


がんばろう！東北

# 『東日本大震災』への対応と課題


平成23年8月24日



## 「東日本大震災」への対応と課題

### 一目 次一

1. 地震発生からの対応の流れ
2. 道路啓開、応急復旧、自治体、被災者支援
3. 道路橋の緊急点検(調査)について
4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要
5. まとめ(被災から考えさせられた課題等)



# 釜石港湾事務所屋上からの 津波映像

2

## 「東日本大震災」東北地方の被災概要

- ・M9.0の地震により、東北地方では死者15,544人、行方不明4,934人 計20,478人(H23年7月22日 警察庁公表)
- ・直轄国道では、国道45号において5橋の上部工が津波により流出するなど、岩手・宮城・福島3県の計52区間で通行止め

▼ H23.3東北地方太平洋沖地震による東北地方における人的被害 出典) 警察庁 HP

県名	死者・行方不明者数(人)			負傷者数(人)	合計(人)
		死者(人)	行方不明者(人)		
青森県	4	3	1	61	65
岩手県	6,706	4,603	2,103	186	6,892
宮城県	11,889	9,336	2,553	3,785	15,674
秋田県				12	12
山形県	2	2		29	31
福島県	1,877	1,600	277	236	2,113
合計	20,478	15,544	4,934	4,309	24,787

▼ H23.3東北地方太平洋沖地震による東北地方直轄国道における道路被災(通行止めとなった区間) 出典) 東北地方整備局

県名	路線別被災区間内訳(区間) ( )内は上部工流出箇所数						合計(区間)
	国道4号	国道6号	国道45号	三陸道	国道108号	国道283号	
岩手県			11(2)			1	12
宮城県		2	11(3)	1	1		15
福島県	1	24					25
合計	1	26	22(5)	1	1	1	52

3

# 1. 地震発生からの対応の流れ

- 3/11 14:46 三陸沖を震源とする、マグニチュード9.0の地震が発生。
- 14:49 岩手県～福島県の太平洋側で大津波警報発表(のちに範囲拡大)。  
非常体制移行。
- 15:23 防災ヘリ「みちのく号」発進。  
(その直後、仙台空港は津波により水没。)  
・所定の手順に沿って、被害の状況確認に着手。  
・リエンジンとして、青森県庁へ2名、岩手県庁へ2名、宮城県庁へ4名、  
福島県庁へ2名を派遣。(判断できるレベルの担当責任者。)


(前提) ・太平洋沿岸に大被害が発生。

・最悪を想定して準備。

- ①情報収集 (防災ヘリ4機体制、太平洋沿岸部の情報)
- ②救援・輸送ルート (道路啓開、業者・機材確保、港湾利用可能性)
- ③県・自治体の応援 (前例にとらわれない支援、救援物資調達)

4

# 1. 地震発生からの対応の流れ



- ・**道路啓開**: 1車線で、緊急車両のみでもとにかく通れるように(迂回路も含め)、ガレキを処理し、簡易な段差修正などにより救援ルートを開けること。
- ・**応急復旧**: 一定の工事を行い、一般車両も含め通行できるようにすること。

5

## 2. 道路啓開、応急復旧への対応

### 2. 1 道路の啓開が早く進められた背景

#### ① 道路啓開の展開方法を明確にしたこと

- ・くしの歯作戦
- ・道路啓開を第1ステップ
- ・応急復旧を第2ステップとした

#### ② 災害協定に基づき、迅速に地元業者の協力が得られたこと

- ・建設業界との事前の災害協定の締結に基づき、震災直後から地元および内陸部の建設業者の協力が得られた

#### ③ 橋梁の耐震補強対策が進んでいたことにより、被災の程度が小さかったこと

- ・昭和53年の宮城県沖地震以前の橋梁補修を重点的に補強  
(昭和55年以降の道路橋示方書の適用)
- ・東北管内490橋を平成19年度までに完了

6

## 2. 道路啓開、応急復旧への対応

### ■「くしの歯作戦」


太平洋沖地震による通行止め状況等について 平成23年3月18日(金) 19時00分 現在

～国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果～

※国道45号は、被災者捜索活動及び救援活動、復旧活動中のため、緊急車両優先にご協力ください。  
※なお、防護柵の流失・損傷及び路面の損傷、停電等による信号の機能停止、並びに1車線のみ通行箇所が多数存在しております。

凡例

- 通行可
- △ 市街地通行不可
- \* 通行不可
- 利用可能な港
- 利用可能性について確認中の港湾
- 原発範囲(30km)



7

## 2. 道路啓開、応急復旧への対応

### 2. 2 道路の応急復旧が早く進められた背景

#### ① 災害時等の緊急随意契約により迅速に契約できたこと

- ・災害時の特例である会計法の「緊急随意契約」により、速やかに工事契約が行えたこと
- ・東北管内で施工中の工事すべてに工事の中止命令の通知を行い、災害復旧に全力(人材、資材、機材等)を取れる体制にしたこと

#### ② 現地にTEC-FORCEを早期に派遣できたこと

- ・全国の整備局職員255名が早期に出動できること
- ・情報収集手段としてマイクロ波専用回線(国交省自営回線)等を活用

#### ③ 時間を要する橋梁の復旧に応急組立橋の活用が図れたこと

- ・自衛隊所有の物や他の整備局所有の物を活用
- ・道路盛土材に他工事の土を活用
- ・JR交差箇所において暫定で仮盛土での了解が得られたこと

8

## 2. 自治体、被災者への支援

### 1) 災害対策機械

- ・これまで、3県27市町村(17市8町2村)へ、排水ポンプ車、照明車、対策本部車、待機支援車、衛星通信車、Ku-SATをピーク時(4/14)合計180台配備し、様々な復旧活動を支援。

### 2) リエゾン

- ・これまで、4県31市町村(17市12町2村)、自衛隊へ派遣。ピーク時(3/23)で96人(現在まで延べ3,000人・日以上)。
- ・衛星通信装備などを持参。自治体ニーズの的確な把握と、迅速な対応。

### 3) TEC-FORCE

- ・迅速な課題解決のため、種々の調査、検討、調整等を、国が一部応援。
- ・全国の地方整備局から結集し、ピーク時(3/16)には、63班255人が活動(リエゾンと重複する職員を含み、現在まで延べ14,000人・日以上)。

### 4) 救援物資調達

- ・3/13～3/31までリエゾン情報による市町村ニーズ対応(218品目)

### 5) HPによる情報提供

- ・3/14から地震関連情報の提供
- ・3/20から臨時掲示板を掲載。(20市町村が参加)

9

### 3. 道路橋の緊急点検(調査)について

東北地方整備局では、今回の東日本大震災に伴う橋梁点検を2段階で実施した。

- 第1段階(緊急な対応が必要な44橋)

- ・震災直後～3／18 緊急点検

(被災地への道路啓開＝緊急調査)

#### 第2段階(震度5以上の1831橋)

- ・4月上旬～中旬 損傷点検及び

余震対応緊急点検(応急調査)

- 業界関係者による自主点検

- ・3／15～4／29 (鋼橋427 CO橋113)

10

### 3. 1 道路橋の緊急点検(調査)の概要について

#### 緊急点検の方法

##### ◆被災度の区分

###### ①耐荷力に関する被災度(5ランク)

A<sub>s</sub>:落橋 落橋あるいは倒壊・半倒壊した場合

A :大被害 耐荷力の低下に著しい影響のある損傷を生じており、落橋等致命的な被害の可能性がある場合

B :中被害 耐荷力の低下に影響がある損傷であり、余震、活荷重等による被害の進行がなければ、当面の利用が可能な場合

C :小被害 短期的には耐荷力の低下に影響がない場合

D :被害なし 耐荷力に関しては特に異常が認められない場合

###### ②走行性に関する被災度(3ランク)

a:通行不可 走行できない場合

b:走行注意 異常は認められるが、走行できる場合

c:走行性に対して特に異常が認められない場合


11

### 3.1 道路橋の緊急点検(調査)の概要について

#### 調査・点検の対象橋梁

##### ① 対象路線と範囲

- ◆震度6弱以上を観測した3県(岩手、宮城、福島)の直轄国道11路線を対象  
(対象範囲は震度5強以上を目安)
- ◆津波の影響区間  
※福島原発の半径20Kmを除く範囲



12

##### ② 緊急点検橋梁数

本 線 橋	1, 118橋
側 道 橋	386橋
直轄国道横架橋(OV)	327橋
合 計	1, 831橋

### 3.1 道路橋の緊急点検(調査)の概要について

#### 《緊急点検調書様式》

様式 1		ID : E 1412733 N : 384120 施工番号 : NO. 765																																																																																																																
橋名	磯の沢橋	路線名	一般国道45号																																																																																																															
橋長	25.60m	幅員	8.80m																																																																																																															
所在地	宮城県本吉郡南三陸町志津川	形態	河川橋																																																																																																															
		竣工年次	1970 年 (昭和 45 年)																																																																																																															
写真1 正面		写真2 側面																																																																																																																
写真3 損傷写真(A2橋台背面段差)		写真4 状況写真(床版ひびわれ)																																																																																																																
写真5 状況写真(A1橋台G1桁支承の腐食)		写真6 状況写真(A2橋台G2桁支承のモルタル欠損)																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>着目箇所</th> <th>異常の有無</th> <th>現象</th> <th>備考(損傷位置や変状値等を記入)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>0-1 橋梁全体</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">路面</td> <td>1-1 路面</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-2 伸縮装置</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-3 橋台背面</td> <td>異常有</td> <td>段差 クラック</td> <td>A2橋台背面の段差50mm (写真3) A1橋台背面の路面にクラック</td> </tr> <tr> <td>1-4 高欄</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">支承</td> <td>2-1 支承</td> <td>異常有</td> <td>クラック</td> <td>音座モルタルのひびわれ (写真6)</td> </tr> <tr> <td>2-2 落橋防止装置</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-3 上部工</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-4 下部工 (音座)</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">橋台</td> <td>3-1 パラベット</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-2 側壁 (ワーリング)</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-3 壁</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-4 洗掘</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">橋脚</td> <td>4-1 橋脚梁</td> <td></td> <td></td> <td>該当構造物なし</td> </tr> <tr> <td>4-2 橋脚柱</td> <td></td> <td></td> <td>該当構造物なし</td> </tr> <tr> <td>4-3 洗掘</td> <td></td> <td></td> <td>該当構造物なし</td> </tr> <tr> <td>4-4 振壁類</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">周辺</td> <td>5-1 振壁類</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5-2 破岸工</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他 6-1 流架物</td> <td></td> <td></td> <td>添架物なし</td> </tr> <tr> <td colspan="4">割合率に関する被災度 C : 小被害</td> </tr> <tr> <td colspan="4">通行性に関する被災度 b : 通行注意</td> </tr> <tr> <td colspan="4">詳細調査の要否 不要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">その他 (所見、上記着目箇所以外の損傷状況、詳細調査の必要性、震災以外の損傷の有無など)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">震災以外の損傷として、仰床版の2方4ひび割れと高層石灰が生じている。橋面防水材は未設置と思われるから、速やかな補修対策が必要である。また、A1G1主桁端部に層状の剥がれが見られることから、再塗装等の補修が必要である。</td> </tr> </tbody> </table>				場所	着目箇所	異常の有無	現象	備考(損傷位置や変状値等を記入)	全体	0-1 橋梁全体	無			路面	1-1 路面	無			1-2 伸縮装置	無			1-3 橋台背面	異常有	段差 クラック	A2橋台背面の段差50mm (写真3) A1橋台背面の路面にクラック	1-4 高欄	無			支承	2-1 支承	異常有	クラック	音座モルタルのひびわれ (写真6)	2-2 落橋防止装置	無			2-3 上部工	無			2-4 下部工 (音座)	無			橋台	3-1 パラベット	無			3-2 側壁 (ワーリング)	無			3-3 壁	無			3-4 洗掘	無			橋脚	4-1 橋脚梁			該当構造物なし	4-2 橋脚柱			該当構造物なし	4-3 洗掘			該当構造物なし	4-4 振壁類				周辺	5-1 振壁類	無			5-2 破岸工	無			その他 6-1 流架物			添架物なし	割合率に関する被災度 C : 小被害				通行性に関する被災度 b : 通行注意				詳細調査の要否 不要				その他 (所見、上記着目箇所以外の損傷状況、詳細調査の必要性、震災以外の損傷の有無など)				震災以外の損傷として、仰床版の2方4ひび割れと高層石灰が生じている。橋面防水材は未設置と思われるから、速やかな補修対策が必要である。また、A1G1主桁端部に層状の剥がれが見られることから、再塗装等の補修が必要である。			
場所	着目箇所	異常の有無	現象	備考(損傷位置や変状値等を記入)																																																																																																														
全体	0-1 橋梁全体	無																																																																																																																
路面	1-1 路面	無																																																																																																																
	1-2 伸縮装置	無																																																																																																																
	1-3 橋台背面	異常有	段差 クラック	A2橋台背面の段差50mm (写真3) A1橋台背面の路面にクラック																																																																																																														
	1-4 高欄	無																																																																																																																
支承	2-1 支承	異常有	クラック	音座モルタルのひびわれ (写真6)																																																																																																														
	2-2 落橋防止装置	無																																																																																																																
	2-3 上部工	無																																																																																																																
	2-4 下部工 (音座)	無																																																																																																																
橋台	3-1 パラベット	無																																																																																																																
	3-2 側壁 (ワーリング)	無																																																																																																																
	3-3 壁	無																																																																																																																
	3-4 洗掘	無																																																																																																																
橋脚	4-1 橋脚梁			該当構造物なし																																																																																																														
	4-2 橋脚柱			該当構造物なし																																																																																																														
	4-3 洗掘			該当構造物なし																																																																																																														
	4-4 振壁類																																																																																																																	
周辺	5-1 振壁類	無																																																																																																																
	5-2 破岸工	無																																																																																																																
	その他 6-1 流架物			添架物なし																																																																																																														
	割合率に関する被災度 C : 小被害																																																																																																																	
通行性に関する被災度 b : 通行注意																																																																																																																		
詳細調査の要否 不要																																																																																																																		
その他 (所見、上記着目箇所以外の損傷状況、詳細調査の必要性、震災以外の損傷の有無など)																																																																																																																		
震災以外の損傷として、仰床版の2方4ひび割れと高層石灰が生じている。橋面防水材は未設置と思われるから、速やかな補修対策が必要である。また、A1G1主桁端部に層状の剥がれが見られることから、再塗装等の補修が必要である。																																																																																																																		

13


### 3. 1 道路橋の緊急点検の概要について

損傷点検を基本に作成したアウトプットイメージ


14

### 3.2 道路橋の緊急点検(調査)の結果


## 《本線橋+側道橋》



3月11日 本震震度



4月7日 余震震度



15

## 3. 2 道路橋の緊急点検(調査)の結果


《本線橋+側道橋》



16


## 3. 2 道路橋の緊急点検(調査)の結果

耐荷力に関する被災度




《本線橋+側道橋》

損傷箇所



走行性に関する被災度




※損傷箇所は、主な損傷で1橋1箇所に代表


17

### 3. 2 道路橋の緊急点検(調査)の結果

#### 本線橋の損傷発生と震度




#### 走行性に関する被災度



18

### 3. 2 道路橋の緊急点検(調査)の結果

#### ・ 本線橋の橋台背面段差



19

### 3. 3 主な被災状況(橋台背面段差・支承部損傷)



### 3. 3 主な被災状況(落橋防止システム損傷)



### 3. 3 主な被災状況(伸縮装置損傷・主桁損傷)



### 3. 3 主な被災状況(擁壁等損傷・その他)



基礎の洗掘



津波による漂着物の影響など

## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 沼田（スマタ）跨線橋（岩手県陸前高田市） L=65m

【被災前】



## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 気仙（ケン）大橋（岩手県陸前高田市） L=182m

【被災前】



## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 小泉（コイズミ）大橋（宮城県気仙沼市） L=182m

【被災前】



## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 歌津（ウタツ）大橋（宮城県南三陸町） L=304m

【被災前】



## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 水尻(ミズシリ)橋(宮城県南三陸町) L=34m



28

## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号 川原川(カハラガワ)橋(岩手県陸前高田市) L=29m 【被災状況】



【被災前】



## 4. 流出橋梁の被災状況と復旧の概要

国道45号二十一浜(ニジュウイチハマ)橋 (宮城県気仙沼市本吉町二十一浜) L=17m



流出橋梁 概要図(歌津大橋)



## 5. まとめ（被災から考えさせられた課題等）

- 高速道路等の道路ネットワークの整備
- 検査路の充実
- 災害時の情報収集手段の充実
- 支承の耐久性（機能低下、経年劣化）と耐震性能
- 災害時における諸資材の確保
- 橋梁添架物の添架方法の検討
- 点検啓開に向けた橋梁点検方法の検討
- 損傷状況と冬期管理

32

## 5. まとめ（被災から考えさせられた課題等）

- スピーディーに設置できる応急組立橋
- 盛土と橋梁構造のギャップ（橋台背面）
- 橋梁版Tec-Force　遠隔診断

33

## 5. 被災からの課題



34

## 5. 被災からの課題

針入高架橋A2



段差問題なし

③日野渡橋（宮城県登米市）  
三陸自動車道 H21.3 施工



段差問題なし



**がんばろう！東北**



**ご静聴ありがとうございました**

