
第8回 CAESAR 講演会

開催日：平成27年8月28日(金)

会場：一橋講堂

国立研究開発法人土木研究所
構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)

目 次

■ 講 演

JR 東日本における鉄道構造物の維持管理の動向と体制	3
JR 東日本構造技術センター所長	野澤 伸一郎 氏

道路土工分野の技術基準と維持管理	15
地質・地盤研究グループ上席研究員	宮武 裕昭

海外の地震災害調査と技術支援	29
CAESAR 耐震研究監	蓮上 茂樹

橋梁に対する非破壊検査技術等の開発	43
CAESAR 上席研究員	石田 雅博

■ 特 別 講 演

インフラの維持管理における技術開発の動向と SIP	55
横浜国立大学先端科学高等研究院 上席特別教授	藤野 陽三 氏

講 演

JR東日本における鉄道構造物の維持管理の動向と体制

contents


- I. JR東日本の鉄道構造物と維持管理
- II. 構造技術センターの体制変更
- III. 今後の動向

平成27年 8月28日


東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター
野澤 伸一郎

I. JR東日本の鉄道構造物と維持管理 JR東日本管内の土木構造物概要

【橋りょう、高架橋、土工、トンネルに区分】



橋りょう数量と経年[在来線]



橋りょう数量と経年[在来線]




駅 間 左沢線 羽前長崎・南寒河江間
名 称 最上川橋りょう
形 式 ダブルワーレントラス
製作年 1886年[経年129年]



駅 間 東海道線 有楽町・新橋間
名 称 第2有楽橋架道橋
形 式 下路プレートガーダー¹
製作年 1908年[経年107年]

トンネル数量と経年[在来線]



トンネル数量と経年[在来線]




※左（上り線）が当該
右は複線開業（1898年）時に増設されたもの



駅 間 東海道線 保土ヶ谷・東戸塚間
名 称 清水屋戸（しみずやと）トンネル
材 質 レンガ
取得年 1887年[経年128年]

組織・体制



検査基準の整備

鉄道構造物の検査に関する基準の変遷


- S31 建造物保守心得
- S40 建造物検査標準
- S49 土木建造物取替の考え方 維持管理のバイブル的存在
- S62 土木建造物等保守管理標準
- H13 土木建造物等全般検査マニュアル（JR東日本）
- H18 鉄道構造物等維持管理標準

維持管理技術基準の体系

国	省令	鉄道に関する技術上の基準を定める省令	
	告示	施設及び車両の定期検査に関する告示	
JR東日本	規程	実施基準管理規程	
		土木施設実施基準	新幹線土木施設実施基準
		土木構造物管理規程	
	標準	土木構造物に関する実施細目	新幹線土木構造物に関する実施細目
マニュアル		鉄道構造物等設計標準 鉄道構造物等維持管理標準	
マニュアル		土木構造物等全般検査マニュアル	

検査の種類

検 査




検査 鉄道では構造物を調査し健全度を評価することを「**検査**」と称しており、他分野でいう「点検」は「**検査**」と表現される

M A R S [土木構造物管理システム]

Maintenance Assistant system for Railway Structures の略

- ① 設備台帳、検査・工事データの一元管理
- ② 検査データに写真・変状位置図など詳細情報を紐付け
- ③ 検査結果のチェック
- ④ 承認を紙媒体を使用せずシステム上で実施
- ⑤ 支社、本社がリアルタイムに検査の実施状況をチェック



健全度判定区分の例

I. JR東日本の鉄道構造物と維持管理

健全度		運転保安、旅客および公衆などの安全に対する影響	変状の程度	措置
A	AA	脅かす	重大	緊急に措置
	A1	早晚脅かす 異常外力の作用時危険	進行中の変状等があり、性能低下も進行している	早急に措置
	A2	将来脅かす	性能低下の恐れがある変状等がある	必要な時期に措置
B		進行すれば健全度Aになる	進行すれば健全度Aになる	必要に応じて監視等の措置
C		現状では影響なし	軽微	次回検査時に必要に応じて重点的に調査
S		影響なし	なし	なし

健全度判定区分の例

I. JR東日本の鉄道構造物と維持管理


コンクリート橋りょう・高架橋の剥離・剥落に関する健全度の判定区分

判定区分	土木構造物の状態
$\alpha\alpha$	コンクリートに浮きがみられ、直ちに措置を要するもの
α	剥離跡が連続的にみられるなど、早晚剥落が発生する恐れがあり、早急に措置を要するもの
β	剥離跡が散見されるなど、将来剥落が発生するおそれがあり、必要に応じて措置を要するもの
γ	健全なもの



構造技術センターも特別全般検査に同行

2014年7月1日 本社付属機関 構造技術センター発足
土木技術センターが実施していた特別検査に同行し、検査・診断及び指導を実施。

構造技術センターの関与度合の変化



特別検査体制の変化



構造技術センターの組織構成

II. 構造技術センターの体制変更


構造技術センターの体制

所長
次長
総務・企画G
コンクリート構造G
鋼構造G
基礎・土構造G
地下・トンネル構造G
建築構造G
耐震技術PT
耐震土構造PT

構造物の計画、設計、施工及び維持管理、
検査・診断、災害復旧等保守に至るまで、
一連の業務を同一グループ内で行う

【新SPECの創出】
高品質SPEC
長寿命化SPEC

変状情報のフィードバック



スパイラル・アップ

土木構造物のライフサイクルを支える
一連の業務情報が一箇所に集約され、
フィードバックされる仕組み

- ・1年間で、全支社に対して各Gが合計1,035回に構造技術センターが同行
- ・特別検査を実施することで、通常検査では発見しづらい変状を捕捉することができる有効性を確認。
- ・構造物毎、検査毎に「特別検査メモ」を構造技術センター同行者が作成し、検査後速やかに現場に送付
- ・同行の効果
 - 1)土木技術センター社員の意識向上
 - 2)支社によって異なる検査体制を捕捉し、紹介できた
 - 3)新たに発見した変状もあるものの、致命的な変状は無いことを捕捉
 - 4)関係する各機関との情報交換を積極的に行うため、会議を順次開催

検査困難箇所の検査



高所作業車による方法



検査足場による方法



高所作業車及び検査足場により検査環境を改善

シナリオ検査

シナリオ検査

シナリオ（構造物毎の維持管理方針）に基づく構造物管理



経験者の知恵の活用

新しい知見の更新

カルテ整備と活用

① 特別全般検査を活用しカルテを整備

⇒ 全般検査の記録（MARS）の補完的な参考資料（カルテ）

② シナリオ（構造物毎の維持管理方針）明確化

⇒ 個々の構造物の特性に応じた個別管理を実施

③ 全般検査重点項目をカルテに記載

⇒ 全般検査項目の明確化・可視化

メリハリのついた検査をする


カルテ（イメージ図）

構造物情報			
構造物名	上野大通り高架	固有名	不規
構造物番号	上2 (14)	基準年	1925年1月
構造	アーチゲート構造	年	平成27年 (2015年)
遮蔽の程度	半遮蔽	寸法	18.2 [列車等幅] (m)
遮蔽の経年累積	リバウンド	標識	PC [せん光遮蔽規制]
材質	SS31	変更履歴	日本高架橋ドーム開拓者会 1998/9/1

構造物状況			
部材・部位	監視の導入	原因	健全性
排水管管	雨漏り検知・既存 : 3箇所		
パッケルプレート	漏水 : 1箇所		
駆け出	雨漏り検知・蓄水80		

構造物に関する構造特性の評価			
健全性の基準値V	基準値	現状値	健全性の算定
安全度構成係数V	50	L(x)×V (失敗確率)	BB
安全度構成係数V	1.5	構成、この	現状
安全度構成係数V	60	構成、この	健全性の算定
安全度構成係数V	90	構成、この	現状
健全性の算定	健全性	現状	健全性の算定
構造の区分	既製	既製	既製

*は必要により検査を実施し結果を記入する。



携帯端末にカルテを表示（イメージ）



リダンダンシーを考慮した健全度判定区分

事例

維持管理標準におけるリダンダンシー（冗長性）適応事例

評価ランク	変状の状態（冗長性）
a'	直接部材・構造物の安全を脅かす著しい性能低下・崩壊につながるもの
b'	連鎖的もしくはある特定の使用条件になった時に構造物の著しい性能低下や崩壊につながるもの
c'	変状が発生しても著しい性能低下や崩壊にはつながらないもの
s'	その継手や部材が崩壊しても構造物全体の強度や性能にあまり影響を与えないもの



冗長性 進行性 \	a'	b'	c'	s'
a	A1	A1	A2	A2
b	A2	A2	B	C
c	B	B	C	C
s	C	C	C	C

営業列車を使用したモニタリングの例

列車動揺計 営業列車の走行中の振動加速度(列車動揺値)を測定する装置



列車動揺値により、変状を検知し、随時検査等によって原因を特定・措置


特定される原因

- ① 軌道変位による場合
- ② 枝の共振による場合
- ③ 支承部の変状による場合 等



場所・原因等を特定後、固定のモニタリングをすることになる


営業列車を使用したモニタリングの例




- ・列車動揺計による換算動揺値は0.25gal（実施基準により整備基準値）を超過するものがたびたび見られる。

営業列車を使用したモニタリングの例

通常のたわみ波形



共振波形



検査設備・付属物



排水樋



検査足場



検査よりも定期的取替による維持管理が有効な場合がある

JR東日本における鉄道構造物の 維持管理の動向と体制

ご清聴ありがとうございました

平成27年 8月28日

東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター

野澤 伸一郎

I. 道路土工構造物の位置づけ（通達）

- 道路的主要構造物の新設・改築の基準(通達)の一つとして、道路土工構造物技術基準を新規に制定

新設・改築に関する基準	
橋梁	橋、高架の道路等の技術基準【H24】
トンネル	道路トンネル技術基準【H元】
舗装	道路トンネル非常用施設設備基準【S56】
土工	舗装の構造に関する技術基準【H13】
附属物等	電線等の埋設物に関する設置基準【H11】
道路土工構造物技術基準【H26 新規制定】	
上席研究員 宮武 裕昭	立体横断施設技術基準【S53】*
	道路標識設置基準【H26】*
	道路照明施設設備基準【H19】*
	道路緑化技術基準【H26】*

3

※新設、改築の基準に一般的な内容として一部点検・維持管理に係る記述あり（＊）は制定までは改正年度

II. 基準制定の背景① 設計・施工技術の進展

- 応答メカニズムの解明
 - ・施工実績および災害形態等の研究により、土工等の作用と道路土工構造物の応答メカニズムが解明
 - 定量的な設計が可能に
- (定量的な設計例)
 - ・盛土のレベル2地震動に対する安定検討
 - 地盤時の残留変位を比較的簡便な手法（ニューマーク法等）により評価
- 構造物の大規模化
 - ・設計・施工技術の開発により、盛土を始め、規模の大きい道路土工構造物の建設も可能に
- 求められる設計技術の高度化
 - ・強張土壁、アーチカルバート等、高度な設計技術が必要な新しい形態の道路土工構造物が開発
 - 経験工学の対応範囲を超える道路土工構造物の出現

- (新しい道路土工構造物の例)
- 新東名高速道路 清水PA付近 H=90m(14段) アーチカルバート (国道1号延岡道路 L=129m)

高盛土 (新東名高速道路 清水PA付近 H=90m(14段)) アーチカルバート (国道1号延岡道路 L=129m)

4

道路土工分野の技術基準と維持管理

国立研究開発法人 土木研究所
地質・地盤研究グループ 施工技術チーム

上席研究員 宮武 裕昭

I. 道路土工構造物の位置づけ（法・政令）

- 道路法
 - 第29条（道路の構造の原則）

道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
 - 第30条（道路の構造の基準）

高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

 - ハ 排水施設
 - 十一 橫断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
- 道路構造令
 - 第26条（排水施設）

道路上には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適當な排水施設を設けるものとする
 - 第33条（防雪施設その他の防護施設）

2（前略）落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適當な防護施設を設けるものとする。

2

II. 基準制定の背景② 新しい損傷形態の増加

国土交通省資料

- 一般的傾向
 - ・道路土工構造物の損傷は、大雨・地震等による法面崩落等によるものが多い、
→ 多くの場合、比較的短期間で復旧可能



■大雨による法面崩落
奄美大島豪雨による切土法面崩落
→ 復旧(3日)(H22.10 奄美市)

- 最近の特徴
 - ・一般的傾向の損傷に加え、
 - ① 排水不良が原因となる法面崩落
 - ② 新しい形態の道路土工構造物（補強土壁、アーチカルバート等）における損傷 等が発生
→ 構造物の安全性に大きな影響、修復が容易でなく、復旧に期間を要するケースも




合風の大暴雨による
盛土法面崩落(H11.8)
→ 地下排水構造物の分析が原因
復旧に1ヶ月

豊登半島地震による
盛土法面崩落(H19.3)
→ 片側交互通制大型車通行止め
→ 1年以上修復の現在も復旧できず
復旧に6ヶ月

補強土壁の壁面ハネ落(H15.4)
→ 片側交互通制大型車通行止め
→ 1年以上修復の現在も復旧できず
修復方法が確定できていない
5

新しい構造物に特有の損傷



プレキヤストカルバートのジョイント部分の損傷
構造上重要な部分の損傷の場合は、大がかりな復旧が必要
→ 大規模化、長期化

II. 基準制定の背景③ 構造物相互の性能の不整合

国土交通省資料

- これまで>
 - 道路の構造物設計は、橋梁、トンネル、土工等それぞれの構造物単位で設計を実施
○性能についても、個々の構造物単位で設定




- 地震等において、橋台の背面盛土等、耐震性能に影響を与える事象が発生
程度に不整合が生じ、道路機能に影響を及ぼす



II. 基準制定の背景④ 使用材料の変化

国土交通省資料

- 盛土等における建設発生土利用の増加
 - ・盛土等の材料として使われる土砂については、かつては透水性が高い土（砂質土）を購入するなど、均質な材料を利用
 - ・環境意識の高まり、土質改良および施工技術の進展により、建設発生土の再利用が進み、平成24年度の再利用率は約9割
 - 透水係数が低い土など、様々な土質特性の土を盛土等の材料に使用することなり、排水設計の重要度は増大



III. 道路土工構造物技術基準の構成

構造物の概要



工種: 帯鋼補強土壁(テールアルメ)
施工年: 1993年
盛土材: 改良土(セメント固化)
最高壁高: 16.5m(5号補強土壁)
排水施設: 壁面背面排水管なし

経緯:

2000年 1回目の不具合(壁面落下)発生
→部分的に再構築

2013年 2回目の
不具合
(壁面落下)

2000年 1回目の不具合(壁面落下)発生
(壁面落下)



9

壁面落下箇所(2号)の変状のクローズアップ



- ・不具合の発生は漬上が原因である可能性が高い
- ・壁面背面排水管の未設置による盛土内の排水不良が漬上発生の主要な要因と考えられる
- ・不適切な盛土(セメント固化した盛土)の使用が補強材破断の主要な要因と考えられる

推定される要因

【目次】

第1章 総則	4-4-2 盛土
第2章 用語の定義	4-4-3 カルバート
第3章 道路土工構造物の基本	第5章 道路土工構造物の施工
第4章 道路土工構造物の設計	第6章 記録の保存
4-1 設計の基本	
4-2 作用	
4-3 要求性能	
4-4 各構造物の設計	
4-4-1 切土・斜面安定施設	

11

IV. 基準のポイント① 道路土工構造物を定義

第2章 用語の定義

- (1) 道路土工構造物
道路を建設するために構築する土砂や岩石等の地盤材料を主材料として構成される構造物及びそれらに附帯する構造物の総称をいい、切土・斜面安定施設、盛土、カルバート及びこれらに類するものをいう。



- カルバート
道路土工構造物を定義することにより、基準の対象を明確化

12

IV. 基準のポイント② 作用を明確化

国土交通省資料

第4章 道路土工構造物の設計

4-2 作用


(1) 常時の作用
常に道路土工構造物に影響する作用をいう。

(2) 降雨の作用
地域の降雨特性、道路土工構造物の立地条件等を勘案し、供用期間中に通常想定される降雨に基づく作用をいう。


(3) 地震動の作用
次に示すレベル1地震動及びレベル2地震動の2種類の地震動による作用をいう。
1) レベル1地震動
供用期間中に発生する確率が高い地震動
2) レベル2地震動
供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動

設計にあたり考慮すべき作用を明確化するとともに統一

13



気象庁発表資料
23年03月1日15時0分発表



東日本大震災における一般盛土部の被害

直轄国道において、災害査定申請が行われた道路土工構造物に関する災害のうち、概ね以下に該当するもの
①「道路防災対策便覧」における被災度判定がB(※)相当以上」の被災
被災度判定B: 盛土が部分的に崩壊し、道路車線の一部に走行性の支障がある場合
②道路車線に支障を与えていないが、被災規模が①相当の被災

- ・箇所番号① 国道6号宮城県亘理郡山元町(谷埋め盛土の崩壊)
- ・箇所番号② 国道6号福島県双葉郡富岡町(谷埋め盛土の崩壊)
- ・箇所番号③ 国道4号福島県福島市伏見(谷埋め盛土の崩壊)
- ・箇所番号④ 国道4号福島県須賀川市十貫内(傾斜面への腹付け盛土の崩壊)
- ・箇所番号⑤ 国道6号福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺(傾斜面への腹付け盛土の沈下)
- ・箇所番号⑥ 国道6号福島県双葉郡広野町(谷埋め盛土の崩壊)
- ・箇所番号⑦ 国道45号宮城県石巻市鹿又(両側盛土の崩壊)
- ・箇所番号⑧ 国道51号茨城県東茨城郡大洗町成田(傾斜地盤上の盛土の沈下)

14

IV. 基準のポイント③ 要求性能を明確化

第4章 道路土工構造物の設計 4-3 要求性能

(1) 道路土工構造物の要求性能は、(3)に示す重要度の区分に応じ、かつ、当該道路土工構造物に連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して、4-2の作用及びこれらの組合せに対して(2)から選定する。

(2) 道路土工構造物の要求性能は、安全性、使用性及び修復性の観点から次のとおりとする。
性能1: 道路土工構造物は健全である、又は、道路土工構造物は損傷するが、当該道路土工構造物の存する区間の道路としての機能を及ぼさない性能
性能2: 道路土工構造物の損傷が限定期的なものにどまり、当該道路土工構造物の存する区間の道路の機能に回復できる性能
性能3: 道路土工構造物の一部に支障を及ぼすが、すみやかに回復する性能
ままであるが、当該支障が致命的なものとならない性能






(3) 道路土工構造物の重要度の区分は、次のとおりとする。
重要度1: 下記(A)、(1)に示す道路土工構造物
(A)下記に掲げる道路に存在する道路土工構造物のうち、当該道路の機能への影響が著しいもの
・高速自動車国道、都市高速道路、指定都市高速道路、本州四国連絡高速道路、一般国道
・都道府県道、市町村道のうち、地域の防災計画上の位置づけや利用状況等に鑑みて、特に
重要な道路
(イ)損傷すると隣接する施設に著しい影響を与える道路土工構造物
重要度2: (ア)及び(イ)以外の道路土工構造物

性能を、道路土工構造物の損傷による、道路の機能への支障及び修復性に応じ、3段階に明確化

15

IV. 基準のポイント③ 要求性能を明確化

○要求性能のイメージ

性能	(参考) 損傷	(参考) 緊急
性能1 耐震性能 損傷イメージ		
性能2 耐震性能 損傷イメージ		
性能3 耐震性能 損傷イメージ		

17

IV. 基準のポイント④ 連続する構造物等との整合

第3章 道路土構造物の設計

(3) 道路土構造物の要求性能は、(3)に示す重要度の区分に応じ、かつ、当該道路土構造物に連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して、4-2の作用及びこれらの組合せに対する方法を考慮しなければならない。

IV. 基準のポイント④ 連続する構造物等との整合

第4章 道路土構造物の設計

4-3 要求性能

- (1) 道路土構造物の要求性能は、(3)に示す重要度の区分に応じ、かつ、当該道路土構造物に連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して、4-2の作用及びこれらの組合せに対する(2)から選定する。
- (2) 調査、計画、設計における要求性能の設定にあたっては、橋梁と盛土等、連続又は隣接する構造物との整合を明確化

橋台背面盛土の沈下により生じた段差の状況



写真提供：東北地方整備局



写真提供：東北地方整備局



写真提供：東北地方整備局



写真提供：東北地方整備局

IV. 基準のポイント④ 連続する構造物等との整合

第4章 道路土構造物の設計

4-3 要求性能

- (3) 道路土構造物の要求性能は、(3)に示す重要度の区分に応じ、かつ、当該道路土構造物に連続又は隣接する構造物等の要求性能・影響を考慮して、4-2の作用及びこれらの組合せに対する方法を考慮しなければならない。



調査、計画、設計における要求性能の設定にあたっては、橋梁と盛土等、連続又は隣接する構造物との整合を明確化

橋台背面盛土の沈下により生じた段差の状況

○連続・隣接する構造物等との要求性能の整合


作用: 地震動(レベル2)

重要度1: 一般国道・主要地方道イメージ

補強土壁の被災例：



軟弱地盤上の橋台背面盛土および補強土壁において盛土の沈下、盛土のり尻の変位およびのり面のはらみだ、補強土壁と橋台との目地開きにより少量の土砂が流出した。
3／24：開通



強土壁の変状(橋台と補強土壁)パネルに隙間が生じ、
土砂が少量こぼれだしました。

21

カルバートの被災について

○直轄国道における災害査定申請資料をもとに、カルバートの被災状況を調査。
→カルバート背面の段差が道路交通に影響を与えた被災はあるが、カルバート転体の破壊など、
カルバート自体に大きな損傷を受けた事例は発生していない、

<カルバートの損傷例>



目地開き

東日本大震災における道路盛土(一般部)の主な被災要因

直轄国道で、被災規模が大きく、道路機能に支障をあたえた被害箇所について整理

分類Ⅰ 水が集まりやすい地形条件などで盛土内の水位が高かったことが要因と考えられる箇所

- ① 国道6号宮城県亘理郡山元町(谷埋め盛土)
- ② 国道6号福島県双葉郡富岡町(谷埋め盛土)
- ③ 国道4号福島県福島市伏拝(谷埋め盛土)
- ④ 国道4号福島県須賀川市十貫内(河岸段丘末端部の盛土)
- ⑤ 国道6号福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺(傾斜地盤への腹付け盛土)

分類Ⅱ 水が集まりやすい地形条件で排水対策を実施したもののが基礎地盤が液状化したと考へられる箇所

- ⑥ 国道6号福島県双葉郡広野町(谷埋め盛土)
- ⑦ 国道45号宮城県石巻市鹿又(平地部盛土)

分類Ⅲ 不安定な傾斜地盤上に構築したことが要因と考えられる箇所

- ⑧ 国道51号茨城県東茨城郡大洗町成田(傾斜地盤上の盛土)

8箇所のうち7箇所が排水に関連した被災


IV. 基準のポイント⑤ 排水設計の実施を明確化

第4章 道路土工構造物の設計

4-4 各道路土工構造物の設計


4-4-1 切土・斜面安定施設

- (4)切土は、雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計する。
- (5)斜面安定施設は、雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計する。



4-4-2 盛土

- (3)盛土は、雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計する。



排水設計の実施を明確化し、土中の水が原因となる損傷や災害の発生を防止


23

国道6号宮城県亘理郡山元町(谷埋め盛土)



<概要>
盛土高約10mの谷埋め盛土区間約300mで路面沈下・クラックが発生。そのうち切壁付近から約50mが崩壊。
<推定メカニズム>
地山より盛土内に地下水が流入しており、高い地下水位と地震動により滑り崩壊が発生。

国道6号福島県双葉郡広野町(谷埋め盛土)



被災後の交通規制状況：
3／11 片側交互通行
3／12 対面2車線通行
(登坂車線を活用)



25



谷部全体を埋めた道路であるが、道路に向かって複数の鉄筋が走っているのが確認される。


被災後も、のり尻部の高い位置で復旧作業中も小崩壊が発生している。
なお、未崩壊(路面上の沈下有り)の範囲に向かって湧水による浸潤線は下がついており、未崩壊の範囲では高い位置での湧水は見られなかった。



赤丸：集水井、黄丸：排水碎石ドレーン
道路施工前(1952年米軍撮影)

(2011年4月Google Earth)

国道6号福島県双葉郡広野町(谷埋め盛土)



沿地に接する沢部を埋めに盛土(盛土高10～15m)が上り2車線を含んで幅約70mにわたり崩壊。
埋立て造成したと推定される沿地公園と連結する基盤部(盛土)の液状化による前壊。

被災後の交通規制状況：
3／11 片側1車線片側交互通行
5／6 片側2車線確保(対面通行)

※全止めによる規制なし

27




公園と道路盛土との境界にはふとんかごが設置されており、盛土基盤部には排水屋が設置されている。道路盛土部は比較的乾燥していたが、ふとんかご位置以深は湿っている。写真中央下の水面は沿地の水面とほぼ同じ。



公園内は沿地周辺をミニゴルフ場として整備。
二重構造所はその部分が大きくなり、基礎面の液状化に伴う前方流動による崩壊と推定される。


28

国道45号宮城県石巻市鹿又(平地部盛土)




29

盛土材料の液状化判定結果



31

地盤調査による盛土の縦横断図



盛土内に水位があり、周辺と比較すると崩壊箇所は壅んだ地形で、厚いサンドマット層を確認。
地下水位以下の盛土材及びサンドマット層が液状化したことにより、大きくなってしまったものと推定。

構造物の概要

工種: 補強土壁(テールアルメ)
壁高: 9.0 m
壁面勾配: 直壁
壁面位置: 道路下側法面

排水設備機能不全



排水工の開塞、U字溝の基礎洗掘
→補強土本体の基礎に洗掘が進展
することでの安全性低下の恐れ

30

32




崩壊箇所の主断面図



33

推定される要因

- ・山側の沢部から流水および地下水が盛土内へ供給され、盛土内の含水比が高かつたことが考えられる。
- ・盛土内の含水比が高かつたことが盛土崩壊の主要原因であると考えている。



切土のり面の崩壊事例(H21)

- ・連続雨量223.5mm、最大時間雨量49mm

34



のり肩排水溝

- ・側部の残存部分は変状、落ち葉・土砂等の堆積で機能していない、
- ・崩壊箇所部分も同様であった可能性（背後斜面の水の排水不良）

路肩下斜面の崩壊事例(H23)

- ・連続雨量65mm、最大時間雨量13mmで崩壊

36

構造物の不具合のクローズアップ

縫9(6.3kp(七尾市中島町土川)):道路欠壊




被災状況



33

全景



(対策後)

基礎地盤

4-1 設計に際しての基本的事項

- (1)道路土工構造物の設計は、使用目的との適合性及び構造物の安全性について、4-2の作用及びこれらの組合せ並びに4-3の要求性能を満足するよう行わなければならない。
- (3)道路土工構造物の設計にあたっては、その施工の条件を定めるとともに、維持管理の方法を考慮しなければならない。

4-2 作用

- 道路土工構造物の設計にあたっては、次の作用を考慮することを基本とする。
- (4)その他の作用

4-4-2 盛土

- (5)盛土の基礎地盤は、盛土の著しい沈下等を生じないよう設計する。

4-4-3 カルバート

- (3)カルバートの基礎地盤は、カルバートの著しい沈下等を生じないよう設計する。

39



路面の表流水が流入した痕跡あり

37

右カーブ:画面右側が低い横断勾配

道路左側の縦断勾配は崩壊箇所

表流水が集まり路肩下の斜面へ流下しやすい



38

維持管理方法の考慮

4-1 設計に際しての基本的事項

- (3)道路土工構造物の設計にあたっては、その施工の条件を定めるとともに、維持管理の方法を考慮しなければならない。

切土のり面(グラウンドアンカー)

高所作業車による点検
(通行規制あり)



点検用通路を設置した事例


40

道路土工構造物の不具合事例④

構造物の概要

工種: アーチカルバート(モジュラーチ)
施工年: 2012年
諸元: 幅 18.3 m × 高 7.1 m
アーチ部材厚 30 cm インバートタイプ
土被り高: 0.0 ~ 2.0 m

経緯:
2011年盛土施工直後から、不具合が発生
以降、動態観測を実施



39



雨水処理が不十分なために斜面上の補強土の壁面基礎部が洗掘されている事例

- 構造物の安定上大きな影響→急激な崩落につながるおそれ
- 日常の点検で発見が困難

41

基礎地盤の著しい洗掘



構造物の概要


工種: 補強土壁(テールアルメ)
壁高: 10m以上
壁面勾配: 直壁
壁面位置: 道路下側法面



- 25 -


施設延長: 77m
災害履歴: なし

セントーピアのクラック
(クラック幅 最大0.7mm)



不 同 沈 下

変状のクロースアップ



セントーピアのクラック
(クラック幅 最大0.7mm)

推定される要因

- ・アーチカルバートの不具合は、基礎地盤の不同沈下によるものと考えられる。
- ・不同沈下は、基礎地盤の評価を誤り、適切な対策工が実施されなかつたことが要因と考えられる。

今後の課題

- ・損傷した際の修復性

42

44

IV. 基準のポイント⑥ 設計条件との適合、記録/保存を明確化

記録の保存

第5章 道路土工構造物の施工

- (1)道路土工構造物の施工は、設計において定めた条件が満たされたら行わなければならない。

第6章 記録の保存



- 道路土工構造物の維持管理に必要となる記録は、当該道路の機能を踏まえ、適切に保存するものとする。



設計条件と施工条件の適合を明確化するとともに、維持管理に必要な設計・施工時の記録の保存を明確化し、損傷や災害が発生した場合における補修設計等に反映する。

45

施工条件の考慮



施工過程の影響によると考えられる損傷事例

- 施工方法の規定
- 施工過程に関する必要な照査の実施

46

維持管理上特に重要な情報

- 施工中に発見された弱点への対処
→供用中の被災の要因となる可能性大
- 日常の点検の記録
→いつ(何が原因で)被災が発生したのか、どの程度の速度で進行しているか
- 完成時の位置・形状
→被災の形態

47


V. まとめ

土工構造物の特徴

- 多くの不確実性を内包
- 計画→調査→設計→施工→維持管理と段階的に不確実性に対応
- 対応手法は過去の経験に基づくものが基本
- 過去の被災事例を参考にすることは重要
- 非常に粘り強い構造物であるため、複数の誘因と素因が関係する場合が多い
=原因が不明瞭

48

- 誘因としては、地震の揺れ、豪雨等がある。これらの誘因に対して排水不良、材料の不良、基礎地盤等の地形に関する配慮不足といった素因により被災が発生




- 基本に立ち返って、調査の徹底、入念な施工、排水対策の実施が重要。

49

- 各段階における不確実性を確実に継承することが重要
- 各段階で合理的な対処を実施するとともに、的確な記録を保存することが重要

- 個々の対処法は、従来行われてきた方法をベースに
- 道路全体、道路土工構造物全体、計画から施工、維持管理の工程全体にわたり、位置づけを明確化

50



海外の地震災害調査と技術支援

平成27年8月28日
運上 茂樹

土木研究所構造物メンテナンス研究センター耐震研究監

土研 Public Works Research Institute, Japan

1

土研 Public Works Research Institute, Japan

3

国内外で発生した地震災害と被害調査の実施



1. 1994年米国ノースリージ地震

1995年兵庫県南部地震
→過去に記録されいない強い地震動

2. 1999年トルコジヤエリ地震

1999年台湾集集地震
→10m規模の極めて大きな地表断層

3. 2004年スマトラ島沖地震

→30m規模の大津波
4. 2008年岩手宮城内陸地震
→極めて大規模な斜面崩壊

5. 2008年中国四川省地震
2010年チリ・マウレ地震

→M8直下～9級大規模地震(広域影響)

6. 2011年ニュージーランド地震

→M8東北地方太平洋中地震
→M9の大規模地震と想定を超える津

波(複合災害)

7. 2013年フィリピン・ボホール島地震

8. 2015年ネパール・ゴルカ地震

土研 Public Works Research Institute, Japan

1

土研 Public Works Research Institute, Japan

3

本日の講演内容

地震被害調査・派遣

- 海外における最近の地震災害に対する調査・派遣

- 2010年2月27日チリ・マウレ地震
 - 1) 土木学会被害調査団への参画
 - 2) 橋梁の耐震基準策定に関する技術協力

- 2015年4月25日ネパール地震
 - 1) JICA復興支援調査団への参画
 - 2) インフラ施設(道路分野)の強靭化のための技術支援

- 地震被害調査
 - 1) 低頻度大災害となる自然災害から教訓を学び取る: 他山の石として世界的に共有すべき知見
 - 2) 人工構築物には、材料・構造等、国毎の特性の相違があるが、現象面には共通的なところも多い

- 我が国の防災・減災対策や研究に反映すべき事項の抽出

- 被災国からの協力要請や政府方針等に基づく復旧・復興に関する技術支援のための派遣
 - (特に防災分野については日本の経験への期待が高い)
 - 1) 被害調査の実施
 - 2) 被害要因等の分析
 - 3) 応急復旧工法の提案
 - 4) 復旧・復興計画策定の支援

- 地震調査
 - ・土木学会調査団が派遣(土木構造物リーダー:川島一彦 東京工業大学名誉教授(当時:同大学教授))(3月27日~4月7日)
 - ・土木研究所からは、道路・橋梁分野の専門家として参画
 - ・チリ国公共事業省(MOP)と共同で橋梁被害の調査を実施
 - ・我が国の地震被害経験や耐震基準、震災復旧事例などに関する情報を提供、MOPのエンジニアと密な意見交換



■ 2010年2月27日チリ・マウレ地震


- 1) 土木学会被害調査団への参画
- 2) 橋梁の耐震基準策定に関する技術協力

■ 被害の概要

- 1) 2010年2月27日午前3時34分頃
 - 2) 震央: マウレ沖
(サンティアゴから約350km)
 - 3) 巨大地震: Mw8.8
 - 4) 断層域: 約500km × 200km
- 地震及び被害の概要
-
- 震央
- コンセプション
- 南北を結ぶ5号線など主要幹線 余震の発生域 (出展: USGSによる)
- 南北を結ぶ5号線など主要幹線 余震の発生域 (出展: USGSによる)

■ 2010年2月27日チリ・マウレ地震

- 現地でのMOP道路局エンジニアとの意見交換
 - ・日本の耐震基準・落橋防止構造
 - ・落橋した橋に対する対策方法
 - ・被災判定と通行規制対応
 - ・落橋などの大被害よりも、重要路線において、通してよいかどうかの適切な通行規制対応の判断が難しい被害への対応
 - ・復旧方法
- 被災した橋の早期の機能回復法: 基礎の変位対策、上部構造の変位修正方法等



被災度の判定技術・応急対策の指針



RC橋脚の被災度判定表
・破壊モード毎に損傷の写真と図例によって被災度、残存耐力を判定し、それに基づく復旧対策の指針
上部構造・下部構造毎の判定表と対応、復旧方法


土研 Public Works Research Institute, Japan

9

チリの橋梁耐震基準への日本の技術の貢献

橋かかり長の規定

- 多くの落橋被害を踏まえ、MOPは2010年7月にチリの橋梁の暫定耐震基準を策定
- 我が国の落橋防止システム（橋かかり長、落橋防止構造、斜橋の回転の影響）の規定を参照
- 暫定基準で強化復旧された橋の例



チリMOPによる



土研 Public Works Research Institute, Japan

10

チリ地震から学ぶべき教訓



チリ地震(Mw8.8)の教訓

- 1) 巨大地震: 500kmを超える影響範囲
- 2) 我が国で教訓とすべき事項

- ・継続時間の長い地震動
- ・被害軽減のための住宅・公共インフラ等の耐震化



図：チリMOPによる

11

チリ国MOPとの技術協力の継続

国際的な技術協力

- ・国際社会における日本の評価（災害対応技術に優れた国）
- ・適切なカウンターパートとの信頼関係／パートナーシップの構築
- ・国内における技術の継続的な合理化、高度化
- ・国際的に適用可能な技術・ノウハウの蓄積と提供



MOPのUndurraga大臣から協力

（土木学会）への謝意を頂く



MOPとの研修内容の協議

土研 Public Works Research Institute, Japan

12

2015年4月25日ネパール・ゴルカ地震

- 2015年4月25日ネパール・ゴルカ地震
 - 1) JICA復興支援調査団への参画
 - 2) インフラ施設(道路分野)の強靭化のための技術支援

2015年4月25日ネパール・ゴルカ地震

- 派遣経緯
 - ・ネパール連邦民主共和国政府で発生した大地震からの復旧・復興支援に対する日本政府としての取り組み
 - ・(独)国際協力機構(JICA)が派遣するネパール国復興支援調査団の専門家メンバーとして参画
 - ・国土交通省関係・4名(住宅、建築、都市、インフラ)
 - ・ネパール国政府が実施する地震復興計画策定等に対し、我が国との震災復興に関する知見・教訓を踏まえた支援の実施
 - ・日本主催セミナーでの我が国の震災復興に関する知見の共有
 - ・ネパール政府への技術政策提案: 災害に強いまちづくり計画、都市強靭化計画等の立案・策定支援


- キーワードセプト
 - ・Build Back Better(より良い復興)等仙台での国連防災会議の成果の反映(同じ災害を繰り返さない)

2015年4月25日ネパール・ゴルカ地震

- 主な活動経過
 - ・派遣期間: 5月20日(水)～7月15日(水)
 - ・5月25日(月)「ネパールの『より良い復興』に向けたセミナー」(神戸、東日本等日本のBBB復興の経験の共有)
 - ・6月10日(水)ネパール国家計画評議会(NPC)に対する被害報告、復興政策提言
 - ・6月25日(木)第1回ネパール支援国会合参加
 - ・7月10日(金)「ネパールの『より良い復興』の実現とJICA支援セミナー」(復興計画、強靭化計画等の提案)



国土交通大学調査団の活動



■ 2015年4月25日ネパール・ゴルカ地震

橋梁の被害

■ 現地調査とネパール政府との連携
○地域調査:カトマンズ都市圏内、チヨウタラ、ゴルカ、山地部の広域ヘリ調査

- ・インフラ施設:道路、橋、土工、横断歩道橋、河川、ダム、電力、淨水施設、下水道施設、等 → 道路を中心とした被害
- ・ネパール政府・大学等との意見交換・協議・提案



○ 土研 Public Works Research Institute, Japan 17

ネパール地震の被害の特徴

■ インフラ施設の被害の特徴

- カトマンズ都市圏
・地震動特性(強度・周期特性)との関係から、道路、河川、都市施設等のインフラ施設の大規模な被害は少ない。
- 地方部・山間部
・衛星データ、現地調査等から多数の土砂災害の発生が確認。




○ 土研 Public Works Research Institute, Japan 18
通行困難区間(ハルハック) 大規模崩壊(ランタン)
落石、土砂崩落(ジンガチ)、クレカシ



○ 土研 Public Works Research Institute, Japan 19


ストッパーの効果: 2010年チリ地震での落橋



○ 土研 Public Works Research Institute, Japan 20
ストッパーの設置




地震観測データ



**Nepal Earthquake
of 25 April 2015**
7.8Mw, 06:11:26 UTC,
28.15N 84.71E,
Depth 15km
Kanti Path, Kathmandu
Distance 14km
by CESMD
<http://www.strongmotioncenter.org/>

PGA: 0.16 ~ 0.17g
右記の他に4点の強震
観測データ
岩上: 0.25g
地盤上: 0.15 ~ 0.23g
(S. Rajaure氏(DMG)による)




インフラ施設(道路分野)の強靭化のための技術 支援

- 1) 技術の開発・蓄積・普及
- 2) カトマンズ都市圏の道路・橋梁の脆弱性評価
- 3) ネパール独自基準の策定提案
- 4) 地方部・山間部のライフライン道路の改良
(耐震診断等)

カトマンズ都市圏のインフラの強化支援

- 道路インフラ等の耐震診断と耐震強化の必要性の評価支援
 - ・カトマンズ都市圏の強靭化マスター・プラン策定のための現況耐震診断と課題点の抽出提案



技術開発組織等の 設備の提案 (例えば、橋梁技術)


- 新技術開発・導入・情報共有、人材育成、基準策定、技術普及(設計・施工・維持管理技術:理論と実際)
- 支援・アドバイス 国際機関

土研 Public Works Research Institute, Japan

23

技術開発・蓄積・普及・普及・普及

- 設計・施工・維持管理技術の開発・蓄積・普及・体制の強化の提案
 - ・被害等現地調査結果をもとに、インフラ交通省(MOPIT)道路局(DOR)に対し、大学、建設会社等との連携のもと、自国の技術の開発、整備、普及体制の強化について提案




盛土擁壁の損傷




耐震診断の目的

- BBBコンセプトに基づくカトマンズ都市圏の強靭化マスターplanの策定(JICA・ネ政府)
 - ・将来人口予測、都市構造、土地利用、交通計画、リスクアセスメントに基づく都市復興計画の策定
 - ・現況状況の把握、評価、強化策の検討
 - ・カトマンズ都市圏の近傍で、M8クラスの大地震の発生が予測
- 交通施設が復興計画の1つの重要ポイント
 - ・崩壊・落橋等の甚大な被害の発生可能性、機能の早期復旧の観点での評価
 - ・強靭化マスターplanへの反映
- 耐震診断のポイント
 - ・崩壊・落橋等の甚大な被害の発生可能性の検討
 - ・早期復旧の観点での評価

土研 Public Works Research Institute, Japan 25



橋の耐震診断法の提案




土研 Public Works Research Institute, Japan 27



橋の建設経緯: SRN(他にLRN: 地方道路)

道路延長: 約12,500km (LRNは、約51,000km)
橋 橋数: 1,709 橋 (分析に用いた橋: 558橋)
今後3カ年計画: 400橋の建設 (道路3,000km) (DORIによる計画)



注)データソース: Web-based Nepal Bridge Management System'

土研 Public Works Research Institute, Japan 28

JICAによる2002年の検討例

- 可能震度のあるシナリオ地震
- 1) Mid Nepal EQ (M8.0)
- 2) North Bagmati EQ (M6.0)
- 3) Kathmandu Valley EQ (M5.7)

PGA: 300~400gal

(場所によって、PGA: 250gal程度)

今回の地震の観測値

PGA: 160-170gal

(場所によって、PGA: 250gal程度)

出典:「JICA、ネパール国内務省: ネパール国カトマンズ盆地地震防災対策調査報告書、2002年3月」による

土研 Public Works Research Institute, Japan



古い橋の適用基準調査 (SRN2013/14による)



海外支援	プロジェクト機関	道路区間番号	備考
インド	1967-1974 1973-1985 1973-1978 1953-1956 1967-1974 1964-1972	1.1 1.5 1.6 2.4-2.5 6.1 H10	左記の(ほとんど)のは、1980年前の設計
ロシア	1967-1972	1.2	一般に、1980年前の設計は、世界的に、せん断耐力、じん性設計が十分ではなかった時代の設計
米国	1973-1982 1958-1967 1958-1962 1967-1980	1.3 2.1 2.2 14.2, 14.3, 14.4	Source: Caltrans rev. 1/05
イギリス	1969-1972 1976-1985	1.4 8.3, 8.4	
中国	1963-1972 1967-1974 1978-1982	H03 H04 H05	
日本	1996-1998 2002 2005 1998-2005	6.2 6.3 6.4 6.5	日本の支援は比較的最近で、1990年以降

土研 Public Works Research Institute, Japan 29

日本の耐震補強対策




土研 Public Works Research Institute, Japan 31

土研 Public Works Research Institute, Japan 30

土研 Public Works Research Institute, Japan 32

橋の耐震診断法の提案

耐震性能の簡易評価法 その3：橋脚のせん断破壊



33 土研 Public Works Research Institute, Japan

カトマンズ都市内の主要道路の橋梁調査

カトマンズ市内の主要道路の橋梁位置



34 土研 Public Works Research Institute, Japan

現況調査結果のリスト化

現況調査結果		
Photo Data		
No.	Condition Date	Photo No.
Bridge Name Bridge Type Span Length Bridge Span Bridge Status Address	Bridge Name Bridge Type Span Length Bridge Span Bridge Status Address	Bridge Name Bridge Type Span Length Bridge Span Bridge Status Address
橋梁基本条件 ・現況写真情報 ・劣化・損傷等 ・暫定耐震診断結果	橋梁基本条件 ・現況写真情報 ・劣化・損傷等 ・暫定耐震診断結果	橋梁基本条件 ・現況写真情報 ・劣化・損傷等 ・暫定耐震診断結果
Structure Foundation Stability	Structure Foundation Stability	Structure Foundation Stability
Remarks Key Issues To Be Recorded: Remarks to record for items not to be approached.	Remarks Key Issues To Be Recorded: Remarks to record for columns seems not to be approached.	Remarks Key Issues To Be Recorded: Remarks to record for items not to be approached.

35 土研 Public Works Research Institute, Japan

耐震診断例 1：ランクA、劣化損傷有り




36 土研 Public Works Research Institute, Japan

Googleマップによる

カトマンズ都市内の横断歩道橋の被害



ランクA: 要詳細検討
(洗掘深を考慮した基礎設計の場合あり)



洗掘による傾斜で通行止めの橋の例

土研 Public Works Research Institute, Japan

37

カトマンズ都市内の横断歩道橋の耐震診断



- 地盤変位に起因する支承部での変位46cm
- 地盤変位の進展指摘(被災スパン撤去)




反対側変位なし
析かかり約70cm
橋脚の傾斜

土研 Public Works Research Institute, Japan

39

カトマンズ都市内の主要道路の横断歩道橋調査



カトマンズ市内の横断歩道橋位置

土研 Public Works Research Institute, Japan

38

カトマンズ都市内の横断歩道橋の耐震診断



ランクA: 枠かかり長、鋼析の腐食、劣化進展



ランクA: 橋脚のせん断の可能性(配筋図要確認)
ランクA: 極端に斜角の小さい橋

土研 Public Works Research Institute, Japan

40



土研 フィラ機能から見たボトルネックの可能性：幅員



橋によるボトルネックセクション：幅員



土研 Public Works Research Institute, Japan 41

土研 水害対策から見た改善点：河積阻害



土研 Public Works Research Institute, Japan 42

土研 インフラ構造物の技術の開発・蓄積・普及・支援

■2010年のネパール橋梁基準において、Indian Road Congress (IRC)基準を使うことを規定

BRIDGE LOADINGS

4.1 ROAD BRIDGE LOADINGS

■2010年のネパール橋梁基準において、Indian Road Congress (IRC)基準を使うことを規定
All permanent road bridges in Nepal shall be designed as per IRC loadings or AASHTO loadings. All design shall be carried out in accordance to IRC standards for bridges unless otherwise specified in this document.

・荷重には、IRC基準、あるいは、AASHTO基準を使うこと。設計には、IRC基準を使うこと。

自国基準の新規策定を推奨

- 1) 基準情報の不理解、不徹底
- 2) 自国の技術が蓄積されない、
- 3) 研究開発成果が活用されない、
- 4) 技術者が育成されない、



インドIRC橋梁基準
INDIAN ROADS CONGRESS
2014

44

土研 Public Works Research Institute, Japan

■ インフラ構造物の技術の開発・蓄積・普及支援

■ 橋梁基準の新規策定の提案

・現在インドIRC基準(Indian Road Congress)に準拠している橋梁基準を独自基準として整備し、基準をベースにして、自国の設計・施工技術の蓄積を図っていくべきことを、道路局(DOR)に対し提案
・基準の策定に向けた検討事項に関する提案
1)想定すべき地震と設計地震力
2)性能設計・じん性設計法の導入
3)今回被災した構造部位の設計ティールの検討
4)3,000kmの道路と400橋の建設計画(今後3年)に資する技術資料
5)大学等における研究との連携



土研 Public Works Research Institute, Japan

45

■ 地方部・山地部のライフライン道路の改良



斜面崩壊、落石
対策検討の必要性: リスクアセスメントの実施、ハザードマップ作成、被災時の啓開のための重機準備、優先順位付けした対策

Google Earthによる

土研 Public Works Research Institute, Japan

46

■ 地方部・山地部のライフライン道路の改良

■ 山地部: 斜面崩壊、落石等



土研 Public Works Research Institute, Japan

47

■ 技術提案及び今後の展開

- カトマンズ都市圏の道路ネットワークの強靭化
 - ▶ 緊急輸送道路の必要性: 橋梁等の機能、脆弱性評価(ボトルネックとなる可能性、強靭化マスターープランの基礎データ)
→ 新橋への架け替え、耐震補強、耐震基準の策定
維持管理技術の強化(劣化洗掘要対策)

土工部の改良(河川の埋め立て地域、排水対策)
歩道橋上部構造の架け替え、ストッパー等の強化

- 地方部・山間部のライフライン道路の改良

▶ 地方部では、道路は真にライフライン
→ 信頼性の高い道路構築

- ▶ 今後の展開
 - ▶ JICAによる開発調査(緊急、都市交通MP、リスクアセス)、優先緊急復旧事業、技術協力

土研 Public Works Research Institute, Japan

48

- 海外における地震災害に対する調査事例
 - 2010年2月27日チリ・マウレ地震
 - 2015年4月25日ネバール地震

- おわりに

- “Sustainable Growth”: 技術移転、人材育成、技術の蓄積の重要性
- “Common Technology”: 自らの経験をもとにした継続的な技術の研究・開発の重要性



ご静聴ありがとうございました

謝辞

チリ地震、ネバール地震の調査等では多くの方々に大変お世話になりました。

ここに記して感謝申し上げます。

・チリ地震: チリ国公共事業省、JICA、土木学会調査団関係各位

・ネバール地震: ネバール国民政府、在ネ日本国大使館、JICA関係各位
土木学会・建築学会・地盤工学会・地すべり学会調査団関係各位
国土交通省(本省、国総研、土研、建研)関係各位
(地震情報: 東京大学三宅弘幸准教授、北海道大学高井伸雄准教授、
広島大学熊原康博准教授)

現状の課題題

R C 床版の疲労

アスファルト舗装は防水性が不完全ながら供用後に不透水に近づく。しかし、舗装自体の劣化のため、やがて路面にひび割れ、ボットホールなどの損傷が生じる。

アスファルト
RC床版
コンクリートの圧縮強度は水中において著しく低下する。

降雨
舗装ひび割れ
床版コンクリート中への水の浸入

RC床版
As舗装
水の浸透した箇所で局部的にコンクリートの圧縮強度が進行

中性子による
・床版内部の可視化
・水の動きの可視化

土砂化
抜け落ち

土砂化の進行
・土砂化の確認
・状況の確認
・耐力評価

**S I P (戦略的イノベーション創造プログラム)
「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」**

**異分野融合による
イノベーティブメンテナンス技術の開発**

研究責任者：土木研究所
研究実施機関：土木研究所、東京大学、理化学研究所
協力機関：NEXCO東日本

NEXCO 東日本
RIKEN

**橋梁に対する
非破壊検査技術等の開発**

国立研究開発法人 土木研究所
構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)
上席研究員 石田雅博

佐野橋
橋梁充填状況一例
未充填（ウェーブ）
 $\frac{16}{342} (4.7\%)$

能生大橋
橋梁充填状況一例
充填不足（ウェーブ）
 $\frac{2}{64} (3.1\%)$

羽津川海浜橋
橋梁充填状況一例
未充填（ウェーブ）
 $\frac{8}{145} (5.5\%)$



下り
橋
橋梁充填状況一例
未充填
 $\frac{1}{145} (0.7\%)$

研究責任者
グラウト充填不足


橋梁	佐野橋	能生大橋	羽津川海浜橋	下り 橋
充填状況一例	未充填（ウェーブ）	充填不足（ウェーブ）	未充填（ウェーブ）	未充填
充填不足 調査箇所	$\frac{16}{342} (4.7\%)$	$\frac{2}{64} (3.1\%)$	$\frac{8}{145} (5.5\%)$	$\frac{1}{145} (0.7\%)$
未充填 調査箇所	$\frac{4}{342} (1.2\%)$	$\frac{0}{64} (0\%)$	$\frac{1}{145} (0.7\%)$	$\frac{1}{16} (6.3\%)$

PCT橋のPC鋼材配置の概念図
(概ね1980年代以前)

ポストテンション方式PCT橋
上縁定着部
端部定着部
PC鋼材
12Φ 7mm (12本)
シース
Φ 45mm
(内径 45mm)



全体開発スケジュール



3.95MeVシステムの法順守


- 新規製作の場合、放射線障害防止法に基づき、原子力規制庁に申請
- 電離放射線障害防止規則に準じて、局所遮蔽設定、1.3mSv/3 monthsの管理区域の設定と管理
- 放射線障害防止法の平成17年度変更によつて、橋梁に限つて**4MeV**以下までその場検査が可能となりました。
- 原子力規制庁に使用場所変更届出し、確認を得る。**
- 外部試験毎に原子力規制庁と同じく、使用場所変更請出。
- 実験室での運転モードと同様に、廃棄時は手続きあり
- 平成27年1月29日 土木研究所にてPC橋切り出し試料に對して日本で初めて実施。**

東京大学950keV X線源のそなえ場透視検査実績 (平成25-27年度, 9回)




950keVシステムの法順守


- 放射線障害防止法に該当しない
- 電離放射線障害防止規則に準じて、局所遮蔽設定、1.3mSv/3 monthsの管理区域の設定と管理
- 新規製作の場合、製作地の労働基準局に申請
- 試験実施地では申請不要
- 廃棄時は手続きなし




東京大学3.95MeV X線源と 実験室内PC橋切り出し試料の3次元CT結果



現場取得画像と実験室データ校正タペースによる断面 内部構造の判定



2015/1/29日本初の3.95MeV電子ライナックX線源
その場試験に成功



耐荷力評価法の検討


- PCケーブルが腐食・破断した桁の耐力評価
 - 事例収集（過去のデータ・資料整理）
 - 解析手法の整理
 - 解析におけるプレストレス損失区間の設定
箱桁を想定

→ 載荷試験による検証




17

VCADシステムの構成




18

X線CT測定概要 (木造住宅基礎部材)




19

X線CT測定結果 (木造住宅基礎部材)




20



橋梁におけるVCADを用いた耐荷力評価のイメージ



モニタリングシステム技術研究組合(RAIMS)



試験研究の概要



1. 管理者ニーズと要求性能の検討

維持管理ニーズの整理	
維持管理の目的	点検時
日常点検 (①)	定期点検 (②)
（a）近隣重要箇所は巡回時に異常に見逃さないようにしたい。	（a-①）目標による把握が困難な事象を定量的に把握したい。
（b）巡回では情報の確認用状況を把握したい。	（b-②）経年的な劣化等の状況を把握したい。
（c）現行作業の効率化・合理化	（c-③）十分に巡回できない場合も最小限の確認をしたい。
効率化	（c-④）高所作業車・船舶等を利用することなく安価に状況を把握したい。

25

2. 室内実験によるモニタリング技術検証

2.1 Sub-WG1 計測機器の性能評価

各種センサー等の評価基準を作成するためには、現状における計測機器の精度、感度、耐久性、長期安定性などについて既存資料を収集し、整理分析する。

2.2 Sub-WG2 床版に関するモニタリング技術の検証

輪荷重疲労試験により模型床版に生じるひび割れのモニタリングを行い、実現象と各種モニタリングデータの相関について把握とともに、各技術の適用性の確認と課題抽出を行う。

2.3 Sub-WG3 塩害に関するモニタリング技術の検証

センサーを配置したコンクリート析の模型試験（塩分浸透試験、電食試験、耐荷力試験）ならびにFEM解析等により、劣化現象と各種モニタリングデータの相関を把握し、各モニタリング技術の適用性の確認を行う。

2.4 Sub-WG4 構造物全体系の中でクリティカルとなる部分を検知する方法の検討

各種構造形式に応じてその弱点を整理し、構造物の性能を表す代表的な特性値をモニタリングすることで構造物の性能限界を検知し、その適用性を確認する。

27



1. 管理者ニーズと要求性能の検討

モニタリングニーズの抽出結果イメージ

モニタリングニーズ	役割	モニタリングニーズ
劣化の進展を監視したい	適切な対処を支援	劣化現象の経過の把握 (ひび割れ、変位等) b-① or b-②
対策が必要か判断したい	予防保全(長寿命化)を支援	劣化要因の経過の把握 (塩分濃度、漏水等) C-②-1
通行止めすべきか判断したい	リスク回避	限界状態に至る可能性 有無の判断 (落橋危険性等) C-⑤-3

2.2 Sub-WG2 床版に関するモニタリング技術の検証


RC床版供試体の作製状況
2,200 × 4,000 × 190 (mm)



29

2.4 Sub-WG4 構造物全体系の中でクリティカルとなる部分を検知する方法の検討

◆ 目的 各種構造形式に応じてその弱点を整理し、構造物の性能を表す代表的な特性値をモニタリングすることで構造物の性能限界を検知する手法を開発し、その適用性を確認する。



31

2.3 Sub-WG3 塩害に関するモニタリング技術の検証

RCはり供試体の作製状況
1,800 × 200 × 300 (mm)




30

3.3 伝送技術の現場実証イメージ(ローカル伝送試験)

◆ 目的 実際の橋梁での電波伝搬測定を行い、橋梁構造物による伝搬損失の影響を調査し、将来の無線機の置局設計に役立てる。

- 実施内容
 - 製品版の無線機を用いて、橋梁構造物での電波伝搬測定を実施
 - 多数の無線機を橋梁の様々な場所に設置し、電界強度やパケット受信率などを測定
- 測定項目案
 - 床版の表裏の透過性、橋桁の影響、鉄橋/PC橋との差異、基地局への到達性 etc
 - 橋梁種類: 4種類程度 (時期は2回に分けて実施)



32

3.3 伝送技術の現場実証イメージ(ローカル伝送試験)

◆ 目的 実際の橋梁での電波伝搬測定を行い、橋梁構造物による伝搬損失の影響を調査し、将来の無線機の置局設計に役立てる。

- 実施内容
 - 製品版の無線機を用いて、橋梁構造物での電波伝搬測定を実施
 - 多数の無線機を橋梁の様々な場所に設置し、電界強度やパケット受信率などを測定
- 測定項目案
 - 床版の表裏の透過性、橋桁の影響、鉄橋/PC橋との差異、基地局への到達性 etc
 - 橋梁種類: 4種類程度 (時期は2回に分けて実施)

・RSSI(電界強度)
・PER(パケットエラー率)

3.3 伝送技術の現場実証計画の作成

伝送技術の現場実証イメージ(路一車間伝送試験)

- ◆ 目的 様々なフィールド条件下で設置された送信機と走行車両内にある受信機でデータ通信を行い、路一車間通信(巡回型データ回収方式)における通信条件、課題を明らかにする。


◆ 実験内容

一定量のパケットを送信し、受信されたデータ量(成功率)等で、通信精度(品質)を評価する。評価軸は以下の通りとする。

- ① **信頼性** 送信機付近通過時に、データ(1週間分相当のセンシングデータ量)受信ができるること、またその際のパケット落ち(データの取りこぼしの有無)を確認

- ② **電波強度特性 (RSSI)** パケット受信時の無線の電波強度を測定し、通信可能エリアを推定

- ③ **走行環境条件** 走行車線や送信機設置環境(路側、高欄上部、床版下、構造仕様等)の違いによる①、②の評価




33

35


■ 載荷試験



モニタリング・システムの要求性能



『性能』だけではなく全体のバランスが重要



34

特 別 講 演

インフラの維持管理における技術開発の動向とSIP

土木研究所 CAESAR講演会
2015.8.28

藤野 陽三

横浜国立大学 先端科学高等研究院

fujino@ynu.ac.jp

0



社会を支えるインフラ



情報・エネルギー配給



塩野七生(ななみ)さん

歴史作家

『すべての道はローマに通ず
ローマ人の物語X』2000年



「人間が人間らしい生活を送るために必要な大事業」

「インフラぐらい、それを成した民族の資質をあらわすものはない」

ローマ人の考えているインフラとは、
街道、橋、港、神殿、広場、劇場、円形闘技場、競技場、公共浴場、
水道等に加え、安全保障、治安、税制などのシステムと
医療、教育、郵便、通貨のシステムまで入っている


2

インフラストラクチャ = 「社会的共通資本」

「みんなが使う、みんなのもの」

「公」(官ではない) 対「私」
人間が人間らしく暮らすのに必要なもの(塩野)

- **自然環境 サイエンス的要素**
大気、水、森林、河川、湖沼、
海洋、沿岸湿地帯、土壤、地震、雨...
- **社会的インフラストラクチャー 工学**
道路、交通機関、上下水道、港湾
電力・ガス 所謂「社会資本」
- **制度資本(システム) 社会科学的要素**
公共政策、教育、医療、金融、司法、行政



常に、自然と社会を見て、広い視野でことに臨む。

3

工学

機械工学 Mechanical Engineering
電気工学・電子工学 Electrical/Electronics
先端

建築学 Architecture

土木工学 古いものの価値 歴史に学ぶ
Civil Engineering

vs. Military Engineering

自然 工学・技術 社会・人間

尖がっていないが、幅が広い


4

記念切手
9月1日 発売

人々の生活を
支える土木
を絵にしたもの

1000万枚発売

9月1日発売



学会

- 1877年 日本数学「[会社](#)」
1875年 福沢諭吉 「文明論概略」

1873年 イギリス物理学会

1895年 ドイツ物理学会

1899年 アメリカ物理学会

- 1878年 日本化**学会** 学会は日本語 中国へ輸出
- 1879年 日本工学会
- 1881年 日本地震学会

日本工学会

- 工学会創立 1879年11月18日(明治12年).
- 旧工部大学校の
土木、電気、機械、造家、化学、鉱山、冶金
の7学科第1期卒業生23名が相互の親睦、知識の
交換を目的として創立.
土木、特に古市はその中の中心的存在
造家1886, 電気1888, 機械1897が学会として
分離独立
土木は工学の中心 独立には抵抗

土木はそもそもマネジメント

創立: 1914年11月24日(大正3年)

古市公威初代土木学会会長の就任演説

土木技術者は
「指揮者を指揮する人」、「将に將たる人」
たらねばならぬことを力強く述べ、
土木学会会員に
「研究の範囲を縦横に拡張せられんこと」を、
そしてそれと同時に
「その中心に土木あることを忘れられざらんこと」を





帝国工科大学
初代学長
貴族院議員

日本工学会 1879年

梅棹忠夫

1920年6月13日
- 2010年7月3日)

- 京都学派
- 京大 “人文研”
- 万博陰のプロ
デューサー、民博
創設者。
- 世界史に革命的な
新視点を導入した
比較文明論の名著



梅棹忠夫著作集 全22巻 研究と経営 他




土木

文明の装置
お国柄 地域柄
ならば「〇〇」へ
橋は〇〇か?

10

横浜ベイブリッジ 1989年



11

打越橋 1928年





ドイツの橋



フランスの橋

橋は文化だ！



Infrastructure インフラ



such as buildings , towers
and bridges 塔, 橋, ビル 他





should satisfy three "E"s
満たすべき 3つのE
用強美



Efficient
Economical
Elegant




Eleganceエレガンス;
絵を描きたくなるような
平山郁夫画伯のもの



風景画教室

橋を勉強するために 1993年にスタート



2000年度 風景画教室作品集

2000年度風景画教室

- 第1回 2000年4月22日(土) 皇居平川橋
- 第2回 2000年5月13日(土) 東京駅
- 第3回 2000年6月 3日(土) みなとみらい21
- 第4回 2000年6月24日(土) 多摩川園
- 第5回 2000年7月15日(土) 勝闘橋

橋の美術館

てくださった藤野先生がかいた橋の絵です。絵をかいたり、写真をとったりして、見たものを記録にのこすのも楽しいね。学級や学年でみんなの記録を集めれば、世界でただ一つの叢書や出版が作れるよ。

「97年6.2」
藤野先生

武蔵川にかかる2層建ての大きなアーチの橋。

日本橋。石でできたアーチ橋だよ。

人がわたる橋。ケーブルでつた新橋。

多摩川にかかる丸子橋。

羽田空港のちょっとかわったアーチ橋。

横浜にかかる高架橋。もう100年ちい橋です。

東京レインボーブリッジ。つり橋です。

小さな歩道橋。新しいけれど、昔ふうの形をした橋です。

40 東京レインボーブリッジ。つり橋です。

橋は実用品

橋はアートでもある

橋はサイエンスでもある



1989年12月31日

国際誌への論文

EARTHQUAKE ENGINEERING AND STRUCTURAL DYNAMICS, VOL. 22, 741-758 (1993)

SYNCHRONIZATION OF HUMAN WALKING OBSERVED
DURING LATERAL VIBRATION OF A CONGESTED
PEDESTRIAN BRIDGE

YOZO FUJINO*
Department of Civil Engineering, The University of Tokyo, Tokyo 113, Japan

BENITO. M. PACHECO[†]
Ammann and Whitney Consulting Engineers, New York, NY 10014-3309, U.S.A.

SHUN-ICHI NAKAMURA[‡]
Bridge Engineering and Construction Division, Nippon Steel Corporation, Tokyo 100, Japan

AND

PENNUNG WARNITCHAI[§]
Division of Structural Engineering and Construction, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

2015/8/11


イギリス ミレニアム橋の 振動制御アドバイサー



Norman Foster, Sir
のデザイン



2015/8/11



Synchronization of metronomes

James Pantaleone

Department of Physics, University of Alaska, Anchorage, Alaska 99508


(Received 1 April 2002; accepted 24 June 2002)


Synchronization is a common phenomenon in physical and biological systems. We examine the synchronization of two (and more) metronomes placed on a freely moving base. The small motion of the base couples the pendulums causing synchronization. The synchronization is generally in-phase, with antiphase synchronization occurring only under special conditions. The metronome system provides a mechanical realization of the popular Kuramoto model for synchronization of biological oscillators, and is excellent for classroom demonstrations and an undergraduate physics lab. © 2002 American Association of Physics Teachers.

[DOI: 10.1119/1.1501118]



埼玉大学理工学部
池口研究室






という本からの抜粋

生まれて以来、人は自分と周囲との間に、一つ一つ橋をかけ、人とも、物ともつながりを深め、それを自分の世界として生きてています。この橋がかからなかったり、かけても橋としての機能を果たさなかったり、時として橋をかける意志を失った時、人は孤立し、平和を失います。この橋は外に向かうだけでなく、内にも向かい、自分と自分自身との間にも絶えずかけ続けられ、本当の自分を発見し、自己の確立をうながしていくように思います。

2009年



25

橋は文学にもつながる

Professor on Bridge Engineering


is

My vocation

天職

増え続ける社会基盤ストック

26



フロー経済からストック経済に


野口悠紀雄「社会的共通資本」（宇沢弘文編）

26




首都高速一号羽田線
1964年完成

27



■錦橋付近



■現在の日本橋川上の様子





30



50年前のクルマは使わないが、
インフラまだまだ.....

31



時とともに価値が出る

33

わが国の交通運輸の担い手

- 高速道路網

首都高速 + 阪神高速 300km + 250km

名古屋 + 九州 + 広島 . . .

100万台/日 (首都高速) 東京圏の30%の交通(シェア)
15% (道路延長)

ネクスコ系 (東 + 中 + 西) 8700km

700万台/日 日本全体の10%の交通シェア

貨物では50% 道路延長は0.6%

- 高速鉄道網 (新幹線)

ミネソタの橋梁崩落事故 2007. 8.1



設計ミス 薄かったU-10 ガセット 2003年撮影
写真でも面外変形していた
点検では見つけられず（悪くなったところだけを探すので）
もともと悪いところを探すのは大事




日本もやっと
点検の義務化
5年に一度

<http://www.startribune.com/local/16927626.html>

35

維持管理に関する事故

- 1967年 シルバー橋
- 1983年 マイアナス橋
- 2006年 ケベック・コンコルド橋
- 2007年 ミネソタ・ミシシッピ川橋
- **冗長性の低い構造+メンテナンス**
- 「古いもの」ではなく「悪いもの」
- ライフサイクルマネジメントや維持管理体制にフィードバック
 - Fracture Critical Bridge (FCB)



中央高速道笹子トンネルの天井板落下事故 (2012年12月)



古いインフラの質には
いろいろあるが . . .

わが国の発展に貢献した、
先輩方の作品に敬意を払い、
それをいかに守るか、
アップグレードするか。

38

橋やトンネルなど 特徴

- ・高い公共性 「安全」が期待される 高い安全率
- ・**单品性** マスプロ製品とは違う
- ・**条件が1つ1つ違う** (地盤, 気象, 交通)
- ・**長い供用期間 50年 それ以上**

▪(結果として)**高い不確定性** 想定外が起こる

- ・取り換えが難しい
- ・長い, 大きい
- ・検査が難しい 現場で検査 使用しながら検査・補修
- ・事故の影響大 大規模/ネットワークの一部



39

高速鉄道高架橋の振動計測--






同じような高架橋--
しかし、応答には
かなりの幅

RMS二乗平均応答



Lateral RMS response




センシングの実用化例-

新幹線では-

最新の技術を投入
世界最高の安全性

"TERRA-S" 地震列車警報システム



列車を止める
まではよいが...

重錘インパクト法 大掛かり
結果の信頼性は?

人力作業での点検が先端技術を支えている
都市基盤スケールでのセンシングは極めてプリミ



生物

社会基盤

防御系 皮膚

防御系基盤 自然災害に対処

骨格

安全・丈夫な建物

物質循環系 血管

物質循環系 ライフライン

循環器

交通・エネルギー

神経系 神経

神経系 センシング
&コントロール


神経節

脳

知的社會基盤
1990年台

SHM百科事典
全5巻 2700ページ
2009年刊行
Boller
Chang
Fujino 編

17万円



小樽港 北防波堤 1909年完成




広井勇(いさみ)

46

広井 勇(いさみ)
工部大学予科、札幌農学校
内村鑑三と同級 アメリカドイツ留学
を経て札幌農学校教授 古市に呼ばれて、
明治32年に東京帝大教授(橋梁学講座)
土木技術者を数多く輩出。広井山脈
青山士、八田與一、吉田徳次郎、田中豊
なぜか?
学者としても非常に優れていた。
広井公式(波圧)
英語での本 Statically Indeterminate
Bridge Stresses 欧米で非常に高く評価

明治三三年度——金森鉄太郎、同三四年度——堀島正義、君島八郎、同三五年度——大河戸宗治、堀見末子、同三六年度——青山士、関場茂樹、千葉利智、八田嘉明、米元晋一、同三七年度——太田圓三、小野諒兄、茂庭忠次郎、同三八年度——新井栄吉、久保田敬一(広井長女雪子の夫)、那須章彌、山田博愛、同三九年度——草間健、同四〇年度——増田淳、同四一年度——川地陽一、堀省吾、同四二年度——牧野雅楽之丞、同四三年度——青木精一、中村廉次、八田與一、平井喜久松、同四四年度——衣斐清香、石井顯一郎、黒田武定、物部長謙、同四五年度——釤宮聲、来島良亮、白石多士良、平山復一郎、吉田徳次郎(広井三女花子の夫)、大正二年度——田中豊、同三年度——蒲芋、久保田豊、藤井真透、三浦七郎、山口昇、同四年度——金森誠之、金子源一郎、西義一、林千秋、藤田周造、森田三郎、同五年度——岡部三郎、同六年度——平川保一、官本武之輔、同七年度——青木精一、石川榮耀、同八年度——小池啓吉、沼田政矩、鶴尾繁龍。


画期的な大型機械工事



48


巨大積疊機「タイタン」（コンクリートブロックを海底に埋設）

廣井先生の銅像





**100年分のコンクリート
のテストピース
(6万個)
一種の長期モニタリング**



50




内村鑑三(1861–1930) キリスト教思想家
東京英語学校を経て札幌農学校卒

青山士 1878–1963
—高時代に内村の講演を聞き、感銘を受けて
門下生に
1903年東大土木を卒業後、広井勇の門下生
パナマ運河(今年100歳)の建設に参加
1912年 内務省 最後は内務技監
荒川放水路の建設を指揮
信濃川大河津分水路の改修 等々

青山士は古市公威にも感銘を受けたという

51




岩淵水門 1924年

絵を描きたくなる
絵レガンス

用強美


3つのE
Efficient
Economical
Elegant



岩淵水門 1924年
荒川と隅田川を仕切る
水門



静岡県磐田の青山家の庭にて(1961年)



「晩年、静岡県磐田(いわた)市から青山が台風のたびに上京し、
水門に異常が無いことを確認に来た」という (高橋 裕) 53

構造物のライフサイクル 計画

設計


施工 製作

何と言っても初期品質が良いことが大事
エンジニアの思いが詰まった作品

維持管理 上の3要素のツケが回らないように

日頃の維持管理からの知見を新設構造物に
生かすことが大切

社会基盤マネジメントの考え方



Loma Prieta 地震, 1989



“信じられない被害だ! 日本では
ありえない”

日本の国際的に著名な地震工学者の言
カリifornia運輸局は地震レトロフィットに励んだ
ハウズナー名誉教授委員会
報告書 *Competing against time* 時間との闘い

ノースリッジ地震, 1994.1.17



耐震補強したところはOK. しなかったところ
は大きな被害. 我々はこれらの地震から何
も学ばなかつた(驕り).

Preparing for the Unexpected

Hiroo Kanamori
California Institute of Technology

(This talk was presented at the luncheon of the
SSA-EAS Joint Symposium, April 7, 1994. It
has been slightly edited for publication.)


想定外に準備しよう
1995年
金森博雄

Living in California means living with earthquakes. During the last decade alone we have experienced several damaging earthquakes, some of which have come as big surprises. We were surprised by earthquakes without surface break, surface break without much seismic radiation, and a south-dipping fault in an area of primarily north-dipping structures. Why were we taken by surprise? We were surprised primarily because the duration of our data base is so short compared with the time scale of earthquake recurrence.


to a "deductive" approach in which we use some theories or inferences drawn from something familiar. In science, we take this approach frequently, often with a good success. In engineering practice, however, people seem to be reluctant to take such an approach, probably because of conservatism and difficulty in convincing their clients of the validity of such a deductive approach. This is understandable; such conservatism may be inevitable in dealing with the real world rather than academia. Under these circumstances, an

Seismological Research Letters, 1995

58



1995.1.17 阪神大震災
耐震補強に目覚めた
既存不適格に要注意



鹿行大橋




- 新橋に掛け替える工事を行なっている。
- 走行中の車両が複数転落
- 昭和43年6月完成、国道354号
- 桁が落下し橋脚が2本失われる。落下橋は60m程度。手前の橋脚は沈下、ミグ方向に移動

産総研(吉見ら)茨城県内の地震被害概況調査


東神戸水路橋

1995年兵庫県南部地震

エンドリンクの破損



天保山大橋の耐震性能評価と耐震補強検討



ペンデル支承の損傷により発生する変位と応力

長大橋の耐震補強




開通: 1989年9月



橋梁の地震応答

FEMなどを使えば
かなりの自由度, 非線形
でも, 解けてしまう時代


問題は
「それが正しいか？」



強力な武器
しかし, 假定次第

リンク構造(タワー, 端橋脚)

1. 振り子のような構造
2. 構造モデルでは、完全ヒンジ




地震高密度モニタリング 1990年から 横浜ベイブリッジの地震応答記録

(1) 豊富な観測点(極稀)


85加速度計
高精度 mg
100万円/個

(2) 豊富な件数

15年間の16地震




同定された3つの遊動円木振動モード




70

Fail-safeフェイル セイフ設計 PCテンドンで連結




PC Cable connecting Pier P1 & P4 and Girder to prevent girder uplifting⁷¹



2011.3.11 東北地方 太平洋沖地震

桁, 塔 60cmも揺れた



端リンクは
大地震では
ヒンジとして
動いた。
(安全が
確認できた)



桁、塔が
60cmも揺れた


自動車の転倒
(想定外?)
付属物の問題



1995 兵庫県南部地震

車両モデル

4/11





提案する車両モデル

平面運動

$$\begin{aligned}\sum F_f &= (m + m_1 + m_2 + m_3 + m_4) (\ddot{x} + \dot{y} \dot{\psi} + \ddot{x} \cos \psi + \ddot{y} \sin \psi) \\ &= -(F_{1y} \sin \delta_1 + F_{2y} \sin \delta_2) - (F_{1x} \cos \delta_1 + F_{2x} \cos \delta_2) - (F_{3x} + F_{4x})\end{aligned}$$

上下運動 **加速度+地震動** 応答力

$$\begin{aligned}\sum F_{z1} &= m_1 (\ddot{z}_1 + \ddot{z}_m) + c_1 \{ \dot{z}_1 - (\dot{z}_F - b_f \dot{\theta} - l_f \dot{\omega}) \} + c_{1z} \ddot{z}_1 \\ &\quad + k_1 \{ z_1 - (z_F - b_f \theta - l_f \omega) \} + k_{1z} z_1 = 0\end{aligned}$$



中央高速道笹子トンネルの天井板落下事故 (2012年12月)



平成26年度重点課題 (総合科学技術会議)

- ・環境・エネルギー
- ・健康・高齢化社会
- ・インフラの安全,
ICTの適用
センサー、ロボット、ビッグデータ
次世代インフラ

SIP 戦略的イノベーション創造プログラム
10課題のひとつ
インフラの維持管理、更新、マネジメント技術

背景

○道路インフラの近接目視点検(5年に一度)の義務化

○全国70万の橋梁、1万のトンネル、標識などの付属物もまとめてやればその費用(市場)は数千億円のオーダー ネクスコだけで200-300億円(以前は80億円)

○大規模更新・修繕のコストは高速道路だけで4兆円/15年

○大規模更新は新設の数倍から(場合によっては)数十倍かかる。全国の道路、港湾空港、河川、農水...あわせれば百兆円を超える?

○科学的に、先端技術を使って、いかに点検費用、更新費用を減らすか? 決して見える利益を生むものではないが、大きな社会的貢献。

笹子トンネル事故(2012年12月)



79



戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)



内閣府 プログラムディレクター
藤野 陽三

30億円あまり 5年間

ニューヨーク市の橋守
ヤネフ博士





1996年ごろの筑波土研でのブリッジワーク
ショップ以来の知り合い

81

「作る」時代から「使う」時代
さらに「マネジメントする」時代

橋梁マネジメント 原本 2007年(訳2009年)




様々な不連続性(Discontinuity)

ニッチ 隙間




土木はそもそもマネジメント

創立: 1914年11月24日(大正3年)



日本工学会 1879年

帝国工科大学
初代学長
貴族院議員



アメリカの次のステップ -長期橋梁性能プログラム(20年間)2007年から-


- 点検・検査の定量化
- 継続的モニタリング
 - センシングへの注目
- 廃棄時の解剖的検査
- 劣化・陳腐化を定量化
- 予測の高精度化
- ストックマネジメント効率化
- 新技術開発の基盤の確立
- 土木工学の国際競争力 強化-

EUでも同じような
研究開発プログラムが




		項目	主な対策	延長※1	概算事業費※2
大規模更新	橋梁	床版	床版取替	約 230km	約16,500億円
		桁	桁の架替	約 10km	約 1,000億円
	小 計			約 240km	約17,600億円
大規模修繕	橋梁	床版	高性能床版防水 など	約 360km	約 1,600億円
		桁	桁補強 など	約 150km	約 2,600億円
	土構造物	盛土・切土	グラウンドアンカー 水抜きボーリング など	約 1,230km	約 4,800億円
	トンネル	本体・覆工	インバート など	約 130km	約 3,600億円
	小 計			約 1,870km	約12,600億円
合 計				約 2,110km	約30,200億円

橋梁RC床版の損傷、劣化



Non Destructive Evaluation (NDE) Methods





90

1. 床版サブプロ 橋梁床版の余寿命予測・高耐久・長寿命化技術

橋梁床版の劣化が維持更新経費の大半を占める → 床版の余寿命予測・高耐久・長寿命化技術の開発により、低コスト化と安全性の確保を両立

開発する余寿命予測システム

実績 マルチスケール統合解析(基幹技術)

寸法
m
m
cm
mm
μm
nm
■ 製造・施工
■ 培生
■ 供用
■ 理論・外力の作用
■ 超長期安定性
■ 水和物崩壊

時間(日)
 10^{-1} 10^0 10^1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7

東大 前川教授

劣化データ
→ 非破壊検査

モデル化
→ 補修・補強工法
道路アセットサブプロ

予測結果
→ アセットマネジメント
データベース
システム


対策決定

■ 10^9 メートルから 10^{-3} メートルスケールをカバーする20の支配方程式、400超のグローバル共有変数、数十の材料化学、熱力学、地球化学、力学モデルを連成解析することで、若材齢固体形成から超長期の地図環境を含むインフラ空間の性能予測を行う数値プラットフォームを構築(FEM Program)
■ 材料組成、構造諸元、施工条件を入れるのみで、時々刻々と変わる構造物の性能を予測可能。事前のパラメタフィッティングを必要としない一般化解析手法


新規性 マルチスケール統合解析と非破壊検査を連結することで、高精度な予測が可能に。

1

高サイクル荷重下でのRC梁および橋梁床版の応答と疲労寿命SIMULATION



複合劣化(疲労+腐食、ASR、浸水)への対応



高速での床版や舗装の状態評価技術の必要性



長さ15m以上の道路橋の総数:約16万橋




従来の橋梁の床版の点検方法(要車線規制
→ 膨大な時間とコスト)



車載型地中探査レーダーの床版・舗装内部探査への応用



時速80kmの高速で地中からの反射波の計測が可能。




本研究で構築した床版・舗装内部状態評価アルゴリズム



任意の断面の状態を評価可能

○分析結果例


- 打音試験の結果と商用ソフトを使った損傷検知の結果



商用ソフトの画像から目視で検出した異常箇所


低精度、作業に1週間

- 信号処理により損傷レベルを評価した結果: 处理時間 数秒




構築したアルゴリズムにより高い精度で打音での異常箇所を検出。
→ 今後、模擬橋梁、実橋梁、空港滑走路の計測を実施し、アルゴリズムの汎用化・高

目指す成果の例(橋梁)




実施体制

- ◆ 橋梁、広域道路、自治体の3水準で維持管理のPDCAサイクルを展開
- ◆ 4つのサブプロジェクト(サブプロ)を展開し、それらを研究開発グループが統括






土木技術と先端技術



土木こそ、先端技術が必要！

研究開発内容

・インフラ



101

西田 厚聰(にしだ あつとし)氏 元東芝会長



Frugal に

つましい、儉約な

終わりに

- SIPインフラは私にとってこれまでの研究の中で最大(最後?)の橋渡し, bridging.
国費を使ったプロジェクト. 成功させたい.
- そのためには,
各メンバーとの協力が欠かせない.
皆さんのご協力も欠かせない

よろしくお願ひいたします.

ご清聴をありがとうございました.

PDFファイルを希望の方は

fujino@ynu.ac.jp

まで