

---

## 第9回 CAESAR 講演会

---

開催日：平成28年8月31日(水)

会場：一橋講堂

国立研究開発法人土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)



---

## 目 次

---

### ■ 基調講演

これからの防災・減災－建築からの視点とSIP防災の取り組み ..... 3

京都大学防災研究所 教授 中島 正愛 氏  
SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」PD

### ■ 講演

液状化地盤における橋梁基礎の耐震性能評価方法と  
耐震対策技術の開発（SIP） ..... 15

CAESAR 上席研究員 七澤 利明

熊本地震の橋梁被害と課題 ..... 37

CAESAR 上席研究員 大住 道生

道路構造物の維持管理の高度化・効率化に向けた取り組み ..... 63

国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部長 木村 嘉富 氏

富山市における持続可能な橋梁マネジメントの実現に向けて ..... 87

富山市建設部 建設技術管理監 植野 芳彦 氏



# 基調講演



## これからの防災・減災 — 建築からの視点とSIP防災の取り組み

2016年8月31日

京都大学防災研究所  
教授 中島 正愛

### 日本建築学会

一般社団法人日本建築学会は、会員相互の協力によって、建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達をはかることを目的とする学術団体です。1886年(明治19年)に創立されて以来今日にいたるまで、わが国建築界においてつねに主導的な役割をはたしてきました。現在、会員は3万5千名余にのぼり、会員の所属は研究教育機関、総合建設業、設計事務所をはじめ、官公庁、公社公団、建築材料・機器メーカー、コンサルタント、学生など多岐にわたっています。

会長 中島 正愛  
副会長 田辺 新一、栗山 茂樹、緑川 光正、松村 秀一、  
野原 文男  
専務理事 真木 康守



### 発表の構成

Long Past	1995年阪神・淡路大震災
Immediate Past	2011年東北大震災
Investment 1	E-ディフェンス
Investment 2	レジリエントな防災・減災機能の強化（内閣府総合科学技術・イノベーション会議）

### 兵庫県南部地震における建物被害の特徴

#### 木造住宅の被害



1層の崩壊

1層の崩壊

#### 鉄筋コンクリート(RC)造りの被害







中間層崩壊


中間層崩壊

壁の破壊


柱のせん断破壊



### わが国における免震建物の建設状況 (日本免震構造協会提供)



### 松村組技術研究所における記録




### 耐震技術革新への道


- (1) 同等なコストでより高い安全性が得られる確証があるまでのためらい
- (2) 繙続的な広報活動
- (3) タイミング (In the right place at the right time)

条件：

確固たる技術の存在  
人的物的資源の確保  
(装置、製造、流通)  
被害地震




### 鋼構造における柱梁接合部の損傷・破断 -米国ノースリッジ地震と同様の損傷露見-




### 溶接接合部：日米の違い


#### ● 改良スカラップ



#### カバーフレート、ハンチ、RBS



### 溶接接合部の耐震性能 -日米共同実験（テキサス大学、京都大学）-



RBS Connection



US Standard Hole Japan's No-Hole

Test Setup

**Publication:** Saita, K., Tamura, T., Morita, S., Nakashima, M., and Engelhardt, M. D., "Plastic Rotation Capacity of Steel Beam-to-Column Connections Using a Reduced Beam Section and No Weld Access Hole Design," Journal of Structural and Construction Engineering, Architectural Institute of Japan, No.526, December 1999, pp.177-184.

## 接合部の設計と施工


### <不可避な取り組みの違い>

- 被害の様相は類似していても、工学（Engineering）においてその解決策は複数である。
- 慣れ親しんできた設計・施工を踏襲（最小限の修正）したい。



## 東北地方太平洋沖地震における建物被害の概要

### 東日本大震災(2011年3月11日)



### 仙台など中核都市の被害



### 仙台中心部に建つ高層建物の揺れ




#### 揺れの特徴:


- ・震度7の揺れ
- ・立っていられないほどの揺れ
- ・家具什器の散乱
- ・本棚からの本の脱落
- ・人命損傷は皆無
- ・居住者は整然と階段から脱出
- ・駐車場の車の移動
- ・建物が折れるのではないかと思うほどの揺れ(外部から)

建設年: 1998



構造形式: 制振ダンパー付き鉄骨鉄筋コンクリート造  
高さ: 145 m (31階)




### 首都圏に建つ超高層建物や免震建物の応答と健全性





**兵庫県南部沖地震に啓発された研究投資  
E-Defense**






都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化  
プロジェクト(文部科学省)

都市の機能維持・回復のための調査研究

**耐震工学におけるこれからの研究課題**



東日本大震災からの教訓－地震防災、とりわけ耐震工学、に突きつけられた新たな課題：

- (1) 想定を超す地震に対する対処
- (2) 事業や生活の継続と速やかな回復





教訓に照らし合わせて耐震工学が取り組むべき研究：


- (A) 高層ビル等都市の基盤をなす施設が完全に崩壊するまでの余裕度の定量化
- (B) これら施設の地震直後の健全度を即時に評価し損傷を同定する仕組みの構築



**研究体制**

研究チーム	
1-1:造淵地盤技術 責任者:鈴木元美(项目代表) 協力機関:清水建設、小堀研、京都大学(牧田智一郎、部会主査)、防災科技研	1-2:RC造余裕度 責任者:高橋英樹(项目代表) 協力機関:清水建設、小堀研、京都大学(西山崎広、部会主査)、防災科技研
2-1:モニタリングシステム 責任者:高橋英樹(项目代表) 協力機関:清水建設、六林研、名古屋大学(猪田義、部会主査)、京都大学、防災科技研	2-2:モニタリング地盤 責任者:大成建設(藤井徳二、项目代表) 協力機関:小堀研、京都大学(田村修次、部会主査)、防災科技研
2-3:モニタリング連携システム 責任者:小堀研(阿野勲、项目代表) 協力機関:清水建設、大成建設、竹中工務店、横浜国立大学(楠木浩一、部会主査)、防災科技研	3:MeSO-net観測 責任者:竹中工務店(小林喜久二、项目代表) 協力機関:東京大学地盤研究所(酒井貴一、部会主査)、京都大学、防災科技研





**モニタリングと健全度評価のための実験**

Height = 25 m

• Sensor Controller

• レベル1センサー  
• 25 servo-type accelerometers  
• 200Hz Sampling

• レベル2センサー  
• 152 MEMS sensors (912 components)  
• 500Hz Sampling

レベリング装置  
レバーリング装置

**戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)  
研究開発計画**

レジリエントな防災・減災機能の強化  
リアルタイムな災害情報の共有と利活用

**内閣府 プログラムディレクター  
中島 正愛**

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan

**総合科学技術会議の司令塔機能強化**

**総合科学技術会議の司令塔機能強化の3本の矢**

**1. 政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定**

進化した「科学技術重要施策アクションプラン」等により、各府省の概算要求の検討段階から総合科学技術会議が主導、政府全体の予算の重点配分等をリードしていく新たなメカニズムを導入。  
(大臣が主催し、関係府省局長級で構成する「科学技術イノベーション予算戦略会議」を4回開催)

**2. 戰略的イノベーション創造プログラム (SIP)**

→ 内閣府設置法の一部を改正する法律案(予算関連法案)  
総合科学技術会議が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から出口(実用化・事業化)までを見据え、規制・制度改革を含めた取組を推進。  
当学技術イノベーション創造推進費:(H26当初予算) 500億円(新規)

**3. 革新的研究開発推進プログラム (ImPACT)**

→ 独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案  
実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベーションの創出を目指し、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進。(H25推正予算) 550億円(予算計上は文科省)

**3. 対象課題候補とPD(政策参与)**





革新的整備技術 杉山幸与  
革新的設計生産技術 佐々木参与  
次世代森林産業製造技術 西尾参与





革新的製造材料 岸与  
次世代海洋資源開発技術 渡辺参与

エネルギークリア 林木参与  
IMAK  
次世代海洋資源開発技術 渡辺参与

レジリエントな防災・減災機能の強化 中島参与  
インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 須野参与

総合科学技術会議  
百萬走行・自動運転システム 遠野参与





本発表の内容は、数多くの機関の方々との共同調査研究等に依っています。関係各位に心から感謝申し上げます。

防災・減災の強化によるわが国の持続的発展に微力を尽くしたいと思います。継続的なご支援をお願いする次第です。

講 演





戦略的イノベーション  
創造プログラム



レジリエントな  
防災・減災機能の  
強化

2016年8月31日  
第9回CAESAR講演会

# 液状化地盤における橋梁基礎の 耐震性能評価方法と耐震対策 技術の開発(SIP)

構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)  
七澤 利明

## 本日の内容



1. 背景・目的
2. 研究項目・体制
3. 研究状況
4. 今後の取組み等

1. 背景・目的
2. 研究項目・体制
3. 研究状況
4. 今後の取組み等

2

## 沿岸コンビナート地区がかかえる防災上の課題

- 沿岸の埋立地では、過去より地震時の液状化により甚大な被害が発生。
- 石油タンク本体など一部の主要施設については近年液状化対策が進められているものの、道路など周辺施設も含めた総合的な対策は不十分。近年の大震でも被害が発生。
- ⇒ 首都直下地震等の大地震発生の切迫が指摘される中、施設の安全性確保だけでなく、震後の燃料供給機能等を確保するための早急な対策実施が必要。



3

# 沿岸コンビナート地区の防災対策における 道路インフラの位置づけ



- 被害の最小化のためには、事前の耐震対策に加えて、被害が生じた場合にも速やかに消防・救急活動を行うためのシステム整備が不可欠。
- 一方で、地区外からのアクセス路は事業者が直接対策を講じることが出来ないため、大地震時のアクセス路の健全性について懸念。
- 震後の燃料供給機能もアクセス路が健全であることが前提。
- 過去の大地震時には液状化被害により埋立地にアクセスする橋が長期通行止めに。  
⇒ アクセス路等の健全性を早急に評価し、事前に対策を講じていくことが重要。



出典:兵庫県南部地震における道路橋の被災に関する調査報告書、平成7年12月


4

## 既設橋の液状化への対応




- 既設橋の約3割は、液状化に対する設計がない時代に建設。
- 液状化地盤にある橋の割合を約22%と仮定すると、全国の既設橋(約70万橋)の約7%で地震時に液状化による被害等の影響が生じるおそれあり。
- 一方で、過去の大地震で実際に甚大な被害が生じた橋はごく一部。
- ⇒ 既設橋の実力を適正に評価する精度のよい評価手法の開発が大きな課題。

既設橋建設後の経過年数



液状化層を有する基礎の割合




5

1. 地震時に液状化による影響を受ける既設橋の状態を精度よく評価する手  
法(解析方法等)を開発。  
⇒ 沿岸埋立地のアクセス橋梁等について、大地震後に速やかな通行機能の  
確保が出来るか、評価に活用。
2. 液状化に伴う作用に対して効果的、かつ工事の際に既設橋の通行機能を  
できるだけ阻害しない補強方法を開発。  
⇒ 1. で「要対策」と評価された既設橋を速やかに補強。



●のうち、液状化対策が必要な橋は…?



効果的かつ交通を阻害しない補強方法は?

6

1. 背景・目的
2. 研究項目・体制
3. 研究状況
4. 今後の取組み等

7

# 課題名、研究項目・内容



- SIP課題名 : レジリエントな防災・減災機能の強化
- 研究開発課題名 : 大規模実証実験等に基づく液状化対策技術の研究開発
- 研究項目・内容

## [港空研]

- a. 港湾施設および埋立地の液状化対策(耐震)診断および対策技術の開発
  - ① 地盤探査、液状化判定および液状化対策技術開発
  - ② 耐震診断システムの構築
  - ③ 統合的な防災性向上技術の開発
  - ④ E-ディフェンスを活用した検証実験

## [土研]


- b. 液状化地盤における橋梁基礎の耐震性能評価手法と耐震対策技術の開発
  - ① 液状化地盤における基礎の地震時挙動の解明と橋の耐震性能評価技術に関する研究
  - ② 液状化地盤における基礎の耐震対策技術の開発
  - ③ E-ディフェンスを活用した検証実験

## [消防研]

- c. 石油タンク周辺施設の液状化損傷評価技術及び損傷防止技術の開発


8

# 研究の全体像(土研)



9

# スケジュール




10

## 研究体制



- 液状化問題に取り組む各種研究機関、学識者、民間企業が連携・共同して研究開発を実施。
- 「産・学・官」の関与により、開発技術を確実に社会に反映(基準類への反映、技術の実用化)。



11

1. 背景・目的
2. 研究項目・体制
3. 研究状況
4. 今後の取組み等

12

## これまでの研究状況・成果



- (1) 地震時挙動の解明と耐震性能評価技術の開発
  - ・被災事例の分析(安全性、通行機能) →研究(1)①
  - ・振動実験による検証 →研究(1)②
  - ・解析技術の検討 →研究(1)③
  - ・地盤調査法の検討(地盤評価の高度化) →研究(1)④、⑤
- (2) 耐震対策技術の開発
  - ・基礎の補強方法の提案(供用性、施工制約) →研究(2)①
  - ・振動実験による検証 →研究(2)②
- (3) E-ディフェンスを活用した検証
  - ・E-ディフェンス土槽での模型地盤作成試験(港空研等と連携)  
→研究(1)④

13

# 研究(1)①: 被災事例の分析



- 液状化による被災事例(38事例)を分析し、被災形態を3つに分類。
  - ①液状化に伴う側方流動による橋脚・橋台の損傷
  - ②液状化による橋脚等の沈下・傾斜
  - ③液状化による橋台背面の沈下
- ⇒ 長期間の供用停止といった社会的影響の大きい被災形態である、側方流動による橋台の損傷等を対象に実験・解析等を実施。



液状化に伴う側方流動による  
橋脚・橋台の損傷

液状化による橋脚等の  
沈下・傾斜

14

# 研究(1)②: 振動実験による検証




- 大型振動台による橋台基礎(1/10縮尺)の振動実験を実施。
- ⇒ 液状化時の地盤流動、古い基礎の地震時挙動等を検証。


## 実験ケース

	杭基礎の設計	背面盛土形状
Case1	旧基準	河川堤防タイプ
Case2	旧基準	道路盛土タイプ
Case3	現行基準	河川堤防タイプ


## 杭模型(Case1)



## 側面図




# 振動台と実験土槽(土研)




## 研究(1) ②: 振動実験による検証



➤ 実験Case1の事前解析(東工大高橋教授:2次元土／水連成動的解析)  
結果から、道路橋の動的解析に用いる設計用地震動のうち、最も大きな変状が生じる地震動(I-I-3:新晩翠橋)を実験で適用。



# Case1 実験状況 (25-40sec)



18

## 研究(1)②: 振動実験による検証




➤ 液状化の発生前後で曲げひずみが急変。

➤ 旧基準の基礎では著しく塑性化する一方、現行基準では塑性化程度は限定的。

➤ 遊間の違いも塑性化の程度や分布に影響することを確認。


⇒ 基礎の補強に際して、遊間の影響を考慮する必要があることが判明。

### 杭の曲げひずみ




(a) Case1


### 橋台の変位と背面土圧



(a) Case1



(b) Case3




(b) Case3

19

## 研究(1)③: 解析技術の検討



- 3次元動的有限要素モデル(地盤をソリッド要素、杭をはり要素としてモデル化)による動的解析手法を検討(東工大高橋章浩教授)。
- 実験結果等に対する検証を経て、精度の高い評価技術として確立していく。




20

## 研究(1)④: 地盤調査法の検討～振動式コーン貫入試験



- 現行基準の液状化判定法は安全側の評価(液状化と判定されても、現実に液状化が生じない場合あり)。
- 既設橋を精度よく評価するためには、液状化判定法の高精度化も必要。
- このため土研では、研究課題「液状化判定法の高精度化」において、新たな液状化地盤調査法『振動式コーン貫入試験』の試作機を開発。
- ⇒ E-ディフェンス土槽で製作した模型地盤に対し、振動貫入試験を試行的に実施。

### 液状化の被害実態と判定結果 (平成23年東北地方太平洋沖地震)




出典:土木研究所「東北地方太平洋沖地震における液状化の発生を踏まえた液状化判定法の検証」、平成23年9月

21

# 振動式コーン貫入試験機の概要


- バイブレータを搭載したCPT先端プローブを用いて、①静的貫入（振動なし）、  
②振動貫入を2孔で実施し、先端抵抗の低下率から原位置での液状化強度  
を推定。
- 測定項目：①先端抵抗、②間隙水圧、③加振加速度

振動式コーン貫入試験機による  
原位置試験（イメージ）



22


## 実験土槽(E-ディフェンス)




23

- 未改良地盤部 ( $Dr=50\%$ ) および改良地盤部 ( $Dr=75\%$ ) で実施。
  - いずれも、振動貫入による先端抵抗の低下度合いが鈍い結果。
- ⇒ 今後、試験機の振動能力を向上させたうえで、さらなる検証試験を実施。

### E-ディフェンスでの試験状況



### 試験結果(未改良地盤部)




24


## 研究(1)⑤: 地盤調査法の検討～杭間地盤調査

- 液状化設計が行われる以前 (~1970) の基礎は、既製杭打撃工法が主流。
  - 杭の打撃貫入に伴い周辺地盤が締固められ、液状化強度が増加している可能性。
- ⇒ 密度計測が可能なRIコーン密度計を用いて、斜方向貫入試験による杭間地盤調査を試験的に実施。

### 基礎形式の割合(1960年代)



### 杭間地盤の締固めイメージ



※杭の断面積分周辺地盤の密度が増加していると想定する場合、杭間隔2.5Dで置換率 $a_s = 12.6\%$ 。

出典:土木研究所資料第4168号「既設道路橋基礎の耐震性能簡易評価手法に関する研究」、平成22年5月

25

# RIコーンを用いた杭間地盤調査の概要


## ➤ RIコーン密度計の測定原理

線源部(セシウム137)から放出されるガンマ線と電子との相互作用(散乱・吸収)を利用して、電子の空間存在度に比例する質量の空間存在度=湿潤密度を測定。

## ➤ 地盤調査の方法


既設橋の周辺および杭間地盤(斜方向、最大傾斜角40°)に対してRIコーン貫入試験を実施し、地盤の密度を計測・比較評価。

RIコーン密度計の測定原理



[http://www.soilandrock.co.jp/tyosa\\_shiken/cpt.html](http://www.soilandrock.co.jp/tyosa_shiken/cpt.html)

地盤調査の方法





26

## 研究(1)⑤: 地盤調査法の検討～杭間地盤調査



- 2つの既設橋(A橋、B橋)で調査を実施(N値10以下の沖積砂質土層)。
- 周辺地盤と比べて杭間地盤で密度が増加している傾向は見られず。  
(なお、RIコーンによる杭間地盤調査自体の実用性は確認。)



- ◆ 周辺地盤(鉛直方向)
- SCP工法を想定した期待値
- 杭間地盤(斜方向)
- 室内試験値
- 最大乾燥密度



杭間地盤調査の状況


27

## 成果(2)①: 基礎の補強方法の提案



- 以下の観点での検討により、基礎の補強工法・構造を提案。
   
((一社)鋼管杭・鋼矢板技術協会との共同研究)
  - ・補強工事で交通を阻害しない(既設橋のため)
  - ・液状化に伴う地盤流動に対する有効性
  - ・施工機械の適用性 など
- ⇒ 実験等を通じて対策効果を検証。

基礎の補強工法・構造




28

## 成果(2)②: 振動実験による検証(対策技術)



- 抽出した補強工法・構造の有効性等を検証するため、動的遠心力載荷実験を実施(現在実施中)。
- 橋台の液状化被災事例の分析から、橋台高さ・層厚をパラメータに。

橋台高さ・液状化層厚と被災度



実験ケース

	橋台高さ	液状化層厚	設計基準	補強工法
①	5m	5m	旧	無対策
②	5m	18m	旧	無対策
③	5m	18m	旧	壁(前)
④	5m	18m	旧	斜杭
⑤	5m	18m	旧	壁(側)
⑥	5m	18m	現行	—
⑦	12m	5m	旧	無対策
⑧	12m	10m	旧	無対策
⑨	12m	10m	旧	壁(前)
⑩	12m	10m	旧	斜杭
⑪	12m	10m	旧	壁(側)
⑫	12m	10m	現行	—

出典:土木研究所資料第4014号「道路橋橋台およびその基礎の地震被災事例」  
(平成18年5月)に加筆

29

# 動的遠心力載荷実験の概要

- ▶ 大型動的遠心力載荷装置(土木研究所)を使用。
- ▶ 縮尺1/60とし、60Gの遠心加速度を作用させた状態で土槽を動的に振動。


大型動的遠心力載荷装置



実験土槽および模型の状況(Case8)



側面図および平面図(Case8)



30

## Case8,11(橋台高さ12m,液状化層厚10m) 実験状況(10倍速)

Case8  
無対策




Case11  
鋼管矢板壁  
(側面:一体型)

## 成果(2)②: 振動実験による検証(対策技術)



- ▶ 無対策(Case8)および各補強工法・構造(Case10, Case11)の実験結果を比較すると(速報値)、鋼管矢板壁(側面:一体型)(Case11)は、杭の曲げひずみ、橋台の傾斜・変位抑制の観点から効果あり。
- ⇒ 今後、土研大型振動台(H28)・E-ディフェンスでの検証実験(H29)を行い、地震後に求められる性能や施工性なども考慮したうえで、補強工法・構造を提案する予定。



1. 背景・目的
2. 研究項目・体制
3. 研究状況
4. 今後の取組み等

## (1) 今後の取組み

取組み①:E-ディフェンスを活用した検証実験

取組み②:情報システムへの反映

取組み③:耐震設計思想の転換

## (2) 社会実装～研究成果の社会への還元

34

### 取組み①:E-ディフェンスを活用した検証

➤世界最大級の実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス、(国研)防災科学技術研究所)を用いた大規模実証実験により、提案した対策技術の有効性を検証(平成29年度に実施予定)。



35

# 大規模検証実験の目的・意義

## 1. 遠心力載荷実験 (1/60縮尺: 杭径約1cm)

- 液状化地盤中の基礎の性能評価に影響する各種パラメータ（地盤条件、構造条件、補強方法等）を踏まえた多数の実験を実施し、パラメータの影響を評価


⇒ただし、実験時の観察、データ計測量に限界  
→ 液状化～基礎の挙動の関係を詳細に把握できず



## 2. 振動実験: 土研振動台 (1/10縮尺: 杭径約5cm)

- 代表的な地盤条件、補強条件に対して実験(5ケース)
- 液状化の発生と基礎の挙動の変化を時刻歴で把握  
→ 液状化による基礎への影響の詳細評価が可能に！


⇒ただし、実橋に即した基礎構造(RC等)の模型化は困難  
→ 基礎が塑性化した後の地震時挙動の検証ができます



## 3. 振動実験:E-ディフェンス(約1/4縮尺: 杭径約13cm)

- 代表的な地盤条件、補強条件に対して実験(1ケース)
- 実橋に即した基礎構造を模型化し、塑性化後の挙動を把握  
→ 基礎の塑性化後の挙動も含めた液状化～基礎の挙動の関係が明らかに！

基礎の挙動評価技術および対策技術の確立




36

## 取組み②: 情報システムへの反映



- 本研究で得られた知見に基づき道路橋被災度評価手法を改善し、課題⑤「インフラ被災情報のリアルタイム収集・集約・共有技術の開発」(国総研)において開発中の情報分析・意思決定支援システムに反映していく予定。
- ⇒ 過去の大地震で重篤な被害が生じている液状化被害に対する信頼性が向上。システムの精度向上に貢献("SOCIETY 5.0"への寄与)。



研究成果を反映、  
液状化被害に対する信頼性向上

国土技術政策総合研究所より提供

37

## 取組み③: 耐震設計思想の転換



- これまで、"Safety Design"(安全設計)。  
地震による作用力  $\leq$  (タンクや橋の)抵抗力
- 東日本大震災や熊本地震では、タンクの破壊や落橋は防いだものの、被災により燃料供給機能や通行機能の回復が遅れ、社会的に大きな影響が発生。
- ⇒ 燃料供給機能や通行機能が速やかに確保されるよう、建設や補強を行う必要あり。

コンビナート地区の液状化被害  
(東日本大震災)




写真提供: 消防研究センター

高速道路の橋脚の傾斜(熊本地震)



38

## これからの耐震設計 ～Usability-Based Design (UBD)への転換～



### これからの耐震設計 - Usability-Based Design (UBD) -


- ・燃料供給ができる程度に変状を抑える
  - ・車が通行できる程度に変状を抑える
  - ...
- ⇒ 変位が制御された設計 (Displacement Control)

### USBへの転換のための大きなチャレンジ

- ・液状化による構造物変位の正確な予測は、現在の技術では困難。

### SIPによるブレイクスルー！

- ・大規模実証実験(E-ディフェンス)に裏打ちされた高精度な予測技術を開発！



検証  
↔



- 研究成果は、技術基準への反映等を通じて社会実装。
  - 液状化地盤における橋の耐震性能評価手法  
⇒ 道路橋の設計基準(道路橋示方書)へ。
  - 液状化地盤における既設橋の基礎の耐震対策技術  
⇒ 設計ガイドライン等を公表し、耐震補強施策を技術支援。
- CAESARとしても、出来るだけ早期に成果をあげて社会に還元していくことを目指し、引き続き重点的に取り組んでいく。



# 熊本地震の橋梁被害と課題



1

## CAESARが地震被害調査を行う目的

○道路管理者の要請を受け、

- ・被害状況を調査
- ・通行規制について助言
- ・応急復旧方針について助言
- ・必要な調査内容について助言
- ・本復旧方針について助言

○地震の教訓を今後の技術行政に反映するため、

- ・被害原因を分析
- ・対策技術等について研究開発

※これらの活動は、国土技術政策総合研究所と共同で行っています



2

# 地震被害調査・助言を行うCAESAR職員



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



3

## 前震・本震による震度7の計測


■前震(4月14日21時26分): 益城町

■本震(4月16日 1時25分): 益城町、西原村

【参考】新潟県中越地震(M6.8): 川口町(本震:震度7 → 同日余震(M6.5):震度6強)

東北地方太平洋沖地震(M9.0): 築館(本震:震度7 → 4 / 7余震(M7.2):震度6強)

鉢田(本震:震度6強 → 同日余震(M7.6):震度6強)



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research




4

# 熊本地震の諸元等


- 本震(4月16日 1時25分)  
M7.3、震源深さ12km  
布田川断層帯(主に布田川区間)の活動
- 前震(4月14日 21時26分)  
M6.5、震源深さ10km  
日奈久断層帯(高野-白旗区間)の活動

- ・九州は正断層が多い地方。
- ・布田川断層帯、日奈久断層帯も右横ずれを伴う正断層。
- ・今回の地震は比較的右横ずれが卓越。




5

## 近年の代表的な被害地震との比較



6

# 代表的な地震動の加速度応答スペクトル




国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



7

## 橋梁の被害の概要

- 熊本県内、大分県内の震度6弱以上を観測した地域における橋梁数は約15,700橋であり、このうち、軽微な損傷を含め、何らかの被災が生じた橋梁は182橋※1  
(軽微な損傷には、橋梁取り付け部に生じた段差等、橋梁以外の損傷も含む)
  - また、平成9年以降に建設された1,250橋のうち、何らかの被災が生じた橋は20橋(1.6%) ※1
- ※1 地方公共団体が管理する橋梁の被災は国交省所管施設災害申請ベース(平成28年5月31日時点)



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



地図: 国土地理院地図  
出典: 社会資本整備審議会道路  
分科会道路技術小委員会資料

# 道路橋示方書に規定される耐震性能と地震被害

設計地震動	A種の橋	B種の橋
レベル2地震動	地震による損傷が橋として致命的となるない性能 (耐震性能3)	地震による損傷が限定的なものに留まり、橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能 (耐震性能2)



近年の基準に基づき設計された橋について、  
設計基準上、許容されない損傷が生じていれば、  
**教訓を設計基準に反映させること**が必要

古い橋であっても、致命的な損傷が生じている  
場合には、**警鐘を鳴らすこと**が必要

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



9

## 本資料で説明する被災箇所位置図




図-1 被災箇所位置図

※図上の位置は概略

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



10

# 損傷が致命的となつた橋



国道325号 阿蘇大橋



村道栃の木～立野線 戸下大橋



県道小川嘉島線 府領第一橋



町道平田・小柳線 田中橋



村道獄大道・吉岡線 宇曾谷橋 センター

CAESAR (シーザー) : Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



11

## 阿蘇大橋



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター

CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



12

# 阿蘇大橋

【全景】



写真-1 落橋前の状況(google mapより)

架設竣工年:S46年  
上部構造形式:単純合成鉄杭, トラスド逆ランガー,  
3径間連続非合成鉄杭  
下部構造形式:(橋台) 逆T式橋台  
(橋脚) 壁式橋脚(RC)  
杭形式:場所打ち, 直接基礎  
橋長:205.96m 径間数:5径間



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



13

# 阿蘇大橋

## ■A1橋台

- ・パラペットが破壊し後ろ側に倒れ
- ・橋台本体の明らかな変位・傾斜は確認されず
- ・橋台下側(アーチアバット周辺)は岩が露出



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



14

# 阿蘇大橋

## ■A2橋台

- ・橋台を境に地山が崩落
- ・舗装と橋台に大きな段差がみられない



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



15

# 阿蘇大橋

- 落橋原因は特定できないが、斜面崩壊の影響、地盤変位の影響があったものと推定
  - 斜面崩壊の影響を受けにくい箇所を選定
  - 地盤変位があっても落橋しにくい橋種を選定

国道325号阿蘇大橋架け替え位置



国土交通省



村道板の木～立野線  
阿蘇長陽大橋



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



16

## 戸下大橋



写真-1 被災前



写真-2 斜面崩壊と橋梁の流出



写真-3 斜面崩壊と橋梁の流出



写真-4 橋脚の流出

- ・路線名：村道柄の木～立野線
- ・橋長：380.8m
- ・径間数：17径間十片桟道
- ・架設年次：1995年（H7）
- ・橋梁形式：PCT桁橋など



国立研究開発法人 土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

CAESAR(シーザー)：Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



17

## 府領第一橋



写真-1 落橋の状況

- ・路線名：県道小川嘉島線
- ・橋長：61.3m
- ・径間数：3径間
- ・橋梁形式：RC中空床版橋
- ・架設年次：1974年（S49）



国立研究開発法人 土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

CAESAR(シーザー)：Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



18

# 府領第一橋



写真-2 A1橋台の損傷



写真-3 斜角側橋座部  
に残された擦過痕




写真-4 ロッキング橋脚の  
脱落・転倒



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



19

# 府領第一橋



写真-1 ピボット支承(上沓)

■ピボット支承には被災前に、劣化や損傷はなかったものとみられる。

■支承部アンカーボルトや取り付けボルトにも異常は確認されず、摺動部には発錆もほぼ確認できない。



写真-2 ピボット支承(下沓)  
土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



写真-3 ピボット支承(下沓拡大)  
CAESAR

20

# 府領第一橋

- 特殊な橋脚(ロッキング橋脚)を有する橋
  - ・ 上下端がヒンジ構造の複数の柱で構成
  - ・ 単独では自立できない
  - ・ 水平方向の上部構造慣性力を支持することができない




図-1 府領第一橋の構造



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



出典:社会资本整備審議会道路  
分科会道路技術小委員会資料

21

# 府領第一橋

- 耐震設計基準に準拠して橋台部に横変位拘束構造が追加設置されていたが、大きな地震力により横変位拘束構造が破壊され、上部構造の水平変位を制限することができなくなり、さらに、上部構造の水平変位に伴い、中間支点の鉛直支持を失い落橋に至ったと考えられる。




図-1 府領第一橋の想定落橋メカニズム



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research




社会资本整備審議会道路分科会  
道路技術小委員会資料を編集

22

# ロッキング橋脚の耐震補強の考え方

## ○ロッキング橋脚の安定性を確保するための構造とする

- ① 単独で自立可能な構造(完全自立構造)を基本とする



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



社会資本整備審議会道路分科会  
道路技術小委員会資料を編集

23

## 田中橋



・路線名:町道平田・小柳線  
・架設年次:1930年(S5)  
・橋長:28.1m  
・径間数:3径間



写真-2 落橋状況

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



24

# 田中橋

- 左岸側橋台：石積橋台の崩壊
- 右岸側橋台：桁が押し込まれた形跡
- 橋脚が破壊：比較的大きなコンクリートのブロックに分離。



写真-1 左岸側橋台



写真-2 右岸側橋台上部



写真-3 左岸側橋脚



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) :Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



25

# 宇曾谷橋

・路線名:村道獄大道・吉岡線

・橋長:11.5m

・径間数:1径間



H28.7.12撮影




国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) :Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



26

## 宇曾谷橋



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



27

## 宇曾谷橋



※NHKより引用



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



28

# 宇曾谷橋



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



H28.5.3撮影

29

# 杉之尾橋



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



30

# 耐震補強の効果の事例

【耐震補強の効果があった事例】  
(緊急輸送道路としての機能を速やかに回復した事例)



写真-1 国道3号 跨線部

耐震補強の実施により、  
損傷は限定的

段落し部の損傷

【耐震補強が未実施で  
被害を受けた事例】



写真-5 市道(1-3)中央線・中央線陸橋



写真-2 阿蘇口大橋  
(国道57号)



写真-3 アンカーバー  
のイメージ



写真-4 支承の破損の状況

支承が損傷したものの、ア  
ンカーバーによる補強によ  
り、損傷は軽度



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



社会资本整備審議会道路分科会  
道路技術小委員会資料を編集

31

## 取付部の損傷



写真2 橋台の損傷

写真1 橋台の損傷



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



33

## 取付部の損傷



写真1 アンカーボルト定着部の損傷



写真2 ダンパー取付部の損傷



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



33

## 特殊橋の被害



- ・路線名：県道熊本高森線
- ・径間数：2径間
- ・橋長：160.0m
- ・橋梁形式：斜張橋
- ・架設年次：1997年(H9)

写真-1 桑鶴大橋の全景(A1側から)



写真-2 A2橋台支承、変位制限構造、  
パラベットの損傷



写真-3 A2橋台伸縮装置の損傷と段差



写真-4 ケーブルの損傷



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



34

# 特殊橋の被害

- ト拉斯橋やアーチ橋のような特殊橋においては、支承部の損傷や端柱基部のボルトの破損等が生じた事例があった。
- これらに対しては、個々に補強対策を検討し、必要に応じて対策を講じることが必要。




写真-1 取付けボルトの抜け出し、橋台背面の損傷(並柳橋)

写真-2 座屈拘束ブレースが取り付けられた  
端柱基部のボルトの破損(南阿蘇橋)



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



35

## 俵山大橋



写真-1 A1橋台側からの全景

- ・路線名：県道熊本高森線
- ・径間数：3径間
- ・橋長：140.0m
- ・橋梁形式：鋼鉄桁橋
- ・架設年次：2001年(H13)



写真-2 A1-P1間での上部構造の屈折



写真-3 A1橋台の基礎の露出

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



36

# 俵山大橋



写真-1 A1橋台と桁の衝突、  
支承の残留変形




写真-2 A2橋台パラペットの押し込まれ、  
支承部の破壊



写真-4 ゴム支承の破壊  
(P2橋脚)



写真-3 A1-P1間での主桁の座屈




国土研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



37

## 俵山大橋のP2、A2支承の破壊箇所



### 鋼橋用支承の構造例



国土研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research




ゴム支承の鋼材部の設計標準  
(案):(社)日本支承協会、ゴム支承協会 に加筆

38

# 俵山大橋の被災要因の推定

- 地盤の変状により、各下部構造が水平方向に移動し、鉛直方向に沈下。
- A2側パラペットは背面側に押し込まれて損傷。
- 支承部に水平力及び引張力が作用し、支承の取付ボルトで破壊。
- A1-P1間の桁フランジ断面変化部で座屈。



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



39

## 扇の坂橋



写真-1 扇の坂橋

- ・路線名：県道熊本高森線
- ・径間数：3径間
- ・橋長：128.0m
- ・橋梁形式：鋼鈑桁橋
- ・架設年次：2001年(H13)



写真-3 A1橋台ゴム支承上の下フランジの変形



写真-4 A1橋台の横変位拘束構造の損傷

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



40

# 扇の坂橋



写真-1 A1橋台ゴム支承の残留変形と  
ジョイントプロテクターの損傷



写真-2 A2橋台ゴム支承の残留変形



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



41

## 扇の坂橋の被災要因の推定

- 地盤の変状により、各下部構造は水平方向に移動。
- ゴム支承に最大で弾性範囲を超える残留変形。
- ゴム支承に生じた残留変位の方向にずれ。
- 横変位拘束構造、ジョイントプロテクター、パラペットの損傷状況から、ゴム支承には設計変位を超える応答は生じていないと考えられる。




図-1 各下部構造、上部構造の移動方向(破線:地震前、実線:地震後)



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



42

# 大切畠大橋



・路線名：県道熊本高森線  
・橋長：265.4m  
・架設年次：2001年(H13)  
・径間数：5径間  
・橋梁形式：鋼鉄桁橋



写真-1 大切畠大橋全景



写真-3 桁の残留変位



写真-4 落橋防止ケーブルの破断



写真-5 P2橋脚のひび割れ

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) : Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



43

## 大切畠大橋の支承の損傷




写真-1 ゴム支承の損傷状態

国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) : Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



44

# 大切畠大橋の支承の破壊箇所 (P1,P3,P4)



鋼橋用支承の構造例




国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



ゴム支承の鋼材部の設計標準  
(株)日本支承協会、ゴム支承協会に加筆

45

# 大切畠大橋の支承の破壊箇所 (A1,A2)



鋼橋用支承の構造例



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research




ゴム支承の鋼材部の設計標準  
(株)日本支承協会、ゴム支承協会に加筆

46

# 大切畠大橋の被災要因の推定

- 地盤の変状により、各下部構造が水平方向に移動し、鉛直方向に沈下。
- 下部構造の位置によってゴム支承の破壊形態に以下の特徴
  - ・A1、A2橋台(G1～G5桁全て)：ゴム層で破断
  - ・P1、P3、P4橋脚(G1～G5桁全て)：セットボルト部で破断
  - ・P2橋脚(G1～G5桁全て)：ゴム層に亀裂や破断、あるいは、残留変位が発生
- 地震動および地盤変状(水平及び鉛直方向)両方の影響



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) : Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



47

## 地盤変状による被災

- 大規模な斜面崩壊による落橋事例、地盤変状による橋台の沈下等により供用性を喪失した事例も存在。必要に応じて、現行基準の配慮事項に地質・地盤調査、橋の構造形式、設置位置等の配慮事項を追記。



【参考】配慮事項の例

### 調査関連

斜面変状の発生の有無・規模・範囲を推定するための山地部における地盤調査に関する記載の充実

### 下部構造の設置位置、形式・形状

斜面変状の種類・範囲とそれに応じた下部構造の設置位置、形式・形状選定の考え方の具体例の記載



写真-1 橋梁周辺での大規模な斜面崩壊(上)  
A2橋台側桁端部の損傷(下)  
(村道木の木～立野線・阿蘇長陽大橋)

写真-2 橋台周辺での地盤  
変状による橋台の沈下  
(県道熊本高森線・俵山大橋)

出典:社会資本整備審議会道路  
分科会道路技術小委員会資料

48



国立研究開発法人 土木研究所  
構造物メンテナンス研究センター  
CAESAR(シーザー) : Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



# まとめ

- 斜面変状や断層変位により、落橋した事例や橋としての機能の回復が速やかにできなかった事例
- 特殊橋梁の落橋、橋としての機能の回復が速やかにできなかった事例
- 支承部の損傷、支承取り付け位置の桁の損傷
- 取り付けられる部位の損傷



国立研究開発法人 土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



49

## CAESARの行う地震関連研究課題

○超過外力に対する道路橋のレジリエンス技術に関する研究

○地盤・基礎を含めた橋全体系の耐震性能評価技術及び耐震補強技術

○既設部材への影響軽減等に配慮した耐震補強技術に関する研究

○ゴム支承の耐久性に係る品質確保のための評価手法に関する研究

○液状化地盤における橋梁基礎の耐震性能評価方法と耐震対策技術の開発  
(SIP)



国立研究開発法人 土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

CAESAR(シーザー):Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research



50



# 道路構造物の維持管理の高度化・効率化に 向けた取り組み

第9回CAESAR講演会

2016年8月31日



国土技術政策総合研究所  
道路構造物研究部長 木村嘉富

## 道路構造物担当者（国総研・土研）

道路構造物	国総研	土 研	
附属物		内容により、関係上席	
橋梁	上部工	橋梁研究室 【星隈順一】	上席(予測評価技術・上部構造担当) 【玉越隆史】
	下部工 基礎		上席(検査技術・コンクリート構造物担当) 【石田雅博】
トンネル		CAESAR 橋梁構造研究G	
土工構 造物	構造・基礎研究室 【間渕利明】		上席(管理システム・下部構造担当) 【七澤利明】
	擁壁	道路技術研究G	上席(補修技術・耐震技術担当) 【大住道生】
	シェッド		トンネルT 【砂金伸治】
	大型カルバート		施工技術T 【宮武裕昭】
	カルバート	地質・地盤研究G	寒地構造T* 【西弘明】
	盛土		土質・振動T 【佐々木哲也】
	軟弱地盤		施工技術T 【宮武裕昭】
舗装	のり面・斜面	道路基盤研究室 【久保和幸】	地質T 【佐々木靖人】
			道路技術研究G
			舗装T 【藪 雅行】




国総研

国土交通省 国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management  
国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management

\*寒地土木研究所  
寒地基礎技術研究G

2

# 維持管理における技術基準の体系




## 定期点検要領（平成26年6月）

- ① 道路橋
- ② 道路トンネル
- ③ シェッド・大型カルバート等
- ④ 横断歩道橋
- ⑤ 門型標識等

### 道路橋定期点検要領

- 道路法施行規則第4条の5の2の規定に基づいて行う定期点検について、最低限行われるべき事項と考えられる方法、記録項目を具体的に記したもの。
- 各項目について、具体的な考え方や留意点を補足。
- 「一般的構造と主な着眼点」、「判定の手引き」を付録として添付。



# 点検の実施状況：道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

国土交通省 道路局

平成 27 年 11 月

## 3. 点検実施状況（平成 26 年度）

### (1) 全国の橋梁・トンネル・道路附属物等

- 平成 26 年度において、橋梁は全国で 72 万橋のうち、約 6 万橋の点検を実施しました。各管理者別の点検実施率は、国土交通省 5,844 橋、高速道路会社 3,636 橋、都道府県・政令市等 21,788 橋、市区町村 32,451 橋となりました。
- なお、点検実施率は、全体で約 9%、管理者別では、国土交通省 約 15%、高速道路会社 約 16%、都道府県・政令市等 約 12%、市区町村 約 7%となっています。
- その他、トンネル及び道路附属物等は、それぞれ約 1,400 場所、約 6,400 施設で点検を実施し、約 13%、約 16%の点検実施率となっています。

### (2) 橋梁

管理者	管理施設数	点検実施数	点検実施率
国土交通省	37,766	5,844	15%
高速道路会社	23,077	2,638	16%
都道府県・政令市等	182,297	21,788	12%
市区町村	480,355	32,451	7%
合計	723,495	63,719	9%

（単位：橋）

### (3) トンネル

管理者	管理施設数	点検実施数	点検実施率
国土交通省	1,459	323	22%
高速道路会社	1,889	337	18%
都道府県・政令市等	5,271	502	10%
市区町村	2,259	280	12%
合計	10,878	1,442	13%

（単位：箇所）


### (4) 道路附属物等

管理者	管理施設数	点検実施数	点検実施率
国土交通省	11,934	1,381	12%
高速道路会社	11,643	2,320	20%
都道府県・政令市等	13,598	2,122	16%
市区町村	2,700	534	20%
合計	39,875	6,259	16%


（単位：箇所）

### (4) 市区町村 ①橋梁

- 市区町村では、管理する橋梁 480,355 橋のうち、32,451 橋について点検を実施しました。その結果は、判定区分 I: 11,481 橋、II: 15,840 橋、III: 5,029 橋、IV: 101 橋となりました。
- なお、判定区分のそれぞれの割合は、I: 35%、II: 49%、III: 15%、IV: 0.3%となります。
- 判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）については、建設経年年数が異なるほど異なる傾向にあります。建設後 40 年を過ぎると、20% 程度となっています。
- 著色指標適用である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したとされています。（18 頁参照）



- その他の道路構造物
- 市区町村では、管理するトンネル 2,259 場所のうち、200 場所について点検を実施しました。その結果は、判定区分 I: 17 場所、II: 129 場所、III: 126 場所、IV: 1 場所となりました。
- なお、判定区分のそれぞれの割合は、I: 6%、II: 46%、III: 45%、IV: 3%となります。
- また、管理する道路附属物等 2,700 施設のうち、536 施設について点検を実施しました。その結果は、判定区分 I: 124 施設、II: 244 施設、III: 164 施設、IV: 4 施設となりました。
- なお、判定区分のそれぞれの割合は、I: 27%、II: 46%，III: 31%，IV: 1%となります。
- 著色指標適用である判定区分Ⅳのトンネル、道路附属物等については、速やかに緊急措置を実施いたします。（22 頁参照）



（単位：箇所）



- 14 -



国総研

National Institute for Land and Infrastructure Management

5

# 橋 梁




国総研

National Institute for Land and Infrastructure Management

6

# 道路橋のメンテナンスサイクルと取組み



## 道路橋の耐荷力照査、補修補強設計の流れ

### 補修・補強設計時の課題

- ・補修・補強範囲の絞り込み(部材内部の損傷状況の把握)
- ・材料の実強度や交通実態に応じた設計法



# 非破壊検査技術の適用性評価法の検討



近接目視点検による把握された変状に対し、  
・損傷したコンクリート部材の耐荷力評価  
・補修・補強すべき範囲の設定  
←ひび割れ深さや鉄筋等の腐食  
非破壊検査の活用


## 非破壊検査の課題:

- ・各種技術が開発されているが、損傷した実構造物への適用性が必ずしも確認されていない。(利用者の立場)
- ・非破壊検査により調査すべき情報や精度、実構造物での検証機会が不足(開発者の立場)

## コンクリート橋における非破壊検査技術の適用性評価法の確立

適用性を評価するにあたっての手順や確認事項、報告内容等をとりまとめる。


産学18者(13グループ)の所有する非破壊検査技術を用いて、コンクリート橋の様々な損傷を模擬した供試体や実損傷供試体(撤去部材)に対して非破壊検査を実施し、適用性評価法を確立する。  
(土研、大学、民間企業との共同研究)




# 非破壊検査技術の適用性評価法の検討

## ○供試体での試験結果

### 模擬損傷供試体



### 実損傷供試体



⇒模擬損傷供試体と実損傷供試体(撤去部材)では、検知正答率に差

## ○「非破壊検査技術の適用性評価法(案)」を提案(国総研資料とりまとめ中)



要素試験体

- ・検知可能な損傷の種類
- ・検出限界精度



模擬損傷供試体

- ・検査時間の影響
- ・予備情報の有無



実損傷供試体

- ・検査空間
- ・表面塗装の有無等、検査条件

## 成果の活用: 適用性評価法(案)、評価用試験体を提供

- ・道路管理者における個別技術の適用性評価試験の実施
- ・民間等における非破壊検査技術の開発を促進(SIP等)



# 交通実態等に応じた照査用荷重の検討 ～部分係数設計法の導入～

## 新設構造物の設計

### ○ 現在(許容応力度設計法)

標準的な構造・材料を前提に、荷重や調査・施工管理によらず、一律の安全余裕度を設定。

$$\frac{(荷重1) + (荷重2) + \dots}{(荷重組合せによる割増係数)} < \frac{\text{（降伏応力度）}}{\text{（安全率）}}$$

### ○ 今年度改定予定(部分係数設計法)

多様な構造・材料を活用できるよう、荷重特性や構造・材料の信頼性、解析精度等に応じて複数の安全係数を導入

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{係数1}) \times (\text{荷重1})}{\text{（係数1）} \times (\text{荷重1}) + \text{（係数2）} \times (\text{荷重2}) + \dots} < \frac{\text{（限界状態）}}{\text{（係数1）} \times (\text{係数2}) \times \dots} \\ & \begin{aligned} & \cdot 100\text{年に一度の断面力を与える荷重} \\ & \cdot \text{交通状況は2, 3種類} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \cdot \text{標準的な施工法による強度のばらつき} \\ & \cdot \text{解析、調査精度に応じた係数} \end{aligned} \end{aligned}$$

既設構造物への適用  
(部分係数設計法)

・供用年数、交通実態に応じた照査用荷重の設定

・実構造物で確認した材料強度の活用





# 交通実態等に応じた照査用荷重の検討 ～荷重シミュレーションによる検討～

交通状況把握

・大型車交通量、車種別交通状況


荷重シミュレーション

・実測した交通状況に基づき、各荷重を変動させて、橋に載荷  
(荷重変動パターン1,000CASE)  
・設計供用期間(100年、25年等)における、荷重作用時の橋梁各部材の断面力を算定




照査用荷重の設定

・各ケースにおける設計供用期間(100年、25年等)における断面力の最大値を集計  
・最大値分布の平均値の断面力を与える荷重・荷重係数を設定



# 交通実態等に応じた照査用荷重の検討 ～ 荷重係数の検討結果例 ～

死荷重と活荷重に対する荷重係数



交通流の特性や設計供用期間による活荷重の荷重係数の変化

		大型車混入率		
		50%	30%	10%
設計供用期間	100年	1.12	0.99	0.61
	25年		0.93	
	5年		0.83	



国総研

国土交通省 国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management

## 道路橋の定期点検：法に基づく点検と直轄点検

### 道路橋定期点検要領 (全道路橋)

五年に一回の頻度

近接目視を基本

部材単位の健全性診断  
I, II, III, IV

道路橋毎の健全性診断  
I, II, III, IV

診断結果の記録と保存

### 橋梁定期点検要領(直轄管理橋)

五年に一回の頻度

近接目視を基本

基礎データの取得

損傷程度の評価  
要素単位  
26種類の損傷種類毎  
a,b,c,d,e

対策区分の判定

部材単位  
26種類の損傷種類毎  
A,B,C1,C2,E1,E2,M,S1,S2

部材単位の健全性診断  
I, II, III, IV

道路橋毎の健全性診断  
I, II, III, IV

診断結果の記録と保存


その他点検結果の記録と保存



国総研


国土交通省 国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management

# 道路橋の定期点検の分析例



定期点検結果から得られる状態遷移確率の例

## LCC算定事例（鋼橋）



# 道路橋の耐久性向上のための構造細目や仕様

## 新たに求められる構造細目や仕様の例

桁下面の狭隘部



点検性

付属物の設置位置

サイドブロックの亀裂



維持管理性

更新可能な構造

鋼箱桁内部の滯水、および腐食



耐久性

水抜き孔の大きさ、  
数、箇所

構造細目や仕様を整理、標準化することで耐久性の向上をはかることができる。

道路橋の耐久性向上のための構造細目や仕様に関する共同研究

(建コン協、橋建協、PC建協)

1. 道路橋定期点検データに基づく構造細目や仕様へのフィードバック事項に関する検討

2. 道路橋（鋼・コンクリート）の新たに望まれる構造細目や仕様に関する検討

構造細目や仕様の確立

道路橋の設計基準へ反映



国総研

国土交通省 国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management

17

# トンネル




国総研


国土交通省 国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management

18

## 道路トンネルの建設年数（直轄）




## 建設年度とトンネル延長（直轄）



# 道路トンネルの判定区分


道路トンネル定期点検要領(平成26年6月)		従来(平成26年度以前)
判定区分(5区分)		点検結果判定(3区分)
I : 健全		S(変状無、軽微)
II : 予防保全段階	II b: 予防保全段階 (要監視)	B(変状有: 危険性低、要調査)
	II a: 予防保全段階 (要監視・要対策)	
III : 早期措置段階(要早期対策)		
IV : 緊急措置段階(要緊急対策)		A(変状大: 危険性高、要応急対策、要調査)

## 変状区別の判定区分割合




## 経過年数と判定区分


### 矢板工法




### NATM



## 地山等級と判定区分




## 地山等級別ひびわれ発生状況




※連続する同じ地山等級を1区間として調査。  
区間が長くても同一地山等級の場合は1区間として計上。


## 土被りと荷重高さ



## 変状の進行状況（矢板工法）



## 変状の進行状況（N A T M）



# 土工構造物

## 道路土工構造物

### 道路土工構造物

道路を建設するために構築する土砂や岩石等の地盤材料を主材料として構成される構造物及びそれらに附帯する構造物の総称をいい、切土・斜面安定施設、盛土、カルバート及びこれらに類するものという。

#### ●切土・斜面安定施設



#### ●盛土



# 道路土工構造物の定期点検

## ○切土のり面

- ・切土のり面本体(地山)
- ・のり面保護構造物
- ・排水施設

## ○切土・斜面安定施設

- ・斜面崩壊対策施設(グラウンドアンカー等)
- ・落石・岩盤崩壊対策施設(ロックシェット等)
- ・土石流対策施設
- ・地すべり対策施設
- ・その他(スノーシェット等)

## ○自然斜面

- ・自然斜面自体は「構造物」ではないが、上記構造物とともに維持管理していくべき対象

## ○盛土

- ・盛土本体
- ・盛土のり面
- ・補強土
- ・擁壁
- ・排水施設

## ○カルバート

- ・カルバート

定期点検要領で対象



31

# 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)

## 4-2 作用

### (1)常時の作用

常に道路土工構造物に影響する作用をいう。

### (2)降雨の作用

地域の降雨特性、道路土工構造物の立地条件等を勘案し、供用期間中に通常想定される降雨に基づく作用をいう。

### (3)地震動の作用

次に示すレベル1地震動及びレベル2地震動の2種類の地震動による作用をいう。

#### 1) レベル1地震動

供用期間中に発生する確率が高い地震動

#### 2) レベル2地震動

供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動

## 4-3 要求性能

斜面安定施設	
性能	損傷イメージ
性能1 道路土工構造物は健全である。又は、道路土工構造物は損傷するが、当該道路土工構造物の存する区間の道路としての機能に支障を及ぼさない性能	
性能2 道路土工構造物の損傷が既定的なものにとどまり、当該道路土工構造物の存する区間の道路の機能の一部に支障を及ぼすが、すみやかに回復できる性能	
性能3 道路土工構造物の損傷が、当該道路土工構造物の存する区間の道路の機能に支障を及ぼすが、当該支障が致命的なものとなるない性能	




国総研

国土交通省  
国土技術政策総合研究所  
National Institute for Land and Infrastructure Management  
NATIONAL INSTITUTE FOR LAND AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

32

# 道路土工構造物の管理に関する取り組み



## 定期点検の項目-部材単位の健全性の診断

### ■ シェッド


上部構造				下部構造		支承部	その他
主梁	横梁	頂版	壁・柱	受台	谷側基礎		

### ■ 大型カルバート


カルバート本体	継手	ウイング
---------	----	------



## カルバートの主要損傷の割合



## シェッドの損傷種類と損傷程度



## シェッドについての直轄診断

県名	町村名	路線名	施設名	建設年	延長(m)	緊急性・高度な技術力の必要性 (市町村での点検結果より)
福島県	下郷町	町道沼尾線	沼尾シェッド	昭和33年頃	189	建設後50年以上が経過し、シェッド上部には土砂の堆積が見られる状況の中、主梁・横梁・支柱部等のひびわれ、うき、鉄筋露出などの損傷が散見



主梁のひびわれ

## 道路のり面・斜面災害の発生要因に基づく 点検の着眼点



○災害記録から過去6年間の通行止めを伴う災害事例の発生要因を分析・整理



### ○災害の発生要因の特徴

- (A) 地形や土地利用の状況から水が集まりやすく、かつ脆弱な地質
- (B) 急勾配やオーバーハンギングなど不安定な形状
- (C) 排水施設の集中、機能低下及び機能不足

○日常点検(通常巡回)等において、上記に該当する区間では災害につながるような現象や状況に着目して重点的に確認する事項を整理

# 道路のり面・斜面災害の発生要因に基づく 点検の着眼点

## ■重点的に確認すべき事項(案)の例

(A)水が集まりやすく、かつ脆弱な地質	(B)急勾配など不安定な形状	(C)排水施設の集中、機能の低下など	その他
<ul style="list-style-type: none"><li>○湧水・表流水の有無<ul style="list-style-type: none"><li>・のり尻・斜面尻の湧水</li><li>・擁壁水抜き孔や目地からの湧水</li><li>・日常的に湧水がある場合は、量やにごりの変化</li></ul></li><li>○土砂や小落石の有無</li><li>○斜面上での土地の造成、道路構築等の改変や伐採行為</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○小落石の有無</li><li>○落石防護柵工・落石防護網工の破損(小落石の影響)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○湧水・表流水の有無<ul style="list-style-type: none"><li>・擁壁水抜き孔や目地からの湧水</li><li>・小段や縦排水周りからの溢水</li></ul></li><li>○土砂の有無<ul style="list-style-type: none"><li>・小段や縦排水周りからの土砂流下痕跡</li></ul></li><li>○排水施設の変状<ul style="list-style-type: none"><li>・側溝や擁壁水抜き孔等、縦排水の破損や閉塞など</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○路面の亀裂、陥没、段差</li><li>○のり面・斜面下部の倒木</li><li>○モルタル片などの路面への落下</li></ul>  

## 「道路土工構造物点検要領(仮称)」制定の方向性


現状と課題	<ul style="list-style-type: none"><li>○擁壁、小型カルバート等の道路土工構造物は施設数が多く、メリハリをつけた管理が必要。</li><li>○一方、損傷により、災害時に必要な機能を発揮できない、又は利用者等に被害を及ぼす可能性があり、適切な管理が必要。</li><li>○また、擁壁は降雨による影響が大きいなど、構造物の特性が多様。</li><li>○構造物の特性に応じた効率的な点検要領の必要性の高まり。</li></ul>
制定の方向性(案)	<ul style="list-style-type: none"><li>○被害の防止と構造物の健全性の効率的な確保を目的に策定。</li><li>○巡視等により損傷が発見された場合、補修等の必要性を検討。</li><li>○降雨の影響が大きい構造物については、豪雨後の異常時点検も実施。</li><li>○必要に応じてモニタリング技術等を活用し、構造物の変状等を効率的に把握。</li></ul>

※盛土・切土・自然斜面については、降雨により強度が変化する等の特性があり、道路防災点検の見直しや事前通行規制制度の運用改善等とあわせて検討

p.2-1-7

# 舗装

## 「舗装点検要領(仮称)」制定の方向性


現状と課題	<ul style="list-style-type: none"><li>○舗装道路は全国100万kmと膨大であり、さらにストックは増加。一方で、舗装の維持修繕予算は減少傾向</li><li>○メリハリをつけた管理が必要</li><li>○経年数に関わらず、「壊れたら直す」という対応で、LCC・予防保全の視点が不足</li><li>○効率的な方法による点検実施の必要性</li></ul>	
制定の方向性(案)	<ul style="list-style-type: none"><li>○適用範囲は全道路</li><li>○道路の機能に応じたサービス等を提供するとともに、舗装の健全性の効率的な確保を目的として策定</li><li>○アスファルト舗装は、交通量等を踏まえた基本使用年数(仮称)※を設定することや、それに基づき、各現場状況を踏まえた対応を進めること等について検討 ※修繕実施時期の検討を行う目安の年数</li><li>○コンクリート舗装は、交通量等を踏まえて、構造上弱点となる目地部の状況を把握</li><li>○今後の技術開発により、舗装の状態を機器を用いて効率的に把握</li></ul>	<p>今後、各道路管理者の意見を踏まえて、それぞれの実状に応じた制度とするよう検討</p>

p.2-1-3

## 舗装の損傷要因

- 舗装の耐久性は、大型車交通量の影響が支配的 ⇒ 大型車が多いほど、舗装の損傷進行が早い
- 損傷の進行が早く修繕サイクルが短い道路では、より長く使うことを意識した管理が必要 ⇒ 目標とする使用年数の設定
- 大型車交通量が極めて少ない生活道路等では、基本的に長寿命
- 舗装の効率的な管理には、表層や基層の適時修繕により路盤を保護する事が重要

### ■舗装の損傷要因



### ■舗装構造の損傷を防ぐには適切な表層の管理が重要



4

## これからの舗装マネジメントの方針(案)

- 大型車交通量で大きく2つに分類し、道路特性でさらに4つに分類(I・II・III・IV)
- 分類I・II・IIIは、表層や基層の適時修繕による路盤の保護により、LCCの縮減を図る
- 分類IIは、使用目標年数を設定し、長寿命化を意識した管理を実施
- 分類IIIは、点検・記録を実施し、修繕計画立案を行うことで修繕の適正化を図る

特性	分類※1	主な道路※2 (イメージ)	マネジメントのあり方	備考
・高速走行が求められる道路 (求められるサービス水準が高い)	I	高速道路	・表層や基層の適時修繕による路盤の保護を目的に、点検、記録を実施 ・走行性、快適性を重視した路面管理の実施	
・大型車交通量が多い道路 (損傷が早い)	II	直轄国道	・表層や基層の適時修繕による路盤の保護を目的に、点検、記録を実施 ・修繕サイクルを長くしていくために、使用目標年数を導入し、早期劣化箇所の原因把握と適切な措置の実施 ・走行性を考慮した路面管理の実施	
・大型車交通量が少ない道路 (損傷が遅い)	III	政令市・新市道 補助国道・県道	・表層や基層の適時修繕による路盤の保護を目的に、点検、記録を実施	・占用工事の路面復旧方法等への指導のあり方について別途検討
・生活道路 (損傷の進行が極めて遅く占用工事等の影響が無ければ長寿命)	IV	市町村道	・巡視による路面管理	

※1: 分類記号については、引き続き、分野別会議で検討・確認する事項

※2: 分類毎の道路選定は各道路管理者が決定

## 【参考】路面性状を把握する技術について

### ■現状における路面性状把握手法と取得データの活用方法

#### ○高速道路(NEXCO)

⇒専用車両により、全車線のひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性を計測し、補修目標値と比較  
(すべり摩擦係数は走行車線のみ、段差は別途調査により計測し補修目標値と比較)

#### ○直轄国道

⇒専用車両により、代表車線のひび割れ率、わだち掘れ量を計測し、修繕実施の判断基準と比較

#### ○都道府県

⇒点検を実施している多くの都道府県では、専用車両により、代表車線のひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性を計測し、各道路管理者が個々に設定した指標と比較

#### ○市町村

⇒大部分の市町村が点検(計測・記録)を実施していないが、一部の市町村では車両に搭載したスマートフォンを活用し、路面損傷を把握している事例も存在

### ■技術開発の動向(例)

#### [路面性状]

##### ○路面性状を簡易に安価で計測・分析・記録する技術

⇒一般車両にレーザスキャナ、カメラ等を取り付け、路面性状(ひび割れ、わだち掘れ、平坦性)を計測

##### ○スマートフォンにより路面性状を簡易に計測・分析・記録する技術

⇒加速度、GPS情報、動画などを計測することで平坦性を把握

#### [舗装構造]

##### ○路上規制を伴わない、舗装構造の健全性を把握する技術

⇒走行しながら規制無しで、舗装のたわみ量を計測する技術(MWD<sup>※</sup>)

※動的たわみ計測装置(MWD: Moving Wheel Deflectometer)


7



第5回道路技術小委員会資料より

45

## 舗装の長寿命化を促す



特にアスファルト舗装の場合、個々の個所における劣化速度にはばらつきがあり、補修を頻繁に行う”早期劣化区間”が存在

“早期劣化区間”的解消により全体の舗装に掛かるライフサイクルコスト(LCC)の縮減が必要



路面状態、コア採取の様子

現地調査により“早期劣化区間”的実態を把握し、当該区間における構造診断と修繕設計の必要性を確認

成果は現在、国土交通省で検討が進められている舗装点検要領に反映予定



46

# コンクリート舗装の普及を図る

- ▶ 平成24年度以降、国土交通省では「高い耐久性が期待されるコンクリート舗装の積極的活用」の方針
- ▶ 一方で、現場からは維持管理が大変、との声
- ▶ 最大の弱点である目地部について対策が必要
  - ▶ 構造面ではコンクリート板の下にアスファルト中間層を設置
  - ▶ 管理面ではより効率的な手法が必要
- ▶ スマートフォンでも簡易計測が可能なIRI(国際ラフネス指数)の活用を提案



図-1 路面性状測定車。センサ設置状況




図-4 解析距離ごとのIRI値の比較

ご清聴、ありがとうございました。

ご意見をお聞かせ下さい。

木村嘉富

kimura-y92tb@nilim.go.jp

第9回CAESAR講演会  
富山市における持続可能な  
橋梁マネジメントの実現に向けて


2016.08.31




富山市 建設技術管理監  
植野芳彦

## 富山市の概要

- ・人口は、約42万人
- ・面積は、1, 241. 85km<sup>2</sup>
- ・海拔0m(富山湾)から2, 986m(水晶岳)までの多様な地形
- ・平成27年3月14日 北陸新幹線開業



# 富山市のまちづくりの基本方針 ～コンパクトなまちづくり～



公共交通を軸とする

-3-

## ロックフェラー財団「100のレジリエント・シティ」に日本で唯一選定

- 自然災害や犯罪、テロなど各都市が直面する様々なショックやストレス
- 耐え、回復する強靭な都市を目指すレジリエント・シティを選定

成熟型都市の課題は近い将来、世界の都市が直面する課題

## 富山市が直面する危機 ~自然災害及び、成熟型都市の課題~

- ①洪水、土砂災害
  - ・1858年の「安政の大地震」
- ②人口減少及び高齢化
  - ・2010年の42万2千人をピークに減少
  - ・高齢化率は26%超、30年後には約38%
- ③社会資本インフラの老朽化
  - ・高度経済成長期に築造した社会資本が急速に老朽化、維持管理の負担が増大



## 「持続可能な都市」

(自然災害のリスク低減、公共交通の活性化、社会資本の老朽化対策、地域医療・介護予防の充実など)

# 富山市を取り巻く課題と望むスタイル

- ① 人口減少と超高齢社会による、市民ニーズの変化
- ② 過度な自動車依存による公共交通の衰退
- ③ 郊外化の進行とドーナツ現象
- ④ 自然災害の増加
- ⑤ 高度成長期に増えすぎたインフラ
- ⑥ 市町村合併による、守備範囲の拡大
- ⑦ 財政の不足
- ⑧ 人材の不足

## 持続可能な富山市

- 《施策》
- ・コンパクトシティ
  - ・環境未来都市
  - ・レジリエントシティ
  - ・公共交通網の充実
  - ・インフラの老朽化対策


人材(職員)  
育成が重要

インフラの老朽化対策は、未経験分野。  
新たな方策(しくみ)が必要となる。

-5-


## 管理橋梁の分布

約2,200橋  
重要橋梁 224橋



## 富山市の管理する道路橋の状況

- 多くが昭和30年代から50年代に架橋
- 耐震対応の遅れ、設計荷重対応の遅れ
- 設計資料の不備、施行当初からの不備



-7-


## 富山市の橋梁管理体制の改革

平成24年度 「橋りょう係」(4人)の設置。道路河川管理課内

平成26年度 「建設技術管理監」の設置

平成27年度 「富山市橋りょうマネジメント基本方針」策定

平成28年度 「橋りょう保全対策室」計画係・保全係 (9人)設置



-8-



## 「建設技術管理監」も富山市の施策のひとつ

インフラ監理の軍師的役割

- ・技術的アドバイス、技術監理
- ・戦略・戦術立案・実施
- ・職員教育・指導

### 軍師の悩み

インフラの監理は、新たな戦い

勝利するには、工夫(戦略)が必要。

理解者少ない。最初から富山市に居るわけではないので、やりづらい部分が多く有る。  
(県民性、地域性、組織の性質 等)

出身:栃木県小山市

《職歴》

橋梁メーカー、コンサル、行政、非破壊検査、社団法人役員 等

《実績》

「土木構造物設計標準化」「兵庫県南部地震震災対策委員会」「鋼橋積算体系大改定」「鋼橋設計ガイドライン」「木橋技術基準」「施行総プロ」「技術審査証明」「韓国高速道路PFI事業」「各種基準」等

## 維持管理の課題

再補修の時期  
予測とコスト

経過観察

- ・モニタリング
- ・損傷の再進行
- 等

補修・補強

補修の工法  
の選定は?

点検

- ・定期点検
- ・詳細点検(非破壊検査)

診断・評価


- ・耐荷力評価
- ・劣化予測
- 等

更新


結果は信頼で  
きるか?

診断・評価は  
的確か?

判断基準と財  
政負担評価



-11-



-12-

## 富山市橋梁マネジメント基本計画による役割分担と施策

主体	役割	施 策 例
富山市	・業務執行と監理 ・業務改善 ・長期的マネジメント	施策⑨効率的補修工事の発注法の検討  ※施策の是正、マネジメント計画の見直し
専門技術者 学識経験者	・診断支援 ・技術支援	施策①橋梁技術コンソーシアムの設置 ⑥診断支援体制
民間業者	・点検・設計・工事の実施 ・新技術等の開発・導入提案  ※技術力に応じた役割分担 ※地元育成	施策②技術力に応じた発注 ③点検方法の工夫による精度向上 ④小規模橋梁の点検の効率化 ⑩設計・施行簡略化のための標準化 ⑯新技術導入の仕組み
市民等	・日常的情報提供 ・橋梁マネジメントへの理解	施策⑯小規模橋梁への市民参加型日常管理(市民の興味)

- ・「維持管理」の分野は、幅広い経験と実績が必要。官も民も、付け焼刃的知識やプライドだけでは、対処不能である。(事故を起こす)
- ・維持管理は、“現実”である。評論家や机上論は必要ない。  
信念と覚悟を持って、経験と実績を積み重ねる必要が有る。

-13-

## 点検しても、見逃せば…



見逃したことにより、後々  
問題が発生  
対応の遅れ、不信心

地元コンサルの技術力不足

セカンドオピニオンの必要性


八田橋  
コンサルが点検を実施  
しかも近年で2回も

ゲルバー桁であることを見逃した  
ゲルバー構造、知らないの？

橋がわかつてゐるの？



# セカンドオピニオンの実施



セカンドオピニオンを実施し、キャンバーの垂れ下がり  
剥落、鉄筋露出 等、不適切な補修の実施 等を指摘し、再調査



-15-

## 点検し補修工事実施、問題なし？



点検2回実施  
補修工事実施

- ・点検不備
- ・補修工事の不適切

橋の理解不足

-16-

# 富山の宿命「ASR」



橋台

コンクリートの癌  
ASR



確実な補修方法が無い




補修しても再劣化



意外に、塩害や凍害は  
少ない

-17-

## 橋りょう長寿命計画(24年度)の実現性の疑問



H24年度策定された、長寿命化計画は、現実性がない！！

さらに、やれることは限られてしまう。

⇒市長に直談判し、毎年2億円増加

⇒あらたな「しくみ」作りへ本格スタート

18

## 橋梁トリアージによる管理区分に応じた管理方針



コンパクトシティ構想 ⇒  
「選択と集中」の維持管理



「選択と集中」の判断で通行止めも。通行止めによって、意思を示すことにより、はじめて適正な議論を行える場合も

「トリアージ」とは点検を行わないことではない。  
点検後の判断を明確に実施していくこと。

今後の、個々の橋梁に対し措置の優先度、点検手法、委託業者のレベル、等を総合的に判断

“迷い”“温情”は禁物。淡々と冷酷に  
判断するためにも、点検は正確な事実が必要

-19-

## 管理者による管理方法の差別化が現実的

区分	現在	将来像	事業者例
検査徹底型 予防保全	点検・検査を徹底止めない事が目的	予防保全	新幹線 主要高速道路 (NEXCO、首都高等)
資産管理型	LCCの最小化、 管理の効率化	アセットマネジメント	国 JR各社 幹線道路
「選択と集中」 の計画的保全型	事後保全	減築や除却、通行止め等も考慮した、計画的更新計画を含めた <b>選択と集中の 計画的保全</b>	(自治体) 富山市 路面電車 ライトレール

# 新補修・補強(材料)技術の検証・標準化



業者の言うなりの補修で  
リスクを背負いますか？

補修後の検証が必要

良い技術は、富山市標準工法に

- ・補修技術、補修材料の選定評価をどうするか？  
→情報、補修設計へのフィードバックが必要
- ・「NETIS」では不十分、「技術審査証明」程度は必要  
新たな技術評価制度の必要性も。責任の所在の明確化
- ・希望があれば、フィールドは富山市で提供する。

伸縮装置の標準化検討  
の試行



今後コンクリートの補修関連  
の富山市標準化へ

コンサルの補修設計  
・選定の検討不足  
・現場経験の不足  
・安易な補修設計

補修設計の  
無駄の低減

伸縮装置の標準化検討  
・伸縮装置の工場視察  
・検討内容の確認  
・要求性能の検討

・耐久性・止水性  
・走行性・コスト  
・施工性



コンサルに言われるがままではダメ

考えて採用  
効果の有る補修へ

# 先進的点検方法の実証試験

現存技術の有効性の確認

使用機材

単画像解析システム



ステレオ画像解析システム



ファイバースコープシステム



ウェアラブルカメラシステム



レーザ・画像解析システム



対象橋梁



八尾大橋



神通大橋



野積橋

試験テーマ

①床版のひび割れ点検

- ・ひび割れの把握性能
- ・装置開発の性能整理
- ・正規化処理
- ・画像の統合手法
- ・プラットホームの構成

②劣化・損傷箇所の計測

- ・高所など近づけない劣化・損傷箇所の把握性能
- ・劣化・損傷箇所の計測性能
- ・機器の操作性

③狭隘箇所の点検

- ・視通困難な狭隘箇所の把握性能
- ・劣化・損傷箇所の計測性能
- ・機器の操作性

④遠隔指示による点検


- ・機器の装着性・操作性
- ・通信ソフトウェアの实用性
- ・取得データの品質

⑤復元図の作成

- ・機器の操作性
- ・取得データの精度
- ・部位の判読性能
- ・復元図の作成方法

3Dレーザースキャナ

たとえば、「一般図作成」






現場を  
そのまま  
撮影し  
画像データ  
として保存

コンサルの  
手抜きの点検  
結果よりも、  
現場の事実を  
データで残せる



## CIMの活用

設計から維持管理まで  
八田橋での試行



画像提供:(株)風景デザイン研究所

## 職員教育「植野塾」 毎月第3水曜日開催



### 課題

- ・インハウスエンジニアの心得
- ・考える職員の育成
- ・キャリア形成
- ・問題意識
- ・マネジメント能力

「橋梁技術研修」は別途実施

外部講師 年3回程度

「土木女子」向け講演会も



-27-

## 維持管理は総力戦

### 富山市

措置(決断と実行)が  
インハウスエンジニアの任務  
実施することが役割  
有効な力を借りることも重要

### 土木研究所 RAIMS

技術指導・協力

### 国土交通省

指導

### 大学・学術団体



委員会、研究会  
アドバイス  
技術相談

### 社団法人等 民企業

新技術等  
協力

県  
指導

市民・市民団体・ボランティア



# 安価で適正なモニタリングシステムへの試行



上:五福4号橋(RAIMS)

下:神通大橋(地元民間検査会社)



-31-

## 持続可能な富山市橋梁マネジメントの課題と対応策案

	項目	課題	対応策
ヒト	人材の育成	従来どおり主義 何も考えない風土	意識改革、考える職員、考える組織の育成、マネジメント思考
モノ	装備、手法の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種新技術の有効性が明確でない</li> <li>・コンサルタントの能力、知見に疑問、新たな業態が必要か？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有効な点検、補修の手法、材料、技術の、積極的情報収集と検討、有効と判断される技術導入</li> <li>・能力のある協力者は不可欠</li> <li>・一方で能力不足、不正を行う者は、排除も必要、現状では、お互いにリスクとして残る</li> </ul>
カネ	財源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・限られた財源</li> <li>・今後の減少も予測される</li> <li>・積算の安さ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・限られた財源の中で、いかに執行していくか合理性、最適化、生産性向上、コスト縮減、標準化</li> <li>・維持管理の積算体系の充実</li> <li>・新たな交付金、財源</li> </ul>
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・持続可能な組織、マネジメントを実行していくためには、人材の育成が重要である。</li> <li>・インフラ維持管理のための、新たな「システム(しくみ)」の構築が必要</li> <li>・今後、永続的な検討、研究が必要である。失敗したら是正する。</li> </ul>	

## 今後の取り組み(予定)

項目		施策案
ヒト	人材の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さらなる改革。資質アップ。危機感の醸成</li> </ul>
モノ	装備、手法の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンサルに今後、何をやってもらうか？</li> <li>・新たな業態の創設(エンジニアリング会社?)</li> <li>・さまざまな「新たにしきみ」の創設</li> <li>・あらたな検査手法、モニタリング手法の確立、導入</li> <li>・補修・補強技術の仕様標準の策定</li> </ul>
カネ	財源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来の財源難に備える、低コストで有効且つ効果的な維持管理手法の確立への挑戦</li> <li>・民間資金導入</li> <li>・維持管理コンソーシアム等の確立</li> <li>・架替え・撤去・減築・使用法変更等も考慮できる橋梁のトータルマネジメントの検討</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの自治体間で共通する課題の情報の共有。協同。発信</li> <li>・市民を巻き込んだインフラ管理</li> <li>・地元企業の「パブリックマインド」の醸成</li> <li>・富山での広域圏対応</li> </ul>	

御清聴、ありがとうございました。



ご意見、反論、提案、  
フィールド提供依頼、ご相談 等  
は「来たれ黒船！！富山市へ」

北陸新幹線 開業  
東京から 2時間少々

鎖国 “富山”は、  
これまでと違った変化を生む



富山市 建設技術管理監  
植野 芳彦 まで

[ueno.yoshihiko.47@city.toyama.lg.jp](mailto:ueno.yoshihiko.47@city.toyama.lg.jp)