


平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震における 三迫川・駒ノ湯および沼倉裏沢付近の概況速報

平成20年7月2日
（独）土木研究所
土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム

【調査位置および写真位置図（6月28・29日撮影）】



【駒ノ湯周辺】



写真1 駒ノ湯周辺の泥流堆積状況（6月28日撮影）表面は乾いているが、内部はまだ水分を多く含んでおり、堆積物上を歩くことはできない。



写真2 駒ノ湯上流の合流点の状況（写真右手の支溪から泥流が流下してきた。）

【沼倉裏沢地区】




写真3 沼倉裏沢の天然ダムの湛水状況。約8m水位が低下している。



写真4 沼倉裏沢の天然ダム堤体の状況（左岸側から水が越流している。）

以上