

箇所名	木更津市中島地先(東京湾横断道路)				No.	CH001	
場所	千葉県木更津市中島地先			緯度	35.4300	経度	139.9256
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省木更津	南	6.2km	5.0	192gal	34.6kine	83.1秒	
当該箇所の推計値			5.0	163gal	33.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunjiban No.KT53391714013) 調査時期 1991年7月						

関連図・写真




Google Earthより

備考

箇所名	浦安市舞浜駅				No.	CH002	
場所	千葉県浦安市舞浜地先			緯度	35.6372	経度	139.8814
地形	埋立地			造成等の 経緯	S46~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	東	2.6km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	171gal	33.5kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(kujiniban NoKT.53393760023) 調査時期 1977年3月						

関連図・写真





関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	千葉市美浜区幸町2丁目				No.	CH022		
場所	千葉市美浜区幸町2丁目				緯度	35.6256	経度	140.0886
地形	埋立地				造成等の 経緯	S41~50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(南東のブロックで噴砂)							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間		
K-NET稲毛	西	1.3km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒		
当該箇所の推計値				5.2	240gal	34.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。							
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunjiban No.KT53403057001) 調査時期 1997年3月							
関連図・写真								
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>● — 液状化</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bor.位置</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">関東地方整備局・地盤工学会提供</p>								
<div style="text-align: center;">  <p>関東地方整備局・地盤工学会提供</p> </div>								
備考								

箇所名	江戸川右岸20.0k付近					No.	CH024
場所	千葉県松戸市古ヶ崎地先			緯度	35.7842	経度	139.8917
地形	高水敷		造成等の 経緯				
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET松戸	東	1.1km	5.0	294gal	21.9kine	60.3秒	
当該箇所の推計値			5.1	262gal	26.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2005年2月						
関連図・写真							
Google Earth より							
備考							

箇所名	我孫子市布佐地先				No.	CH025	
場所	千葉県我孫子市布佐地先			緯度	35.8517	経度	140.1392
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省大利根橋	北	5.1km	5.0	270gal	22.3kine	66.5秒	
当該箇所の推計値			5.3	378gal	32.6kine	-	

被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunjiban No.KT200483506020330005) 調査時期 2005年2月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	利根川右岸70.0k付近				No.	CH026	
場所	千葉県栄町中谷地先			緯度	35.8549	経度	140.1985
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省安食	東	4.7km	5.5	463gal	51.7kine	110.7秒	
当該箇所の推計値			5.3	409gal	35.2kine	-	

被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真



Google Earth より




関東地方整備局提供

備考	
----	--

箇所名	利根川右岸69.0k付近				No.	CH027	
場所	千葉県印旛郡栄町北地先			緯度	35.8575	経度	140.2067
地形	旧湿地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省安食	東	3.9km	5.5	463gal	51.7kine	110.7秒	
当該箇所の推計値			5.5	399gal	43.8kine	-	
被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月						

関連図・写真




関東地方整備局提供

備考

箇所名	香取郡神崎町神崎地先				No.	CH029	
場所	千葉県香取郡神崎町神崎地先			緯度	35.9000	経度	140.3781
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯	S22~S35 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET江戸崎	北	7.2km	5.4	205gal	47.9kine	124.1秒	
当該箇所の推計値			5.3	266gal	36.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200383536120150002) 調査時期 2003年11月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	利根川右岸49.0k付近			No.	CH030		
場所	千葉県神崎町神崎本宿地先			緯度	35.9068	経度	140.3987
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(やや上流農地)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
KIK-NET江戸崎	西	8.0km	5.4	205gal	47.9kine	124.1秒	
当該箇所の推計値			5.3	265gal	36.1kine	-	

被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供


備考

箇所名	利根川右岸41.0k付近				No.	CH031	
場所	千葉県香取市佐原地先			緯度	35.9086	経度	140.4822
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省水郷大橋	東	.9km	5.4	256gal	46.7kine	124.4秒	
当該箇所の推計値			5.3	279gal	35.2kine	-	

被害概要 液状化による堤防にクラック、すべり、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供


備考

箇所名	利根川右岸39.0k付近				No.	CH032	
場所	千葉県香取市佐原地先			緯度	35.9000	経度	140.5034
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	S4~ 埋立て		
液状化の履歴	1895,1987						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET佐原	西	1.2km	5.2	308gal	28.6kine	74.8秒	
当該箇所の推計値			5	298gal	21.5kine	-	

被害概要 液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2004年1月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




関東地方整備局提供

備考

箇所名	利根川右岸27.0k付近				No.	CH034	
場所	千葉県香取市小見川地先			緯度	35.8625	経度	140.6139
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省波崎	東	9.0km	5.2	207gal	34.2kine	46.7秒	
当該箇所の推計値			5.5	230gal	50.9kine	-	

被害概要	液状化による沈下、はらみ出し、噴砂が確認された。
地盤調査	関東地方整備局所提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月


関連図・写真



関東地方整備局提供

備考	
----	--


箇所名	館山市北条地先				No.	CH036	
場所	千葉県館山市北条地先			緯度	34.9953	経度	139.8742
地形	砂丘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 富浦	北	6.2km	4.6	81gal	17.8kine	48.3秒	
当該箇所の推計値			4.5	56gal	19.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT52393790001) 調査時期 1976年2月						
関連図・写真							
Google Earthより							
備考							

箇所名	千葉市美浜区幸町1丁目				No.	CH089	
場所	千葉県千葉市美浜区幸町1丁目			緯度	35.6136	経度	140.1033
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41~50 盛土		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 千葉	南	.6km	5.1	186gal	31.4kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			5	207gal	26.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200383536020150001) 調査時期 2003年11月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">関東地方整備局・地盤工学会提供</p>							
備考							

箇所名	浦安市舞浜3丁目				No.	CH303	
場所	千葉県浦安市舞浜3丁目			緯度	35.6364	経度	139.8900
地形	埋立地			造成等の経緯	S46~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	北	2.2km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	170gal	33.7kine	-	

被害概要	液状化による戸建住宅の沈下・傾斜、噴砂が確認された。
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25398 調査時期 1998年2月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



建築研究所提供


備考	
----	--

箇所名	浦安市富岡交番交差点				No.	CH304	
場所	千葉県浦安市弁天2丁目			緯度	35.6411	経度	139.9017
地形	埋立地			造成等の 経緯	S23~S43 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省浦安	北	1.4km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	169gal	33.7kine	-	

被害概要	液状化による戸建住宅の沈下・傾斜、噴砂が確認された。
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25897 調査時期 1998年4月

関連図・写真

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供



建築研究所提供

備考	
----	--

箇所名	浦安市今川2丁目				No.	CH305	
場所	千葉県浦安市今川2丁目			緯度	35.6428	経度	139.9128
地形	埋立地			造成等の 経緯	S53~55 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	北	1.5km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	169gal	34.5kine	-	

被害概要	液状化による戸建住宅の沈下・傾斜、噴砂が確認された。
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25616 調査時期 1991年7月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




建築研究所提供

備考	
----	--

箇所名	浦安市高須中央公園				No.	CH306	
場所	千葉県浦安市高須4丁目			緯度	35.6375	経度	139.9153
地形	埋立地			造成等の 経緯	S53~55 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	北	2.2km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	170gal	34.5kine	-	

被害概要	液状化による地下貯水タンクの浮き上がりが確認された。
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25662 調査時期 1983年8月


関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




備考

箇所名	浦安市日の出7丁目					No.	CH307
場所	千葉県浦安市日の出7丁目			緯度	35.6386	経度	139.9294
地形	埋立地			造成等の 経緯	S47~53 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	西	3.0km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	172gal	35.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25658 調査時期 不明						
関連図・写真							
● — 液状化							
	関東地方整備局・地盤工学会提供						
備考							

箇所名	浦安海岸(日の出)				No.	CH308	
場所	千葉県浦安市日の出8丁目			緯度	35.6389	経度	139.9356
地形	埋立地			造成等の 経緯	S50~53 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	西	3.4km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	174gal	35.8kine	-	
被害概要	液状化による側方流動が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.09853 調査時期 1993年10月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



備考

箇所名	浦安市猫美3丁目交差点				No.	CH309	
場所	千葉県浦安市猫美2丁目			緯度	35.6617	経度	139.8994
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	南	.9km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	174gal	33.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.12969 調査時期 1984年11月						
関連図・写真							
● — 液状化							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	市川市塩浜4丁目				No.	CH310	
場所	千葉県市川市塩浜4丁目			緯度	35.6636	経度	139.9125
地形	埋立地			造成等の 経緯	S45～S55 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET浦安	西	1.4km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	172gal	35.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25888 調査時期 1998年3月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	市川市末広2丁目				No.	CH311	
場所	千葉県市川市末広2丁目			緯度	35.6825	経度	139.9244
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET行徳	北	1.5km	5.1	165gal	26.9kine	82.3秒	
当該箇所の推計値			5.4	166gal	42.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.12751 調査時期 1976年1月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	船橋市潮見町地先				No.	CH312	
場所	千葉県船橋市潮見町地先			緯度	35.6783	経度	139.9636
地形	埋立地			造成等の 経緯	S55年前後 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	東	4.2km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	186gal	38.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25675 調査時期 1980年6月						
関連図・写真							
 <p>● — 液状化</p> <p>Bor.位置</p> <p>千葉県 船橋市</p> <p>東京湾 千葉港</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	市川市二俣新町地先				No.	CH313	
場所	千葉県市川市二俣新町地先			緯度	35.6869	経度	139.9619
地形	埋立地			造成等の 経緯	～S38 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	東	4.1km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	184gal	38.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.27043 調査時期 1972年2月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	市川市原木地先				No.	CH314	
場所	千葉県市川市原木地先			緯度	35.6937	経度	139.9522
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代 塩田		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET行徳	西	3.1km	5.1	165gal	26.9kine	82.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	178gal	38.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.09723 調査時期 1983年7月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	船橋市役所				No.	CH315	
場所	千葉県船橋市湊町2丁目			緯度	35.6939	経度	139.9819
地形	埋立地			造成等の 経緯	S21～S40 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	東	2.2km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	201gal	37.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.08744 調査時期 1985年12月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	船橋市浜町2丁目				No.	CH316	
場所	千葉県船橋市浜町2丁目			緯度	35.6825	経度	139.9867
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51～S57 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	東	2.2km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	203gal	37.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.08686 調査時期 1986年7月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	船橋競馬場駅南				No.	CH317	
場所	千葉県船橋市宮本9丁目			緯度	35.6897	経度	139.9977
地形	埋立地			造成等の 経緯	S21～S40頃 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	東	.9km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5	225gal	23.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.25353 調査時期 1998年3月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	習志野市千葉工大周辺				No.	CH318	
場所	千葉県習志野市芝園2丁目			緯度	35.6635	経度	140.0149
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51～S57 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	北	3.4km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	230gal	38.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05203 調査時期 1983年10月						
関連図・写真							
<p>● — 液状化</p> <p>Bor.位置</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	習志野市袖ヶ浦4丁目				No.	CH319	
場所	千葉県習志野市袖ヶ浦4丁目			緯度	35.6725	経度	140.0250
地形	埋立地			造成等の 経緯	S35～S45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省船橋	北	2.9km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	249gal	38.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.31489 調査時期 1966年12月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考


箇所名	千葉市美浜区磯浜3丁目				No.	CH320	
場所	千葉県千葉市美浜区磯浜3丁目			緯度	35.6283	経度	140.0594
地形	埋立地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET稲毛	東	1.8km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.2	258gal	38.1kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05460 調査時期 1972年10月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考

箇所名	千葉市美浜区検見川浜駅前				No.	CH321	
場所	千葉県千葉市美浜区真砂3丁目			緯度	35.6370	経度	140.0605
地形	埋立地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(数百m海岸より)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET稲毛	東	1.7km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	277gal	39.1kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05692 調査時期 1984年2月						
関連図・写真							
 <p>● — 液状化</p> <p>Bor.位置</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	千葉市千葉みなと駅前				No.	CH323	
場所	千葉県千葉市中央区中央港1丁目			緯度	35.6072	経度	140.1028
地形	埋立地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET千葉	北	.1km	5.1	186gal	31.4kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			5.1	200gal	31.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.07338 調査時期1987年1月						
関連図・写真							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	印旛郡栄町安食地内				No.	CH328	
場所	千葉県印旛郡栄町安食地内			緯度	35.8311	経度	140.2440
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省安食	北	2.9km	5.5	463gal	51.7kine	110.7秒	
当該箇所の推計値			5.6	363gal	50.9kine	-	
被害概要	近傍で液状化による沈下、水平移動、地割れ等が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.28352 調査時期 1990年2月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



傾斜4/100程度




建築研究所提供

備考

箇所名	千葉市美浜区高浜7丁目				No.	CH337	
場所	千葉県千葉市美浜区高浜7丁目			緯度	35.6400	経度	140.0392
地形	埋立地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	東	3.6km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	248gal	38.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.12302 調査時期 1989年3月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	千葉市美浜区豊砂地先				No.	CH338	
場所	千葉県千葉市美浜区豊砂地先			緯度	35.6502	経度	140.0313
地形	埋立地			造成等の 経緯	S61~H8 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	東	4.7km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	248gal	38.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.06062 調査時期 1988年2月						
関連図・写真							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							


箇所名	千葉市美浜区ひび野2丁目				No.	CH339	
場所	千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目			緯度	35.6414	経度	140.0419
地形	埋立地			造成等の 経緯	S61~H8 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	s	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	東	3.4km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	254gal	38.5kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05960 調査時期 1979年12月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--


箇所名	千葉市美浜区若葉2丁目				No.	CH340	
場所	千葉県千葉市美浜区若葉2丁目			緯度	35.6525	経度	140.0494
地形	天井川の部分			造成等の 経緯	S61~H8 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	東	3.4km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	272gal	39.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05678 調査時期 1976年3月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	千葉市美浜区稲毛海岸3丁目				No.	CH341	
場所	千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3丁目			緯度	35.6336	経度	140.0778
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41~50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	東	.1km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	285gal	38.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05000 調査時期 1990年2月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	千葉市中央区中央港1丁目				No.	CH342	
場所	千葉県千葉市中央区中央港1丁目			緯度	35.6006	経度	140.0978
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51～S60 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	東	.6km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			5.1	195gal	31.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.08639 調査時期 1983年10月						

関連図・写真

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	千葉市中央区新浜町				No.	CH343	
場所	千葉県千葉市中央区新浜町			緯度	35.5650	経度	140.0967
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51～S60 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	北	4.2km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			5.0	169gal	30.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05431 調査時期 1975年12月						
関連図・写真							
<p>液状化</p> <p>Bor.位置</p> <p>中央区-2</p> <p>新浜町</p> <p>中央区</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	木更津市新田3丁目				No.	CH344	
場所	千葉県木更津市新田3丁目			緯度	35.3772	経度	139.9167
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 木更津	西	.3km	5.0	192gal	34.6kine	83.1秒	
当該箇所の推計値			5.0	157gal	33.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.09460 調査時期 1989年12月						


関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	千葉市中央区村田町				No.	CH345	
場所	千葉県千葉市中央区村田町			緯度	35.5436	経度	140.1361
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 養老大橋	西	5.9km	5.0	148gal	32.1kine	51.7秒	
当該箇所の推計値			5.0	153gal	31.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05830 調査時期 1967年12月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	千葉市美浜区新港地先				No.	CH346	
場所	千葉県千葉市美浜区新港地先			緯度	35.6103	経度	140.0778
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 千葉	東	2.2km	5.1	186gal	31.4kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			5.2	211gal	34.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.08630 調査時期 1991年7月						
関連図・写真							
 <p>● — 液状化</p> <p>Bor.位置</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	市原市五井海岸				No.	CH347	
場所	千葉県市原市五井海岸			緯度	35.5333	経度	140.0792
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S21~S40 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 養老大橋	西	.6km	5.0	148gal	32.1kine	51.7秒	
当該箇所の推計値			5	147gal	31.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05770 調査時期 1981年8月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	市原市五井南海岸				No.	CH348	
場所	千葉県市原市五井南海岸			緯度	35.5392	経度	140.0644
地形	旧水面上の高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 養老大橋	東	1.2km	5.0	148gal	32.1kine	51.7秒	
当該箇所の推計値			5	155gal	29.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.24773 調査時期 1998年8月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	山武市津辺地先				No.	CH349	
場所	千葉県山武市津辺地先			緯度	35.6100	経度	140.4150
地形	盛土地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 蓮沼	東	7.9km	4.9	151gal	27.9kine	47.6秒	
当該箇所の推計値			5.2	188gal	34.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.20636 調査時期 1996年10月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">Google Earthより</p>							
備考							

箇所名	市原市姉崎海岸				No.	CH350	
場所	千葉県市原市姉崎海岸			緯度	35.4914	経度	140.0456
地形	海岸平野			造成等の 経緯	水田 S38～埋立て		
液状化の履歴	1923,1987						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	南	1.6km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.8	140gal	23.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.07607 調査時期 1986年12月						

関連図・写真



Google Earthより

備考

箇所名	市原市姉崎海岸				No.	CH351	
場所	千葉県市原市姉崎海岸			緯度	35.4803	経度	140.0339
地形	旧水面上の高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	東	1.4km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.8	140gal	23.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.05793 調査時期 1990年3月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	袖ヶ浦市北袖地崎				No.	CH352	
場所	千葉県袖ヶ浦市北袖地崎			緯度	35.4658	経度	140.0206
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	東	2.8km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.8	142gal	24.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.14831 調査時期 1994年11月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	袖ヶ浦市北袖地先				No.	CH353	
場所	千葉県袖ヶ浦市北袖地先			緯度	35.4647	経度	140.0097
地形	旧水面上の高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	東	3.8km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.9	144gal	24.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.14827 調査時期 1994年6月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">Google Earthより</p>							
備考							

箇所名	袖ヶ浦市北袖地先				No.	CH354	
場所	千葉県袖ヶ浦市北袖地先			緯度	35.4606	経度	139.9994
地形	旧水面上の高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	東	4.8km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.9	147gal	25.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.15720 調査時期 1968年						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	袖ヶ浦市長浦地先				No.	CH355	
場所	千葉県袖ヶ浦市長浦地先			緯度	35.4474	経度	139.9843
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 姉崎	東	6.7km	4.8	133gal	23.8kine	69.9秒	
当該箇所の推計値			4.9	150gal	27.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.15844 調査時期 1986年12月						
関連図・写真							

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	木更津市潮浜1丁目				No.	CH356	
場所	千葉県木更津市潮浜1丁目			緯度	35.3753	経度	139.9058
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51～S60 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 木更津	東	.8km	5.0	192gal	34.6kine	83.1秒	
当該箇所の推計値			5.0	170gal	31.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.15885 調査時期 1980年11月						
関連図・写真							
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>● —</p> <p>液状化</p> </div> <div style="flex-grow: 1;"> </div> </div> <p style="text-align: right;">関東地方整備局・地盤工学会提供</p>							
備考							


箇所名	長生郡一宮町一宮地先				No.	CH357	
場所	千葉県長生郡一宮町一宮地先			緯度	35.3764	経度	140.3717
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 岬	南	8.6km	4.8	101gal	23.5kine	44.2秒	
当該箇所の推計値			4.9	100gal	26.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.29356 調査時期 1995年12月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	長生郡一宮町船頭給地先				No.	CH358	
場所	千葉県長生郡一宮町船頭給地先			緯度	35.3806	経度	140.3819
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 岬	南	9.0km	4.8	101gal	23.5kine	44.2秒	
当該箇所の推計値			4.8	104gal	24.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.21324 調査時期 1995年12月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	長生郡白子町剃金地先				No.	CH359	
場所	千葉県長生郡白子町剃金地先			緯度	35.4544	経度	140.4067
地形	扇状地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 茂原	西	10.8km	4.6	85gal	18.5kine	31.7秒	
当該箇所の推計値			4.9	127gal	23.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.21559 調査時期 1988年3月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	山武郡九十九里町片貝地先				No.	CH360	
場所	千葉県山武郡九十九里町片貝地先			緯度	35.5372	経度	140.4433
地形	海岸平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 蓮沼	北	8.9km	4.9	151gal	27.9kine	47.6秒	
当該箇所の推計値			4.7	163gal	18.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.29259 調査時期 1990年10月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	山武郡九十九里町作田地先				No.	CH361	
場所	千葉県山武郡九十九里町作田地先			緯度	35.5503	経度	140.4453
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 蓮沼	東	7.7km	4.9	151gal	27.9kine	47.6秒	
当該箇所の推計値			5.0	159gal	29.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.20805 調査時期 1989年2月						
関連図・写真							

● —
液状化




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	山武市小松地先				No.	CH362	
場所	千葉県山武市小松地先			緯度	35.5936	経度	140.4683
地形	海岸平野・三角州			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 蓮沼	東	3.1km	4.9	151gal	27.9kine	47.6秒	
当該箇所の推計値			4.7	170gal	17.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.29224 調査時期 1972年8月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	旭市足川地先				No.	CH363	
場所	千葉県旭市足川地先			緯度	35.7006	経度	140.6625
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 八日市場	西	8.6km	5.0	215gal	24.6kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			5.3	181gal	39.2kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.29096 調査時期 1980年5月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	旭市三川地先				No.	CH364	
場所	千葉県旭市三川地先			緯度	35.7022	経度	140.6956
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖周辺(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 八日市場	西	11.6km	5.0	215gal	24.6kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			4.9	189gal	22.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.28850 調査時期 1970年11月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	旭市三川地先				No.	CH365	
場所	千葉県旭市三川地先			緯度	35.7050	経度	140.6933
地形	砂(礫)准、砂(礫)州			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖周辺(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 八日市場	西	11.3km	5.0	215gal	24.6kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			4.9	190gal	22.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県 地質環境インフォメーションバンク No.23731 調査時期 1982年12月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	松戸市秋山地先				No.	CH466	
場所	千葉県松戸市秋山地先			緯度	35.7669	経度	139.9228
地形	旧湿地			造成等の 経緯	江戸時代以前埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 松戸	北	2.8km	5.0	294gal	21.9kine	60.3秒	
当該箇所の推計値			5.0	243gal	21.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2009年11月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							


箇所名	浦安市東野1丁目				No.	CH467	
場所	千葉県浦安市東野1丁目			緯度	35.6531	経度	139.8997
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S23～S43 埋立て		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 浦安	東	.2km	5.2	169gal	32.7kine	64.8秒	
当該箇所の推計値			5.2	169gal	33.0kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年3月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	市川市鬼越1丁目				No.	CH469	
場所	千葉県市川市鬼越1丁目			緯度	35.7175	経度	139.9408
地形	砂丘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 行徳	西	3.3km	5.1	165gal	26.9kine	82.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	178gal	35.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2010年1月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							


箇所名	船橋市西船5丁目				No.	CH470	
場所	千葉県船橋市西船5丁目			緯度	35.7117	経度	139.9556
地形	砂丘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 行徳	西	3.9km	5.1	165gal	26.9kine	82.3秒	
当該箇所の推計値				5	197gal	23.1kine	-
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2007年2月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	船橋市上山町1丁目				No.	CH471	
場所	千葉県船橋市上山町1丁目			緯度	35.7289	経度	139.9667
地形	台地			造成等の 経緯	S20～S40 造成		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 市川北	北	4.1km	5.0	260gal	20.1kine	72.0秒	
当該箇所の推計値			5.0	220gal	21.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2010年9月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	船橋市市場2丁目				No.	CH472	
場所	千葉県船橋市市場2丁目			緯度	35.7056	経度	139.9975
地形	旧湿地			造成等の 経緯	少なくとも明治以降水田		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 船橋(出)	南	1.5km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	226gal	34.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2009年6月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	船橋市芝山1丁目				No.	CH473	
場所	千葉県船橋市芝山1丁目			緯度	35.7139	経度	140.0200
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	造成年代不明		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 船橋(出)	南	2.6km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	269gal	24.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年8月						
関連図・写真							




Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	習志野市茜浜1丁目				No.	CH474	
場所	千葉県習志野市茜浜1丁目			緯度	35.6758	経度	140.0017
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S51～S57 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 船橋(出)	北	2.0km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	218gal	37.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年8月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考


箇所名	船橋市坪井町				No.	CH475	
場所	千葉県船橋市坪井町			緯度	35.7367	経度	140.0631
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小室橋	北	5.9km	5.4	417gal	29.9kine	86.9秒	
当該箇所の推計値			5.2	367gal	26.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2011年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	八千代市吉橋地先				No.	CH476	
場所	千葉県八千代市吉橋地先			緯度	35.7419	経度	140.0808
地形	台地・段丘の上位面			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小室橋	北	5.4km	5.4	417gal	29.9kine	86.9秒	
当該箇所の推計値			5.3	404gal	27.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2010年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	八千代市吉橋地先				No.	CH477	
場所	千葉県八千代市吉橋地先			緯度	35.7461	経度	140.0836
地形	台地・段丘の上位面			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小室橋	北	5.0km	5.4	417gal	29.9kine	86.9秒	
当該箇所の推計値			5.3	414gal	28.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	八千代市保品地先				No.	CH478	
場所	千葉県八千代市保品地先			緯度	35.7637	経度	140.1432
地形	干拓地			造成等の 経緯	造成年代不明		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小室橋	西	7.2km	5.4	417gal	29.9kine	86.9秒	
当該箇所の推計値			5.7	512gal	48.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2007年8月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	千葉市花見川区畑町				No.	CH479	
場所	千葉県千葉市花見川区畑町			緯度	35.6678	経度	140.0758
地形	海岸平野・三角州			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 稲毛	南	3.8km	5.3	301gal	39.9kine	140.3秒	
当該箇所の推計値			5.1	335gal	25.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年10月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	千葉市若葉区加曽利町				No.	CH480	
場所	千葉県千葉市若葉区加曽利町			緯度	35.6061	経度	140.1564
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	水田 S42～ 造成		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	西	4.8km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			5.1	232gal	30.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年9月						
関連図・写真							




Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	千葉市若葉区加曽利町				No.	CH481		
場所	千葉県千葉市若葉区加曽利町				緯度	35.6053	経度	140.1681
地形	氾濫平野				造成等の 経緯	水田 S42～ 造成		
液状化の履歴	なし							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間		
JMA 千葉中央区中央港	西	5.8km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒		
当該箇所の推計値				5.1	236gal	28.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。							
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年1月							
関連図・写真								
								
Google Earthより								
備考								

箇所名	千葉市若葉区多部田町				No.	CH482	
場所	千葉県千葉市若葉区多部田町			緯度	35.6044	経度	140.1883
地形	台地・段丘の下位面			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	西	7.6km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			4.9	243gal	22.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2005年9月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	千葉市中央区中央港1丁目				No.	CH483	
場所	千葉県千葉市中央区中央港1丁目			緯度	35.6003	経度	140.1033
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41~50 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	北	.3km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			5.1	197gal	31.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年2月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	市川市妙典5丁目				No.	CH484	
場所	千葉県市川市妙典5丁目			緯度	35.6894	経度	139.9319
地形	干拓地			造成等の 経緯	水田 S43～ 造成		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 行徳	西	1.4km	5.1	165gal	26.9kine	82.3秒	
当該箇所の推計値			5.3	167gal	41.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2007年1月						

関連図・写真

● —
液状化




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	船橋市若松1丁目(湾岸道路)				No.	CH485	
場所	千葉県船橋市若松1丁目			緯度	35.6806	経度	139.9989
地形	埋立地			造成等の 経緯	S51~57 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 船橋(出)	北	1.6km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	215gal	37.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年2月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	習志野市茜浜1丁目(湾岸道路)				No.	CH486	
場所	千葉県習志野市茜浜1丁目			緯度	35.6764	経度	140.0033
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S51~57 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 船橋(出)	北	1.9km	5.0	233gal	23.9kine	62.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	221gal	37.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年9月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	千葉市中央区中央港2丁目				No.	CH487	
場所	千葉県千葉市中央区中央港2丁目			緯度	35.6028	経度	140.1064
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41～S50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA 千葉中央区中央港	西	.2km	5.1	201gal	31.2kine	77.7秒	
当該箇所の推計値			5.1	199gal	31.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2008年10月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	千葉市中央区中央港1丁目				No.	CH488	
場所	千葉県千葉市中央区中央港1丁目			緯度	35.6083	経度	140.1011
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S41~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 千葉	東	.1km	5.1	186gal	31.4kine	59.2秒	
当該箇所の推計値			5.1	195gal	31.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	千葉県提供ボーリングデータ 調査時期 2006年3月						
関連図・写真							
 <p>● — 液状化</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	邑楽群大泉町仙石地先				No.	GU001	
場所	群馬県邑楽群大泉町仙石地先			緯度	36.2339	経度	139.3939
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(対岸平地部)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET太田	北	7.0km	5.1	213gal	24.1kine	71.4秒	
当該箇所の推計値			5.0	174gal	27.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(kunjiban No.KT54392381014) 調査時期 2001年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	邑楽群大泉町仙石地先				No.	GU002	
場所	群馬県邑楽群大泉町仙石地先			緯度	36.2342	経度	139.3942
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(対岸平地部)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET太田	北	7.0km	5.1	213gal	24.1kine	71.4秒	
当該箇所の推計値			5.0	174gal	27.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(kunijiban No.KT54392381013※) 調査時期 2001年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	館林市高根町1丁目				No.	GU003	
場所	群馬県館林市高根町1丁目			緯度	36.2725	経度	139.5217
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET館林	南	4.4km	4.8	179gal	18.6kine	73.9秒	
当該箇所の推計値			5.0	197gal	23.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 1984年11月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	取手市稲地先				No.	IB001	
場所	茨城県取手市稲地先			緯度	35.9006	経度	140.0411
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET取手	北	1.4km	5.5	517gal	33.3kine	115.1秒	
当該箇所の推計値			5.7	444gal	47.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2006年5月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	利根川左岸67.25k付近				No.	IB002	
場所	茨城県河内町龍ヶ崎町地先			緯度	35.8631	経度	140.2233
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1897千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省安食	東	2.5km	5.5	463gal	51.7kine	110.7秒	
当該箇所の推計値			5.5	419gal	45.5kine	-	
被害概要	液状化による沈下、クラック、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供(堤防被災箇所追記)



沈下1.2m



関東地方整備局提供

備考

箇所名	利根川左岸67.25k付近				No.	IB003	
場所	茨城県河内町龍ヶ崎町歩地先			緯度	35.8628	経度	140.2286
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1897千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省安食	東	2.1km	5.5	463gal	51.7kine	110.7秒	
当該箇所の推計値			5.4	453gal	39.1kine	-	

被害概要 液状化による沈下、クラック、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真




関東地方整備局提供

備考

箇所名	稲敷郡河内町十三間戸地先(圏央道)				No.	IB004	
場所	茨城県稲敷郡河内町十三間戸地先			緯度	35.9117	経度	140.3675
地形	干拓地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
KIK-NET江戸崎	北	5.6km	5.4	205gal	47.9kine	124.1秒	
当該箇所の推計値			5.4	248gal	45.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53406299013) 調査時期 2000年2月						
関連図・写真							

● ———
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	霞ヶ浦(西浦)右岸26.25k付近				No.	IB005		
場所	茨城県稲敷郡美浦村余郷入地先				緯度	35.9956	経度	140.3584
地形	干拓地				造成等の 経緯	S22~S41 干拓		
液状化の履歴	なし							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間		
KIK-NET江戸期観測所	南	5.5km	5.4	205gal	47.9kine	124.1秒		
当該箇所の推計値			5.5	339gal	46.3kine	-		

被害概要 液状化による亀裂・段差、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年6月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	霞ヶ浦(西浦)右岸7.75k付近				No.	IB006	
場所	茨城県稲敷市尾島地先			緯度	35.9547	経度	140.4549
地形	干拓地			造成等の 経緯	S20~40 干拓		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省水郷大橋	南	6.5km	5.4	256gal	46.7kine	124.4秒	
当該箇所の推計値			5.5	285gal	50.5kine	-	
被害概要	液状化による亀裂・沈下・段差が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年6月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	霞ヶ浦(西浦)右岸4.6k付近			No.	IB007		
場所	茨城県稲敷市本新地先			緯度	35.9535	経度	140.4608
地形	干拓地			造成等の 経緯	S20~S40 干拓		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省水郷大橋	南	6.2km	5.4	256gal	46.7kine	124.4秒	
当該箇所の推計値			5.5	286gal	51.0kine	-	

被害概要 液状化による亀裂・沈下が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年6月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




関東地方整備局提供

備考

箇所名	稲敷市西代地内			No.	IB008		
場所	茨城県稲敷市西代地内			緯度	35.9128	経度	140.4906
地形	低地			造成等の 経緯	M18 水田		
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震(横利根川合流点付近)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省水郷大橋	南	1.1km	5.4	256gal	46.7kine	124.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	262gal	46.1kine	-	
被害概要	液状化による戸建住宅の沈下、傾斜が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53406399002) 調査時期 1976年2月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供




- ・杭の種類: 既製コンクリート杭(PHC)
- ・杭周固定液: 有り
- ・杭周固定液の外径: 約900mm(杭径: 700~800mm程度と想定。)

建築研究所提供

備考

箇所名	利根川(西浦)左岸9.0k付近				No.	IB010	
場所	茨城県行方市小高地先			緯度	36.0210	経度	140.4568
地形	干拓地			造成等の 経緯	T7~S13 干拓		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省水郷大橋	南	13.4km	5.4	256gal	46.7kine	124.4秒	
当該箇所の推計値			5.8	401gal	63.6kine	-	
被害概要	液状化による亀裂、沈下、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ、調査時期 2011年5月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	潮来市潮来地内				No.	IB011	
場所	茨城県潮来市潮来地内			緯度	35.9271	経度	140.5677
地形	干拓地			造成等の 経緯	～S21 内浦、水田、S49～S53 宅地造成		
液状化の履歴							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省神宮橋	東	4.5km	5.4	272gal	44.2kine	99.3秒	
当該箇所の推計値			5.6	254gal	57.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂は確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban KT53407415001) 調査時期 1995年8月						
関連図・写真							
<p>● — 液状化</p> <p>住宅の沈下・傾斜</p> <p>Bor.位置</p> <p>潮来市-2</p>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
建築研究所提供							
備考							

箇所名	潮来市小泉南地先(国道51号潮来バイパス)					No.	IB012
場所	茨城県潮来市小泉南地先			緯度	35.9522	経度	140.5817
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省神宮橋	東	1.9km	5.4	272gal	44.2kine	99.3秒	
当該箇所の推計値			5.7	260gal	67.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200583306120280003) 調査時期 2006年2月						
関連図・写真							



Google Earthより


備考	
----	--

箇所名	利根川左岸18.5k付近				No.	IB013	
場所	茨城県神栖市横瀬地先			緯度	35.8441	経度	140.6998
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省波崎	東	1.0km	5.2	207gal	34.2kine	46.7秒	
当該箇所の推計値			5.6	197gal	57.0kine	-	

被害概要 液状化による沈下、クラック、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供


備考

箇所名	常陸川左岸1.0k~1.5k				No.	IB014	
場所	茨城県神栖市横瀬地先			緯度	35.8450	経度	140.7053
地形	砂丘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1987千葉県東方沖地震						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省波崎	東	.6km	5.2	207gal	34.2kine	46.7秒	
当該箇所の推計値			5.6	197gal	58.0kine	-	

被害概要 液状化による亀裂・段差が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53406516011)
調査時期 1988年3月

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	常陸川右岸2.5k~5.0k				No.	IB015	
場所	茨城県神栖市日川地先			緯度	35.8529	経度	140.6919
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省波崎	東	2.1km	5.2	207gal	34.2kine	46.7秒	
当該箇所の推計値			5.6	206gal	57.8kine	-	
被害概要	液状化による亀裂・段差が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53406525011) 調査時期 1996年1月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	利根川左岸114.5k付近				No.	IB016	
場所	茨城県板東市長須地先			緯度	36.0564	経度	139.8261
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA坂東市岩井	東	5.4km	5.1	223gal	26.1kine	80.6秒	
当該箇所の推計値			5.3	228gal	33.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200583456020330001) 調査時期 2006年2月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	小貝川右岸 31.8k付近				No.	IB017	
場所	茨城県常総市上蛇地先			緯度	36.0767	経度	140.0042
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
KIK-NET石下	北	4.1km	5.5	295gal	44.8kine	115.7秒	
当該箇所の推計値			5.4	335gal	37.5kine	-	
被害概要	液状化による亀裂、段差、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2006年1月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局提供

備考

箇所名	小貝川右岸31.8k付近				No.	IB018	
場所	茨城県常総市上蛇町地先			緯度	36.0825	経度	140.0011
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯	埋立て時期不明		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET石下	北	3.4km	5.5	295gal	44.8kine	115.7秒	
当該箇所の推計値			5.4	331gal	37.2kine	-	
被害概要	液状化による道路の沈下・陥没、地表面の亀裂・噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200583346020300001) 調査時期 2006年2月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考

箇所名	小貝川左岸35.0k付近				No.	IB019	
場所	茨城県つくば市上郷地先			緯度	36.1025	経度	140.0047
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
KIK-NET石下	西	1.7km	5.5	295gal	44.8kine	115.7秒	
当該箇所の推計値			5.4	324gal	37.7kine	-	

被害概要 液状化による亀裂、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年6月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供
堤防被災箇所を追記



関東地方整備局提供

備考

箇所名	鬼怒川右岸21.86k付近				No.	IB020	
場所	茨城県常総市篠山地先			緯度	36.1083	経度	139.9647
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
KIK-NET石下	東	2.2km	5.5	295gal	44.8kine	115.7秒	
当該箇所の推計値			5.4	318gal	34.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2005年5月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	小貝川左岸42.0k付近				No.	IB021	
場所	茨城県つくば市安食地先			緯度	36.1608	経度	140.0069
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET下妻	西	4.6km	5.6	430gal	40.7kine	95.7秒	
当該箇所の推計値			5.7	349gal	54.0kine	-	
被害概要	液状化による亀裂、段差、はらみ出し、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2005年5月						
関連図・写真							




Google Earthより

関東地方整備局提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	結城市上山川地先				No.	IB022	
場所	茨城県結城市上山川地先			緯度	36.2621	経度	139.8903
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET小山	西	8.1km	5.5	430gal	36.9kine	97.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	373gal	36.0kine	-	
被害概要	液状化による沈下、変状、亀裂、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200483316020660009) 調査時期 2005年2月						
関連図・写真							


● ———
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考


箇所名	鬼怒川右岸43k付近				No.	IB023	
場所	茨城県結城市中地先			緯度	36.2692	経度	139.8981
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 下館	東	7.5km	5.5	330gal	44.3kine	80.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	371gal	35.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200483316020660006) 調査時期 2005年5月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	那珂川右岸13.0k付近				No.	IB024	
場所	茨城県水戸市根本地先			緯度	36.3818	経度	140.4763
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA水戸市金町	西	.7km	5.9	819gal	61.1kine	121.6秒	
当該箇所の推計値			6.1	799gal	76.9kine	-	
被害概要	液状化による亀裂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 2011年9月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供(堤防被災箇所追記)



関東地方整備局提供

備考

箇所名	那珂川右岸9.0k~9.5k付近				No.	IB025	
場所	茨城県水戸市若宮町地先			緯度	36.3756	経度	140.5056
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
JMA水戸市金町	西	3.4km	5.9	819gal	61.1kine	121.6秒	
当該箇所の推計値			6.1	735gal	76.0kine	-	
被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT54404450004) 調査時期 2000年3月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供(堤防被災箇所追記)



関東地方整備局提供

備考

箇所名	那珂川左岸6k付近				No.	IB026	
場所	茨城県ひたちなか市三反田地先			緯度	36.3661	経度	140.5365
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1895,1987						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET那珂湊	東	5.5km	5.9	550gal	59.5kine	125.1秒	
当該箇所の推計値			6.2	629gal	93.3kine	-	
被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT54404433005) 調査時期 2000年2月						
関連図・写真							



Google Earth より



関東地方整備局提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	久慈川右岸7.0k付近				No.	IB027	
場所	茨城県那珂市本米崎地先			緯度	36.4919	経度	140.5582
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省常陸太田	北	5.8km	5.8	755gal	67.2kine	115.8秒	
当該箇所の推計値			6.2	795gal	102.6kine	-	
被害概要	液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供(堤防被災箇所追記)



関東地方整備局提供

備考

箇所名	山田川左岸3.5k付近				No.	IB028	
場所	茨城県常陸太田市藤田町地先			緯度	36.5206	経度	140.4834
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省常陸太田	東	3.8km	5.8	755gal	67.2kine	115.8秒	
当該箇所の推計値				6	659gal	87.2kine	-

被害概要 液状化による沈下、亀裂、噴砂が確認された。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 2011年5月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供(堤防被災箇所追記)



関東地方整備局提供

備考

箇所名	茅ヶ崎市柳島海岸地先				No.	KA001	
場所	神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸地先			緯度	35.3192	経度	139.3722
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省相模原	北	2.1km	4.8	89gal	21.0kine	26.5秒	
当該箇所の推計値			4.9	90gal	26.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT52397370002) 調査時期 1990年11月						

関連図・写真



Google Earthより

備考

箇所名	茅ヶ崎市西久保地先(国道1号新湘南バイパス)					No.	KA002
場所	神奈川県茅ヶ崎市西久保地先			緯度	35.3486	経度	139.3914
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省相模原	西	3.2km	4.8	89gal	21.0kine	26.5秒	
当該箇所の推計値			4.6	91gal	16.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53390311010) 調査時期 1982年7月						
関連図・写真							



Google Earthより


備考	
----	--

箇所名	藤沢市城南地先(国道1号新湘南バイパス)					No.	KA003
場所	神奈川県藤沢市城南地先			緯度	35.3500	経度	139.4631
地形	砂丘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省藤沢	西	1.1km	4.4	75gal	11.8kine	8.4秒	
当該箇所の推計値			4.3	73gal	11.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53390317004) 調査時期 1982年8月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	横須賀市夏島町地先(国道357号)				No.	KA004	
場所	神奈川県横須賀市夏島町地先			緯度	35.3297	経度	139.6408
地形	埋立地			造成等の 経緯	S49~S55 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省舟越トンネル	南	4.0km	4.1	55gal	10.1kine	0.1秒	
当該箇所の推計値			4.4	75gal	15.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT52397591001) 調査時期 1988年10月						
関連図・写真							
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>● —</p> <p>液状化</p> </div>  </div>							
関東地方整備局・地盤工学会提供							
備考							

箇所名	川崎市川崎区東扇島地先(国道357号)				No.	KA005	
場所	神奈川県川崎市川崎区東扇島地先			緯度	35.4853	経度	139.7286
地形	埋立地			造成等の 経緯	S41~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET川崎	北	5.3km	5.1	178gal	32.6kine	65.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	169gal	29.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53391578001) 調査時期 1989年1月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	横浜市鶴見橋(国道15号)				No.	KA006	
場所	神奈川県横浜市鶴見区菅沢町地先			緯度	35.5131	経度	139.6861
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省京浜	西	.7km	4.9	137gal	26.6kine	57.0秒	
当該箇所の推計値			5.0	151gal	28.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392515006) 調査時期 1973年11月						
関連図・写真							
Google Earthより							
備考							

箇所名	川崎市幸区南幸町三丁目				No.	KA007	
場所	神奈川県川崎市幸区南幸町三丁目			緯度	35.5333	経度	139.6867
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET川崎	東	1.8km	5.1	178gal	32.6kine	65.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	142gal	30.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392535002) 調査時期 1977年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	川崎市幸区戸手4丁目				No.	KA008	
場所	神奈川県川崎市幸区戸手4丁目			緯度	35.5408	経度	139.7467
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省六郷橋	西	3.5km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	137gal	32.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 1999年11月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	川崎市川崎区大師河原1丁目				No.	KA009	
場所	神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目			緯度	35.5411	経度	139.7403
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省六郷橋	西	2.9km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.0	138gal	29.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ 調査時期 1996年3月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	川崎市中心区上平間地先				No.	KA010	
場所	神奈川県川崎市中心区上平間地先			緯度	35.5636	経度	139.6769
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省六郷橋	東	4.2km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	123gal	32.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局ボーリングデータ 調査時期 2005年3月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">Google Earthより</p>							
備考							

箇所名	川崎市高津区諏訪地先				No.	KA011	
場所	神奈川県川崎市高津区諏訪地先			緯度	35.6139	経度	139.6058
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省新二子橋	東	1.3km	4.7	144gal	17.0kine	43.4秒	
当該箇所の推計値			4.7	145gal	17.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ (Kunijiban No.KT2004836020110006) 調査時期 2004年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	坂戸市東和田地先				No.	SA001	
場所	埼玉県坂戸市東和田地先			緯度	35.9808	経度	139.3886
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省越辺川	北	2.7km	5.2	333gal	23.9kine	86.4秒	
当該箇所の推計値			5.2	254gal	29.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No. KT53397371009) 調査時期 1977年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	上尾市平方地先				No.	SA002	
場所	埼玉県上尾市平方地先			緯度	35.9447	経度	139.5456
地形	高水敷			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省大宮国道	東	4.7km	5.1	237gal	24.2kine	66.9秒	
当該箇所の推計値			4.9	221gal	19.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53397423002) 調査時期 1986年1月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	熊谷市妻沼台地先				No.	SA003	
場所	埼玉県熊谷市妻沼台地先			緯度	36.2367	経度	139.3617
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET太田	北	6.1km	5.1	213gal	24.1kine	71.4秒	
当該箇所の推計値			4.9	164gal	21.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(kunijiban No.KT54392288016) 調査時期 2001年2月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	利根川右岸151.35k付近				No.	SA004	
場所	埼玉県羽生市上新郷地先			緯度	36.1900	経度	139.5031
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省川俣	東	2.8km	5.1	211gal	30.0kine	69.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	188gal	29.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200483456020390008) 調査時期 2005年1月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--


箇所名	足利市福富町地先				No.	TC001	
場所	栃木県足利市福富町地先			緯度	36.3186	経度	139.4631
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省太田	西	9.7km	5.1	213gal	24.1kine	71.4秒	
当該箇所の推計値				5	222gal	22.6kine	-
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT54393377007) 調査時期 1984年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	鬼怒川右岸55.0k付近				No.	TC002	
場所	栃木県真岡市掘込地先			緯度	36.3739	経度	139.9186
地形	旧河道・旧落掘			造成等の 経緯	旧河道を造成し農地化		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET下館	南	9.5km	5.3	292gal	39.8kine	71.1秒	
当該箇所の推計値			5.3	360gal	30.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT200583316020420014) 調査時期 2006年2月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	大田区仲六郷地先(国道15号)				No.	TO001	
場所	東京都大田区仲六郷地先			緯度	35.5517	経度	139.7175
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省六郷橋	南	1.9km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	116gal	32.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392557001) 調査時期 1990年7月						

関連図・写真



Google Earthより


備考

箇所名	品川区大井ふ頭(国道357号)				No.	TO002	
場所	東京都品川区八潮地先			緯度	35.5914	経度	139.7547
地形	埋立地			造成等の 経緯	S21~S45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省六郷橋	南	7.4km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	138gal	32.8kine	-	

被害概要 液状化による噴砂が確認されなかった。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT5339360005)
調査時期 1973年2月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考

箇所名	江東区東雲2丁目				No.	TO005	
場所	東京都江東区東雲2丁目			緯度	35.6419	経度	139.8056
地形	埋立地			造成等の 経緯	S6～S20 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET辰巳	北	.7km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.3	191gal	40.2kine	-	

被害概要 液状化による噴砂が確認されなかった。

地盤調査 関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53393664006)
調査時期 1973年8月

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区新砂地先				No.	TO018	
場所	東京都江東区新砂地先			緯度	35.6639	経度	139.8428
地形	埋立地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET砂町	西	.9km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.1	166gal	31.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53393697021) 調査時期 1996年9月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	錦糸町駅南				No.	TO022	
場所	東京都墨田区江東橋4丁目			緯度	35.6958	経度	139.8181
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1894,1923						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET猿江	南	.9km	5.0	180gal	25.5kine	83.3秒	
当該箇所の推計値			5.0	174gal	25.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394635004) 調査時期 1984年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江戸川区小松川3丁目				No.	TO024	
場所	東京都江戸川区小松川3丁目			緯度	35.6983	経度	139.8535
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省小名木川	西	1.4km	5.0	188gal	28.3kine	74.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	213gal	28.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394638016) 調査時期 1996年4月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	北区志茂5丁目				No.	TO025	
場所	東京都北区志茂5丁目			緯度	35.7867	経度	139.7272
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省荒川下流	東	.3km	5.1	149gal	29.8kine	75.8秒	
当該箇所の推計値			5.1	150gal	29.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53395538008) 調査時期 1988年3月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	足立区小台1丁目				No.	TO026	
場所	東京都足立区小台1丁目			緯度	35.7553	経度	139.7697
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET東白鬚	東	4.7km	4.8	148gal	23.4kine	60.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	165gal	30.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban KT 53395601022) 調査時期 2000年6月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	墨田区墨田5丁目				No.	TO027	
場所	東京都墨田区墨田5丁目			緯度	35.7400	経度	139.8194
地形	自然堤防			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET東白鬚	南	1.2km	4.8	148gal	23.4kine	60.6秒	
当該箇所の推計値			4.8	164gal	20.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394685010) 調査時期 1996年3月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">Google Earthより</p>							
備考							

箇所名	足立区中央本町地先				No.	TO028	
場所	東京都足立区中央本町地先			緯度	35.7711	経度	139.8036
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省草加高架橋	北	3.9km	5.2	231gal	31.1kine	71.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	188gal	29.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53395624002) 調査時期 1977年7月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	港区台場2丁目(湾岸道路)				No.	TO053	
場所	東京都港区台場2丁目			緯度	35.6242	経度	139.7711
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	東	3.7km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	152gal	34.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53393641004) 調査時期 2001年1月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	江東区有明2丁目(湾岸道路)				No.	TO054	
場所	東京都江東区有明2丁目			緯度	35.6369	経度	139.7942
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S6~20 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	北	1.4km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.2	172gal	37.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53393663002) 調査時期 1998年1月						
関連図・写真							

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区新木場2丁目				No.	TO055	
場所	東京都江東区新木場2丁目			緯度	35.6367	経度	139.8233
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 辰巳	西	1.7km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.3	189gal	39.1kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT5339366001) 調査時期 1970年3月						
関連図・写真							

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	文京区本郷2丁目				No.	TO056	
場所	東京都文京区本郷2丁目			緯度	35.7064	経度	139.7589
地形	台地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 横綱	東	4.0km	5.4	192gal	39.3kine	77.6秒	
当該箇所の推計値			4.9	183gal	22.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394640001) 調査時期 1980年8月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	台東区北上野1丁目(首都高速1号上野線)					No.	TO057
場所	東京都台東区北上野1丁目			緯度	35.7192	経度	139.7833
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東白鬚	東	2.9km	4.8	148gal	23.4kine	60.6秒	
当該箇所の推計値			4.7	177gal	18.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394652001) 調査時期 1982年10月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	台東区橋場2丁目				No.	TO058	
場所	東京都台東区橋場2丁目			緯度	35.7294	経度	139.8067
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	M13～T6 造成		
液状化の履歴	1923関東大震災						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東白鬚	東	.5km	4.8	148gal	23.4kine	60.6秒	
当該箇所の推計値			4.9	152gal	25.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394674002) 調査時期 1978年12月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	葛飾区白鳥2丁目(国道6号)				No.	TO059	
場所	東京都葛飾区白鳥2丁目			緯度	35.7467	経度	139.8458
地形	氾濫平野			造成等の 経緯			
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 奥戸	東	1.7km	4.8	150gal	23.3kine	55.6秒	
当該箇所の推計値			5.0	161gal	26.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53394697002) 調査時期 1959年12月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	大田区羽田空港3丁目(首都高速湾岸線)				No.	TO060	
場所	東京都大田区羽田空港3丁目			緯度	35.5467	経度	139.7886
地形	埋立地			造成等の 経緯	S46~H14 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 六郷橋	西	7.4km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	149gal	31.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392653003) 調査時期 1984年2月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	大田区羽田空港3丁目				No.	TO061	
場所	東京都大田区羽田空港3丁目			緯度	35.5572	経度	139.7800
地形	埋立地			造成等の 経緯	S46~H14 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 六郷橋	西	6.9km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	145gal	32.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392662002) 調査時期 1983年12月						
関連図・写真							
 <p style="text-align: right;">Google Earthより</p>							
備考							

箇所名	大田区羽田空港1丁目				No.	TO062	
場所	東京都大田区羽田空港1丁目			緯度	35.5542	経度	139.7625
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 六郷橋	西	5.3km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	140gal	31.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392661010) 調査時期 1971年3月						
関連図・写真							




Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	大田区京浜島2丁目(湾岸道路)				No.	TO063	
場所	東京都大田区京浜島2丁目			緯度	35.5689	経度	139.7611
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 六郷橋	西	6.0km	5.0	114gal	26.7kine	45.6秒	
当該箇所の推計値			5.1	138gal	32.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	関東地方整備局提供ボーリングデータ(Kunijiban No.KT53392671050) 調査時期 2001年1月						
関連図・写真							
							
Google Earthより							
備考							

箇所名	江東区豊洲6丁目				No.	TO103	
場所	東京都江東区豊洲6丁目			緯度	35.6436	経度	139.7858
地形	埋立地			造成等の 経緯	S21~S45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET東雲	東	1.3km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	163gal	34.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江戸川区臨海町 No.40-15-60 調査時期 2004年4月						




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区辰巳1丁目				No.	TO106	
場所	東京都江東区辰巳1丁目			緯度	35.6483	経度	139.8067
地形	埋立地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET辰巳	東	.3km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	215gal	43.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江東区辰巳 No.40- 13-65 調査時期 1980年4月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

辰巳2丁目
辰巳の森海浜公園
(3/19)



辰巳2丁目
辰巳港湾住宅
(3/19)




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区夢の島地先				No.	TO108	
場所	東京都江東区夢の島地先			緯度	35.6467	経度	139.8228
地形	埋立地			造成等の 経緯	M21～S45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET辰巳	西	1.2km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.3	197gal	39.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1960年3月						


関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区夢の島地先				No.	TO109	
場所	東京都江東区夢の島地先			緯度	35.6475	経度	139.8311
地形	埋立地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET砂町	北	1.4km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.3	187gal	37.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1993年5月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区新砂2丁目				No.	TO111	
場所	東京都江東区新砂2丁目			緯度	35.6575	経度	139.8236
地形	埋立地			造成等の 経緯	S6~20 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET砂町	東	1.0km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.2	188gal	35.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1995年9月						

関連図・写真



Google Earthを使用

備考

箇所名	江東区新砂1丁目				No.	TO112	
場所	東京都江東区新砂1丁目			緯度	35.6642	経度	139.8211
地形	埋立地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET塩浜	西	1.1km	5.0	151gal	28.6kine	45.4秒	
当該箇所の推計値			5.2	179gal	32.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1963年4月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区新砂1丁目				No.	TO113	
場所	東京都江東区新砂1丁目			緯度	35.6689	経度	139.8244
地形	埋立地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET砂町	東	1.4km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.1	166gal	30.4kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1963年6月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--


箇所名	江東区南砂2丁目				No.	TO114	
場所	東京都江東区南砂2丁目			緯度	35.6731	経度	139.8225
地形	埋立地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET塩浜	西	1.5km	5.0	151gal	28.6kine	45.4秒	
当該箇所の推計値			5.1	163gal	29.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1972年1月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江東区南砂3丁目				No.	TO116	
場所	東京都江東区南砂3丁目			緯度	35.6706	経度	139.8303
地形	埋立地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET砂町	南	1.3km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.1	161gal	30.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1964年7月						
関連図・写真							




Google Earthより

関東地方整備局提供

備考	
----	--

箇所名	江東区新砂2丁目				No.	TO111		
場所	東京都江東区新砂2丁目				緯度	35.6575	経度	139.8236
地形	埋立地				造成等の 経緯	S6~20 埋立て		
液状化の履歴	なし							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間		
K-NET砂町	東	1.0km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒		
当該箇所の推計値				5.2	188gal	35.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。							
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1995年9月							
関連図・写真								

● ———
液状化




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江戸川区清町2丁目				No.	TO119	
場所	東京都江戸川区清町2丁目			緯度	35.6542	経度	139.8553
地形	埋立地			造成等の 経緯	S46~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET宇喜田	北	2.0km	4.9	194gal	28.0kine	80.5秒	
当該箇所の推計値			5.1	175gal	32.4kine	-	
被害概要	液状化による住宅の傾斜、沈下、道路の亀裂が確認された。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江戸川区臨海町No.39-08-21 調査時期 1988年10月						


関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江戸川区臨海町3丁目				No.	TO120	
場所	東京都江戸川区臨海町3丁目			緯度	35.6489	経度	139.8644
地形	埋立地			造成等の 経緯	S46~50 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET宇喜田	北	2.4km	4.9	194gal	28.0kine	80.5秒	
当該箇所の推計値			5.1	175gal	32.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1980年1月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--


箇所名	江東区森下2丁目				No.	TO121	
場所	東京都江東区森下2丁目			緯度	35.6886	経度	139.8003
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET横網	西	.4km	5.4	192gal	39.3kine	77.6秒	
当該箇所の推計値			5.2	182gal	32.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1969年9月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江東区亀戸4丁目				No.	TO123	
場所	東京都江東区亀戸4丁目			緯度	35.7019	経度	139.8319
地形	盛土地			造成等の 経緯			
液状化の履歴	1923関東大震災(近傍)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET亀戸	南	1.5km	4.9	150gal	22.8kine	58.5秒	
当該箇所の推計値			4.9	174gal	25.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1972年3月						
関連図・写真							




Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江東区豊洲6丁目				No.	TO129	
場所	東京都江東区豊洲6丁目			緯度	35.6428	経度	139.7778
地形	盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	東	2.0km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	159gal	33.8kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 2004年5月						

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区豊洲6丁目				No.	TO130	
場所	東京都江東区豊洲6丁目			緯度	35.6462	経度	139.7852
地形	盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	東	1.3km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	163gal	33.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1989年12月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考

箇所名	江東区豊洲6丁目				No.	TO131	
場所	東京都江東区豊洲6丁目			緯度	35.6497	経度	139.7911
地形	盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	東	.7km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.0	164gal	32.6kine	-	

被害概要 液状化による噴砂が確認されなかった。

地盤調査 東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 2004年4月

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区豊洲5丁目				No.	TO132	
場所	東京都江東区豊洲5丁目			緯度	35.6528	経度	139.7936
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	東	.7km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.0	165gal	32.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 2004年4月						


関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区豊洲4丁目				No.	TO133	
場所	東京都江東区豊洲4丁目			緯度	35.6525	経度	139.7986
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	南	.4km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	181gal	34.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1980年2月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区豊洲2丁目				No.	TO134	
場所	東京都江東区豊洲2丁目			緯度	35.6572	経度	139.7932
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	南	1.1km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5	173gal	31.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1980年2月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考

箇所名	江東区東雲2丁目(湾岸道路)				No.	TO135	
場所	東京都江東区東雲2丁目			緯度	35.6386	経度	139.7967
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S6~20 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	北	1.1km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.2	172gal	37.0kine	-	

被害概要 液状化による噴砂が確認されなかった。

地盤調査 東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1990年3月

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区東雲1丁目				No.	TO136	
場所	東京都江東区東雲1丁目			緯度	35.6450	経度	139.7994
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 東雲	北	.4km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.2	180gal	37.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1970年2月						
関連図・写真							


● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考


箇所名	江東区辰巳1丁目				No.	TO137	
場所	東京都江東区辰巳1丁目			緯度	35.6492	経度	139.8047
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 辰巳	東	.5km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	214gal	42.6kine	-	
被害概要	近傍で液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1980年3月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区辰巳3丁目(湾岸道路)				No.	TO138	
場所	東京都江東区辰巳3丁目			緯度	35.6447	経度	139.8128
地形	高い盛土地			造成等の 経緯	S21~45 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 辰巳	西	.4km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	204gal	41.2kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1980年2月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区枝川1丁目(都道319号線)				No.	TO139	
場所	東京都江東区枝川1丁目			緯度	35.6581	経度	139.8019
地形	盛土地			造成等の 経緯	M14～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 八枝	東	.9km	5.3	266gal	34.7kine	89.0秒	
当該箇所の推計値			5.2	210gal	33.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 2005年11月						
関連図・写真							


● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区越中島3丁目				No.	TO140	
場所	東京都江東区越中島3丁目			緯度	35.6631	経度	139.7981
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 越中島	西	1.0km	5.1	195gal	32.9kine	71.3秒	
当該箇所の推計値			5.1	187gal	31.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1991年8月						
関連図・写真							




● — 液状化

関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区越中島1丁目				No.	TO141	
場所	東京都江東区越中島1丁目			緯度	35.6681	経度	139.7894
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 越中島	北	.1km	5.1	195gal	32.9kine	71.3秒	
当該箇所の推計値			5.1	187gal	32.1kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1988年11月						
関連図・写真							



● —
液状化


関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区古石場3丁目				No.	TO142	
場所	東京都江東区古石場3丁目			緯度	35.6661	経度	139.8003
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1894,1923						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 塩浜	東	.8km	5.0	151gal	28.6kine	45.4秒	
当該箇所の推計値			5.1	171gal	30.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1991年1月						

関連図・写真

● ———
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区東陽6丁目				No.	TO143	
場所	東京都江東区東陽6丁目			緯度	35.6742	経度	139.8083
地形	干拓地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1894,1923						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 塩浜	南	.9km	5.0	151gal	28.6kine	45.4秒	
当該箇所の推計値			5.1	160gal	29.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1979年2月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--


箇所名	江東区北砂1丁目				No.	TO144	
場所	東京都江東区北砂1丁目			緯度	35.6814	経度	139.8222
地形	干拓地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 猿江	北	.7km	5.0	180gal	25.5kine	83.3秒	
当該箇所の推計値			5.0	163gal	26.5kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1995年10月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江東区新砂3丁目				No.	TO145	
場所	東京都江東区新砂3丁目			緯度	35.6553	経度	139.8347
地形	盛土地			造成等の 経緯	S6~20 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 砂町	北	.5km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.2	173gal	34.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1993年6月						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考	
----	--

箇所名	江東区南砂7丁目				No.	TO146	
場所	東京都江東区南砂7丁目			緯度	35.6686	経度	139.8369
地形	盛土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 砂町	南	1.0km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.1	161gal	30.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 不明						
関連図・写真							

● —
液状化




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区東砂6丁目				No.	TO147	
場所	東京都江東区東砂6丁目			緯度	35.6744	経度	139.8422
地形	埋土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小名木川(出)	北	1.7km	5.0	188gal	28.3kine	74.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	172gal	28.6kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1995年8月						
関連図・写真							

● —
液状化



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区大島8丁目				No.	TO148	
場所	東京都江東区大島8丁目			緯度	35.6883	経度	139.8400
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小名木川(出)	東	.3km	5.0	188gal	28.3kine	74.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	175gal	26.8kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1970年6月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江戸川区臨海町6丁目				No.	TO149	
場所	東京都江戸川区臨海町6丁目			緯度	35.6389	経度	139.8631
地形	盛土地			造成等の 経緯	S46~H14 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 砂町	西	3.5km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒	
当該箇所の推計値			5.2	174gal	33.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1990年3月						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江戸川区臨海町6丁目(首都高速湾岸線)				No.	TO150	
場所	東京都江戸川区臨海町6丁目			緯度	35.6431	経度	139.8672
地形	盛土地			造成等の 経緯	S46~H14 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 宇喜田	北	3.1km	4.9	194gal	28.0kine	80.5秒	
当該箇所の推計値			5.1	174gal	33.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1959年9月						
関連図・写真							



関東地方整備局・地盤工学会提供


備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江戸川区西葛西5丁目				No.	TO151	
場所	東京都江戸川区西葛西5丁目			緯度	35.6672	経度	139.8608
地形	埋土地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET 宇喜田	北	.4km	4.9	194gal	28.0kine	80.5秒	
当該箇所の推計値			5.0	185gal	29.7kine	-	

被害概要 液状化による噴砂が確認されなかった。

地盤調査 東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1971年11月

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考


箇所名	江戸川区船堀1丁目				No.	TO152	
場所	東京都江戸川区船堀1丁目			緯度	35.6864	経度	139.8617
地形	氾濫平野			造成等の 経緯	水田、S20~41 造成		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省 小名木川(出)	西	1.7km	5.0	188gal	28.3kine	74.2秒	
当該箇所の推計値			5.0	207gal	29.7kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京都土木技術支援・人材育成センター提供ボーリングデータ 調査時期 1966年1月						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--

箇所名	江東区豊洲5丁目				No.	TO204	
場所	東京都江東区豊洲5丁目			緯度	35.6514	経度	139.7983
地形	埋立地			造成等の 経緯	～S5 埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET東雲	南	.3km	5.0	164gal	32.0kine	50.1秒	
当該箇所の推計値			5.1	181gal	34.3kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江東区豊洲No.40-13-38 調査時期 不明						
関連図・写真							




関東地方整備局・地盤工学会提供

備考							
----	--	--	--	--	--	--	--

箇所名	江東区辰巳2丁目				No.	TO207	
場所	東京都江東区辰巳2丁目			緯度	35.6494	経度	139.8133
地形	埋立地			造成等の 経緯	～S5 7号、S21～45 12号埋立て		
液状化の履歴	なし						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
K-NET辰巳	西	.4km	5.4	224gal	44.6kine	100.4秒	
当該箇所の推計値			5.4	221gal	41.0kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江東区辰巳No.40-12-10 調査時期 不明						

関連図・写真



関東地方整備局・地盤工学会提供

備考

箇所名	江東区新木場1丁目				No.	TO210		
場所	東京都江東区新木場1丁目				緯度	35.6453	経度	139.8375
地形	埋立地				造成等の 経緯	S23~45 埋立て		
液状化の履歴	なし							
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間		
K-NET砂町	北	1.6km	5.2	156gal	33.1kine	56.0秒		
当該箇所の推計値				5.2	179gal	35.9kine	-	
被害概要	液状化による噴砂が確認された。							
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江東区新木場No.41-10-38 調査時期 不明							

関連図・写真




関東地方整備局・地盤工学会提供



備考

箇所名	江東区東砂町3丁目				No.	TO215	
場所	東京都江東区東砂町3丁目			緯度	35.6798	経度	139.8443
地形	干拓地			造成等の 経緯	江戸時代 埋立て		
液状化の履歴	1923関東大震災(多数)						
最寄の観測点	方角	距離	震度	PGA	SI値	50gal超過時間	
国交省小名木川	北	1.1km	5.0	188gal	28.3kine	74.2秒	
当該箇所の推計値				5	179gal	28.1kine	-
被害概要	液状化による噴砂が確認されなかった。						
地盤調査	東京の地盤(Web版) 江東区東砂町No.36-09-43 調査時期 不明						
関連図・写真							



Google Earthより

備考	
----	--