

# 河道掘削した後に堆積する 土砂の高さはどのくらいですか?



# 平均して年間に数cm程度の堆積傾向となっています。



## ■ 背景と目的

河川整備においては、洪水時の流量を安全に流下させるための堤 防整備や、河道内を掘削する対策が実施されています。こうした河 道掘削は、国土強靱化基本計画に基づく「防災・減災、国土強靱化の ための3か年緊急対策」、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加 速化対策」のほか、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言の 2℃上昇シナリオに基づく治水計画の推進、さらに流域治水プロジェ クトの主要施策である「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」 に基づいて進められています。

一方で河川の自然な作用として、上流から土砂が供給され堆積が 起きることから、掘削箇所を適切に管理する上で堆積状況の面的な 把握が必要と考えられます。

そこで本研究では、近年普及した航空レーザ測深技術により得ら れた三次元の河床地形(図1)と、掘削時の地盤高を比較することで 堆積状況を把握し、さらに掘削断面の持続性についての基礎的な知 見を得ることを目的としました。

図2 掘削箇所における年平均堆積深の濃淡図(例)

図1 河床地形を可視化した例

### ■ 方法

掘削箇所の堆積状況を把握するために、航空レーザ測深で得られ た中部地方11河川の地形データとそれ以前に実施された63件の河 道掘削工事の履歴を整理しました。掘削箇所における航空レーザ測 深の地盤高と掘削高の差を堆積深とし、掘削工事完成からの経過年 数で割ることで年平均堆積深を求めました。また堆積状況の面的な 時間変化を把握するために、年平均堆積深の濃淡図(図2)を作成し ました。



掘削箇所の年平均堆積深は最大で39cmでした(図3)。一方で掘 削工事以降、地盤高が低下した掘削箇所もあり、対象工事全体での 平均は6.4cmの堆積という結果でした。

掘削箇所ごとの違いに関しては、河道特性(河床材料、供給土砂量)、 工事特性(掘削高、断面形状)、洪水の発生状況など複数の要因が想 定されるため、明確な因果関係の特定には至りませんでしたが、掘 削箇所内の堆積状況を面的に把握することができました。

今後、対象とする航空レーザ測深と河道掘削工事のデータ数を拡 充し、河道特性や工事特性との関係を整理することで、適切な河道 掘削およびその維持管理の検討に活用されることが期待されます。




図3 掘削箇所ごとの年平均堆積深

## 担当/向井 雄紀





