

・国土交通省九州地方整備局の要請により、平成28年4月15日～4月29日、南阿蘇村、西原村、益城町にて、大規模崩壊地を含む土砂災害発生箇所や土砂災害危険箇所の緊急点検を行った。



地震発生後のヘリによる緊急点検出動の状況
国総研土砂災害研究部と土研土砂管理研究グループの合同調査(4月19日)



立野川崩壊斜面現地確認状況
国総研土砂災害研究部と土研土砂管理研究グループの合同調査(4月19日)



大規模崩壊地のヘリ調査結果について九州地方整備局に説明を行う土研地質・地盤研究グループ及び土砂管理研究グループ
(4月16日撮影)



南阿蘇村の土砂災害箇所へのヘリ調査結果について現地TEC-FORCE隊員に説明を行う火山土石流チーム主任研究員
(4月18日撮影)



土砂災害危険箇所緊急点検の進捗に関する打合せに出席する土砂管理研究グループ上席研究員
(4月20日撮影)



土砂災害危険箇所現地調査結果より危険度ランク別評価を行う土砂管理研究グループ
(4月26日撮影)