



## 河川堤防の液状化対策の手引き

国立研究開発法人 土木研究所  
地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム

### 地震による河川堤防の被害



- 度々被害を受けてきた。重大被害の主な原因是、液状化。
- 基礎地盤だけでなく、堤体の液状化による被災も見られる。

### 河川堤防の耐震対策=液状化対策

2

### 熊本地震による河川堤防の被害(直轄)




緑川 左岸 高地先 一般堤防区間




### 熊本地震による河川堤防の被害(直轄)



#### 沈下量の定義



河川名	地先名	距離 (km)	堤防高さ (m)	沈下量 (m)	沈下率 (%)	再現解析
緑川	小池瀬 左	8.25	4.05	0.53	13%	
緑川	上杉 左	8.4	4	0.51	13%	
緑川	野田 左	9.15	3.76	0.4	13%	
緑川	中村 左	9.3	3.76	0.4	13%	
緑川	萩池堂 左	9.4	3.73	0.61	16%	
緑川	高 左	10.85	4.58	0.78	17%	○
緑川	永 左	10.9	4.62	1.43	31%	○
緑川	大曾根 左	12.4	4.04	0.66	5%	○
緑川	田口 左	18.6	6.15	0.95	15%	○
緑川	野田 右	8.8	3.84	0.71	20%	○
緑川	下無田 右	8.925	3.88	0.8	23%	
緑川	右	9.1	3.82	0.72	19%	
緑川	右	11.8	5.16	0.9	17%	
緑川	右	12	4.98	0.47	9%	
緑川	下仲間	12.075	5.05	0.41	8%	
緑川	右	12.1	5.2	0.66	13%	
緑川	右	12.2	4.93	0.99	20%	
白川	新地 右	0	2.73	0.5	18%	
白川	右	0.2	2.67	0.58	22%	○
白川	右	8.6	3.81	0.65	22.4 (0.675a)	



4

### 熊本地震による河川堤防の被害(熊本県)





平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について



熊本県 平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について


### 堤防の耐震対策の考え方



6




## 手引きの設計手順



## 設計の自由度向上

従来: 円弧すべり安全率が満足しない側(川表、川裏)では液状化対策が必要  
(よほど表層の非液状化層が厚くない限り、両側の基礎地盤対策が基本)

手引: 変形の状況(沈下量、流動方向)に応じて、片側対策も可  
堤体液状化対策と基礎地盤対策の組合せも評価可能  
堤体液状化があつても、基礎地盤対策だけ可の場合も  
堤体直下全面対策も評価可能



## まとめ

- 地震による河川堤防の典型的な被害
- 堤防の耐震対策の考え方
- 河川堤防の耐震基準等の経緯
- 河川堤防の液状化対策の典型例、効果
- 手引きの作成の経緯とポイント
  - ・性能規定に対応し、対策工設計の自由度が格段に向上
  - ・技術力を活かせる素地  
(堤防管理者、コンサルタント双方により高度な技術力が求められる。)

※技術相談は随時受付

15