第2回 福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における 道路陥没に関する検討委員会 議事要旨

H29. 1. 21

〇本日の委員会の議事

- 1. 追加調査結果の報告
- 2. 事故原因の推定に向けた議論
- 3. 設計および施工に関する問題点等の検討
- 4. 今後の設計・施工に対する留意点や再発防止に向けた検討

○委員会内での議論、および委員から出された意見等

- 1. について
- ・追加調査の概要および結果の途中経過、今後の予定について報告された
- 難透水性風化岩に見られる弱層部分について強度等を把握すること

2. について

- ・想定される事故原因のメカニズムと要因について議論が行われた
- ・メカニズムや要因については概ね妥当であるが、追加地質調査の結果等を踏ま え、検討を進めることとした

3. について

- ・設計および施工に関して考えられる問題点について議論が行われた
- 第3回委員会でのとりまとめに向けて、対策案の効果や代替策も含めて検討することとした

4. について

- ・第3回委員会でのとりまとめにむけて、設計・施工に対する留意点等の骨子に ついて議論が行われた
- 類似の現場にも適用されることを明確にした上でとりまとめることとした。

以上