塩害橋の再劣化を防止するための維持管理技術に関する研究②

研究予算:運営費交付金研究期間:平26~平29

担当チーム:材料資源研究グループ(新材料)

研究担当者:西崎到、佐々木厳

【要旨】

PC 橋の維持管理において、塩害による劣化損傷は大きな割合を占めている。現在も塩害で損傷した橋梁について電気防食等による補修が進められてきているが、今後も補修の必要な橋梁が増加することが予想される。既設 PC 橋を塩害から守り、長く使用していくための効率的な維持管理を実施するための研究が重要となる。また、新たな電気防食工法の開発が進みつつあり、これらの適用性や耐久性を適切に評価し設計施工に結びつける必要がある。26 年度は、電気防食による補修を実施した橋梁の現状について、採用されている工法、管理状況、再劣化の程度などを把握するための調査を行った。電気防食の維持管理技術の高度化や新技術の評価として、適用範囲や電源管理の課題を調査するとともに、新工法に関するニーズとシーズを集約し類型化整理した。また、市振海岸で実施中の暴露試験において、新たな陽極システムの促進耐久性試験に着手した。

キーワード: コンクリート橋、塩害、電気防食、維持管理、新工法

1. はじめに

コンクリート橋の塩害は、進行するとその補修には多 大な工数と費用を要する。補修対策技術にはいくつかの 選択肢があるが、電気防食は塩分か浸透してしまったコ ンクリート部材にも有効な工法である。しかしながら、 電気防食を適用したものの十分な効果が得られなかった 事例もみられる。既設コンクリート橋を塩害から守り、 長く使用していくための効率的な維持管理を実施するた めの研究が重要である。

コンクリート構造物中の鋼材の電気防食工法の技術資料としては、土木研究所が過去に共同研究等で実施した成果をとりまとめた資料¹⁾²⁾や、土木学会「電気化学的防食設計施工指針(案)」³⁾などの規準類がとりまとめられている。しかしながら、技術開発草創期のものであること、近年の維持管理時代をうけたものではないこと等から、システムの維持管理に関する事項が十分に示されているものとは言えない。さらに、需要の高まりとともに、新しい工法の開発が盛んに行われており、既存の技術資料には示されていない工法もこれまでに多く開発されてきている。また、太陽電池や充填材をはじめとした新しいデバイスや素材の普及も進んでおり、これらを活用した新たな用途開発も試みられている。

電気防食による補修を実施した橋梁の現状について、 採用されている工法、管理状況、再劣化の程度などを把 握するための調査を行った。電気防食の維持管理技術の 高度化や新技術の評価として、適用範囲や電源管理の課 題を調査するとともに、新工法に関するニーズとシーズ を集約し類型化整理した。また、市振海岸で実施中の暴 露試験において、新たな陽極システムの促進耐久性試験 に着手した。

2. 維持管理技術の高度化や負荷軽減のための課題整理

電気防食は鋼材の腐食を原理的に抑止できる大変有力な工法であるものの、電位分布や防食電流密度といった電気化学的な設計や保守点検が必要となる。そして、電気は目視等で状態を捉えられないことから、作動状態を正確に把握するために専門的な知識を求められるなど、採用および運用に躊躇する現場の橋梁管理者もみられる。これは、電気防食技術の普及にとって障壁となるばかりでなく、電気防食を適用したのに十分な効果が得られないといった、不具合や早期再劣化を誘発する原因にもなりかねない。また、適用時のコストが一般に大きくなりことがあるほか、運転管理にかかる電気代や点検費等のランニングコストも必要となる。

本研究では、まず電気防食の普及の障害となっている 問題点について文献やヒアリング等から現状分析を行い、 表-1に示す調査の項目を整理した。

電気防食を適用すべき箇所や性能確保が困難な条件を 特定し、適用条件を明らかにすることが望まれる。そし て、設計技術の検証として、不具合事例を解剖調査する ことなどによりその原因と劣化機構を詳細に検討し、得 られた知見から電極配置等の設計基準を確立する必要が ある。構造物の管理者には、稼働状態の確認をはじめと した維持管理の手順が明確でないあるいは専門的すぎる ことも採用しにくい理由とみられるため、点検手法や機 材等を標準化するなどして、維持管理の信頼性向上と負 担軽減を進める必要がある。

これまでの不具合事例をみると、工法システムの耐久

性として、陽極ばかりでなく副資材を含めたシステムの 健全性が信頼性の向上に不可欠であることから、その耐 久性について検討を加えることも不可欠である。

設計施工の信頼性向上、維持管理の負荷軽減につながるような規準見直し、ならびに新工法の探索と実用化のための要素技術の洗い出しとして表-2の整理を行った。

表-1 電気防食の普及および維持管理高度化のための調査項目

課題	実施項目	(現場への) 効果		
	不具合物件等を活用した再劣化の詳細調査			
再劣化メカニズムの	→ 因果解明や類型化と、その抑制方策(調査・設計・施工)	失敗を少なくするための仕組		
検証と適用の高度化	適用環境に関する検討(どこに使う/使えないのか)	み作り		
	通電状態と不具合発生リスクの把握→防食規準			
	陽極システムの劣化照査や耐久性検証			
副資材を含めたシス		工法システムとしてのエラー		
テムの信頼性向上	照合電極の健全性確保や設置位置	の抑制		
	副資材(電線、配線箱、避雷、治具、アンカー等)の耐久性照査			
	維持管理の実態ならびに課題の把握	一般技術者が容易に実施でき		
	→ ヒアリング、アンケート、費用把握、LCC、意識改革	る維持管理		
維持管理の手法確立	防食基準の見直し (現場や用途に応じた電位/電流密度)			
と負担低減	→ 要求性能の段階設定	専門技術者を必要とする適用		
	実効性のある点検方法や維持修繕計画	条件や作業範囲の提示		
	(必修項目と選択項目の仕分け、作動ランプの標準化、など)	木川で下木町四0万足小		
新たな技術の活用	指針 2001 後の新工法の耐久性評価	新たな可能性の開拓		
	最新の工法材料の適用性や耐久性の評価検証	長寿命化		
	→ 新たな陽極システム、部分防食工法、自給電源利用技術	多様なニーズへの対応		
	(小規模物件等に対応可能な自動化)	タ1※′みー ハ・ヘンパリル		

表-2 電気防食の適用条件や維持管理負担を軽減する技術開発の分類整理表

	○m高さ以上				
	排水管付近				
	水勾配下端				
その他					
(他	の視点について適宜設定)				
					_
★構造物部	位				
部材	部位等	適用度	対応工法	適用における留意事項等 開発中の電防工法の概要	
護岸					
擁壁等					
下部工	一般部				
	背面盛土				
	杳座周辺				
高欄					
地覆					
床版	RC床版				
	PC床版				
RC桁	一般部				
	端部				
PC桁	一般部				
(プレテン)	端部				
PC桁	一般部				
(ポステン)	端部				
その他				•	
	新設/補修				
	第3者被害				
l		1	1		

適用度 対応工法 適用における智意事項等 競会中の電防工法の概要

★設置環境

塩害環境

水分環境

塩害対策区分5

塩害対策区分Ⅰ 塩害対策区分Ⅱ~ 融雪塩散布○kg以上 融雪塩散布○kg未満

汀線~○m高

システム要素	細別	適用度	対応工法	適用における留意事項等 開発中の電防工法の概要
陽極	アルミ合金△△			
	○Mg○合金~			
	残存寿命表示型流電陽	極?		
	表面電極バックフィル			(ひび割れ封止も?)
	チタン□□			
	剥落防止被覆型陽極			(炭素繊維?)
表面保護	表面被覆材			(遮蔽性能との冗長化、性能評価の考え方)
	(導電性耐摩耗?)途料			
電源	蓄電池			
	太陽光発電			(太陽光照明の転用/併用一体運用)
	風力·小水力·波力発電			
	地中温度差発電			
	電源装置省電力化			
点検監視	表示灯			(標準化、LED)
	遠隔監視			(モバイル通信)
	自己診断			
	(変色型?)陽極			

★省力管理 ○日本の関係日 (株体体で型とは合体) 次日本 とは一下は 適用における研究事項等				
設計管理項目	維持管理対応等	適用度	対応工法	短用における自己事項号 開発中の電防工法の概要
通電方法	設定分極量			(100mVシフト?)
	間欠通電			
	流電外電併用冗長化			
点検法·頻度	稼働状況表示			
	点検サイクルの延長			(5年に一度の点検で済むか)
部分防食	桁端部等			
	パッチング補修併用			
	既存不適格箇所			(かぶり不足等への対応)

3. 新しい陽極システムの耐久性評価

コンクリート構造物中の鋼材に対する電気防食工法は、需要の高まりとともに、新しい工法の開発が盛んに行われており、土木学会「電気化学的防食設計施工指針(案)」
³⁾などの既存の技術資料に示されていない工法も多く開発されてきている。このため、塩害環境下にある市振海岸の暴露試験場にこれらの供試体を設置して定期的に追跡調査することにより、陽極システムの耐久性とコンクリート中鋼材の防食効果を検証している。今回、9年経過後の詳細調査を行うとともに、一部工法について促進通電による耐久性評価を開始した。

3.1 試験概要

コンクリート供試体は、高さ600mmのI型断面ポストテンション方式PC供試体ならびに300mm角のRC供試体であり、長さはいずれも5mである。コンクリート中には、塩化ナトリウムを3kg/m³混入した。1992年に製作し、同暴露場に約14年間暴露していたものを用いて、2005年度に電気防食を施工し暴露試験を継続している。

3.2 新しい陽極システム

暴露試験している陽極システムは、**表-3**および**図-**1に示す4方式である。

(1) 導電性塗料方式

1 次陽極であるプラチナ・ニオブ被覆銅線をウェブ側面および底面の供試体表面に添わせ、その上から 2 次陽極となる導電性繊維を含んだアクリル樹脂系の導電性塗料をコンクリート表面に塗布することで陽極を形成するものである。照合電極には、鉛照合電極を下フランジのハンチ部に 2 カ所配置した。

(2) チタントレイ方式

トレイ形状のチタン容器内面に陽極材を取り付けた 陽極板をチタンねじでウェブ側面および底面に固定し、 これに充てん性および導電性を改良した特殊モルタル を注入して陽極を形成するものである。防食効果を確 認するための照合電極は、鉛照合電極をウェブに配置 した。

(3) 導電性モルタル方式

一次陽極であるプラチナ・ニオブ被覆銅線を供試体表面に添わせ、その上から2次陽極であるニッケル炭素繊維を含むポリマーセメントモルタルを吹き付けることで陽極が形成される。本試験では、PC供試体の両側面と底面に陽極を施工し、直流電源装置を用いてPC供試体の鋼材に防食電流を供給している。施工面積は6㎡である。中央部には、二酸化マンガン照合電極を埋設し、施工面はサンドブラストにより前処理を行った。

(4) アルミパネル方式

流電陽極方式であるアルミパネル方式は、アルミニウム系のパネルをバックフィルとアンカーボルトによりコンクリート表面に設置し、犠牲陽極作用により鋼材に防食電流を供給する。供試体中央部に二酸化マンガン照合電極を埋設し、施工面はサンドブラストにより前処理を行った。RC供試体の側面と底面に施工した。

表-3 新しい陽極システムと比較工法

工法の種類	方 式	供試体	促進通電
導電性塗料	外部電源方式 電気防食	PC 供試体	0
チタントレイ	外部電源方式 電気防食	PC 供試体 RC 供試体	_
導電性モルタル	外部電源方式 電気防食	PC 供試体	0
(アルミ溶射) アルミパネル	流電陽極方式 電気防食	RC 供試体	_
埋込型亜鉛合金	犠牲陽極方式	PC 供試体 RC 供試体	_
含浸系表面塗装材 浸透性吸水防止材	表面保護	RC 供試体	_




図-1 電気防食供試体断面と陽極システムの概要

3.3 試験結果

新たな陽極システムの耐久性試験は、外観・性能を定期的に調査し、5年経過時に陽極性能に関する試験を実施し、その耐久性について評価を行っている⁴⁾⁵⁾。主な試験調査項目は、鉄筋の電位や復極量、通電電流密度、アノード分極試験、付着強度である。

塩害環境下における各工法の耐久性を評価した。外部電源方式電気防食工法は、防食基準(100mV以上の鉄筋電位の変化量)を満足するように防食電流を調整し、これまでに、電気防食工法の供試体は一部を除き試験期間を通して防食基準を満たしている。今年度に行った9年目までの調査結果から、鋼材電位の変化について導電性塗料の例を図-2に示す。インスタントオフ電位や復極量等から鋼材の防食状態が保たれていることがわかる。季節によりその値に違いがみられるが、これは主に温度の影響であるとみられ、流電陽極式でもその傾向は同様である。

3.4 今後の試験計画

電気防食は、防食電流が供給されている限り、原理的に鉄筋の腐食を抑制できる。陽極システムの耐久性は、通電による陽極材の消耗、ならびに関連資材の劣化を評価することにより判断できる。このため、実環境における暴露に、促進通電をあわせて評価予測することが有意義である。

今年度から、電気防食システムの促進通電評価を開始した。導電性塗料(図-3)、導電性モルタルの防食電流密度を2014年8月から上昇させ、経過を観察している。これにより鋼材は過防食状態になるが、塩害環境において陽極システムの耐久性を実証的に評価できる。今後は経過を観察し劣化メカニズムを解明するとともに、2016年度にはコンクリート供試体を解体して鉄筋の腐食状態を確認する予定としている。本研究において、電気防食システムの耐久性および劣化メカニズムを明らかにすることにより、維持管理方法や更新時期の提案を行う予定である。

参考文献

- 1) 建設省土木研究所ほか:コンクリート構造物の電気 防食に関する共同研究報告書,共同研究報告第14号, 1988 8
- 2) 建設省土木研究所ほか:海洋構造物の耐久性向上技 術に関する共同研究報告書-新設コンクリート橋へ




図-2 鋼材電位調査結果の例(導電性塗料方式)




図-3 通電電流密度管理の例(導電性塗料方式)

の電気防食適用に関する研究成果と新設コンクリート橋の電気防食マニュアル(案),共同研究報告第256号,2000.12.

- 3) 土木学会: コンクリートライブラリー107 電気化学 的防食工法設計施工指針(案), 2001.
- 4) 井川, 佐々木: 塩害環境下のコンクリートに対する 各種電気防食工法の暴露試験 - 導電性モルタル方式 およびアルミ溶射方式 - , 土木学会年次学術講演会 概要集, 2012.9.
- 5) 青山,田代,佐々木:塩害環境下のコンクリートに対する各種電気防食工法の暴露試験ーチタントレイ方式および導電性塗料方式ー,土木学会年次学術講演会概要集,2012.9.

MAINTENANCE TECHNOLOGY TO AVOID RE-DETERIORATION OF SALT DAMEGED BRIDGES

Budged: Grants for operating expenses General account

Research Period: FY2014-2017

Team: Materials and Resources Research Group

Author: Itaru NISHIZAKI, Iwao SASAKI

Abstract:

Salt damage takes up a larger share in the maintenance of PC bridges. Although cathodic protection works have been applied to salt damage bridges, bridge repair works may increase further in the future. Efficient and reliable maintenance techniques of cathodic protection have to be developed to keep the bridge stocks long time. New materials and devices are developed and applied to cathodic protection systems, and these should be utilized especially for maintenance load reduction, because cathodic protection is based on a bit complicated electrochemical phenomenon. In the FY2014, scope of application, as well as to investigate the problem of the scope electric current and potential control, seeds and needs for new technologies were summarized. Moreover, accelerated durability testing on new anode systems was started in the exposure test at Ichiburi coast.

Key words : Concrete bridge, Salt damage, Cathodic protection, Maintenance, New method