

- グループ・チーム名：地質・地盤研究G（土質・振動、施工技術）
- 災害発生年月日：令和6年1月1日
- 調査日：令和6年1月5日～8日
- 派遣場所：石川県七尾市、穴水町、金沢市、富山県小矢部市など
- 現地調査（技術指導）内容：令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災した、のと里山海道及び国道359号において、国土技術政策総合研究所とともに、道路盛土の変状を把握することを目的として現地調査を行いました。

土研の上席研究員及び主任研究員が
国総研とともに被災調査を実施



写真1 七尾市中島町谷内における盛土変状調査状況



写真2 のと里山海道における盛土変状



写真3 国道359号の盛土変状調査状況