

## 令和6年能登半島地震における土木研究所の技術支援

国土交通省からの要請を受け、令和6年能登半島地震における橋梁の被災状況を確認するため、土木研究所の橋梁構造研究グループの3名が令和6年1月5日(金)に石川県七尾市にて調査を実施しました。計8橋の損傷状況を確認し、金沢河川国道事務所にて調査結果の報告を行いました。



左上・右上・右下：調査の様子  
左下：金沢河川国道事務所での報告の様子