

## 平成28年8月20日からの大 rain 災害に伴う【土砂班】の活動状況

平成28年8月25日より、計7人・日（平成28年8月26日現在）を派遣し、各地域にて土砂災害の被害状況調査等を行った。

### 斜面土砂崩壊 （北海道 羅臼町）



### 斜面土砂崩壊 （北海道 陸別町）




### 黒岳沢川 土砂崩壊 （北海道 上川町）



北海道・町への説明状況



町への説明状況



旭川開発建設部への説明状況



## 平成28年台風10号に伴う【土砂班】の活動状況(1/2)

平成28年9月1日より、計7人・日(平成28年9月10日現在)を派遣し、各地域にて土砂災害の被害状況調査等を行った。

### 谷側盛土崩壊

#### 国道236号野塚峠 (北海道 広尾町)



### 斜面土砂崩壊

#### 国道38号狩勝峠 (北海道 新得町)





## 平成28年台風10号に伴う【土砂班】の活動状況(2/2)

平成28年9月1日より、計7人・日(平成28年9月10日現在)を派遣し、各地域にて土砂災害の被害状況調査等を行った。

### 斜面土砂崩壊 美生ダム (北海道 芽室町)



### 斜面土砂崩壊 国道335号 (北海道 羅臼町)

