

平成28年8月20日からの大 rain 災害に伴う【河川班】の活動状況

平成28年8月21日より、計34人・日(平成28年8月26日現在)を派遣し、河川堤防や流域の被害状況調査等を行った。

常呂川 堤防越水・堤防一部流出 (北海道 北見市)



常呂川水系柴山沢川

網走川 堤防変状 (北海道 網走市)



平成28年台風第10号に伴う【河川班】の活動状況

平成28年8月31日より、計15人・日(平成28年9月2日現在)を派遣し、河川堤防や流域の被害状況調査等を行った。

石狩川水系 空知川 堤防決壊 (北海道 南富良野町)



十勝川水系 札内川 堤防決壊 (北海道 帯広市)

