

## 国道448号藤地区(宮崎県串間市)で発生した地すべり災害への対応

国道に対する地すべりの対策について、宮崎県から技術的支援の要請があり、平成29年6月28～29日に、土砂管理研究グループ、地質・地盤研究グループから3人を派遣し、現地調査により状況把握を行うとともに、地すべりによる土砂崩壊への警戒避難体制のあり方等について技術的助言を行った。調査結果等については宮崎県副知事をはじめ関係機関に報告。



写真 現地調査状況



写真 路面の変状



写真 段差状況



写真 滑落崖の状況



写真 かんばら 鎌原宮崎県副知事へ  
調査結果の報告



写真 宮崎県へ調査結果の報告