1.3 堤防システムの浸透安全性・耐震性評価技術に関する研究③

研究予算:運営費交付金(一般勘定)

研究期間:平23~平27

担当チーム:地質・地盤研究グループ

研究担当者:金子正洋、稲崎富士

【要旨】

河川堤防は長年にわたって改築や補修が繰り返されてきており,外見は同様でも内部の構造は縦断方向にも横断方向にも不均質になっている.このような不均質内部構造が,浸透安全性や耐震性の主要規制要因となっていることは容易に想定される.これまでの堤防の安全性評価は,数100m間隔でのボーリング調査と離散的に採取されたコア試料の 土質分析,あるいは数100m区間に数点の原位置試験結果に依拠しており、このような堤防の不均質性を把握評価するには空間分解能が決定的に不足していた.これに対し土木研究所において技術開発・普及展開を図ってきた統合物理探査技術は、堤防内部の連続的物性構造断面を提供でき、縦断方向では数10mオーダー、横断方向では数mオーダーの不均質物性構造も捉えられることから今後の「切れ目のない」堤防安全性評価への適用が期待されている.

統合物理探査によって求められる堤防の内部物性情報は、基本的にはS波速度値と比抵抗値である.これらか ら堤防システムの浸透ないし地震に対する安全性を評価する場合、透水係数などの浸透特性示標に変換し、その 分布構造をモデル化して数値解析することが求められる.その技術開発の第一段階として、堤防開削面において 稠密な統合物理探査を実施し、開削面から採取した堤体材料の土質特性との関連性について検討した.また時空 間的により高い分解能を得るための稠密統合物理探査技術について、実堤防での調査実験を通じて探査装置の開 発を含めた測定技術の開発・確立を推進した.それらの結果、統合物理探査によって求められる物性値が土質特 性とよい相関性を有していること、また 1m 程度以下の不均質異常構造を稠密統合物理探査によって把握できる こと、さらに高速比抵抗探査装置を用いた経時変化モニタリングによって、堤体表層不飽和帯内での空間的な降 雨浸透過程を現地においてリアルタイムでモニタリングできること、を明らかにすることができた.

キーワード:統合物理探査,稠密探査,高速比抵抗探査,3D経時変化モニタリング.

1. はじめに

河川堤防は人工的に構築された連続的盛土構造物 の典型であり、さらに繰り返し改築されてきた歴史的 構造物であるという特徴を有している.住民の安全と 資産を洪水氾濫被害から守ることを本来的な目的とし ている堤防システムは、計画高水位以下の水位の流水 条件下で安全性が確保・維持されることが求められる. 堤防システムの本来機能が局所的にであっても失われ た場合、すなわち堤防システムが一部で損壊した場合、 堤内地側に洪水氾濫被害が広範囲に及ぶ危険性がある. したがって堤防の安全性評価にあたっては、最も弱い 箇所がシステム全体の安全性を律するという「最少律」 の考え方が採用されるべきである. 2012 年矢部川破 堤などの最近の非越流型防破堤事例は、局所的な不均 質構造が堤防システムの安全性を支配する主要な要因 であることを端的に示している.

堤防システムの安全性を評価するには、何らかの現 地調査計測を実施することが必要不可欠である.これ

までに、河川堤防の全区間にわたって概略点検を実施 して弱点区間を抽出し、つぎに詳細点検によって浸透 やのりすべりに対する安全性を照査するという,2段 階の安全性評価が実施されてきている.詳細点検の実 施間隔は 200m~1km 程度であり、この区間内での堤 防物性構造は均質であると仮定されてきた.しかし堤 防システムは本来的に不均質であり、横断方向には数 mのオーダーで,縦断方向にも数10mオーダーで材料 構成が異なることが明らかになってきている. 堤防横 断樋管の撤去新設に伴う堤防開削断面において、堤防 が累帯構造を呈し、様々な地盤材料で構成されている ことがしばしば観察される. さらに従来の標準貫入試 験ボーリングで採取された試料に対する土質試験結果 も、ばらつきが大きく代表値としては使用に耐えない ことがわかってきた.このことは、安全性照査の考え 方, すなわち堤体も基礎地盤も細分区間内は一様と見 なすことができる,代表断面での照査結果は代表値と して細分区間内全体に適用できる、という工学的前提 が成立しえないことを意味している.線形構造物であ る河川堤防の内部物性情報を連続的に取得し,それか ら堤防システムの安全性を連続的に評価することが可 能な手法を開発・適用することが喫緊の技術的課題と なっていた.

河川堤防内部の不均質構造や基礎地盤の物性を効率 的に把握することが可能な調査手法を開発し、現行の堤 防安全照査体系に組み込むことができれば, 河川堤防の 質的整備をより効率的に推進することが可能になる. 非破 壊調査の一つである物理探査は、地盤内部構造をイメー ジングする基本技術であり, 地盤工学分野にも広く活用さ れてきている、この物理探査の手法を活用すれば河川堤 防の弱点箇所を効率的に検出できると期待されていた. そこで十木研究所では、いくつかの物理探査手法を組み 合わせて河川堤防内部構造探査に適用する「統合物理 探査技術」の開発と実用化を推進し、堤防縦断方向に存 在する数 10m 規模の異常部を検出することが可能である ことを明らかにしてきた¹⁾. また堤防開削部において事前 に統合物理探査を実施し,さらに開削後の堤体および基 礎地盤部で詳細な比抵抗探査と表面波探査等を実施す るとともに採取試料の物性を計測して比較検証することで, 統合物理探査結果に基づいて堤防の透水特性等を評価 する指標の確度向上を図ってきた²⁾.これまでの検討の 結果,構成要素技術としてランドストリーマーを用いた高 精度表面波探査と、牽引式比抵抗探査あるいはスリング ラム電磁探査を組み合わせた統合物理探査が効果的で あること、堤体および基礎地盤の S 波速度構造と比抵抗 構造が,透水係数や土質特性などと相関性を有している こと、その相関性に基づいて区分値を設定し、浸透に対 する弱点箇所を抽出する手順を構築してきた3,4).

統合物理探査結果から堤防システムの内部不均質

構造を把握し,安全性を評価する場合,適用する探査 によってイメージングされた物性構造が実際の構造を どの程度的確に反映しているかを検証する"Ground truthing"という手順を経ることが不可欠である⁵⁾. 堤防 システムが有する不均質性の影響は、統合物理探査と 従来の地盤調査手法とでは異なっていると考えられる. たとえば統合物理探査が提供する物性値は、縦断方向 数 m×横断方向 1m×深度方向 1m 程度の直方体 (ボク セル)の平均的な物性値の空間的連続体であるのに対 し、標準貫入試験値は深さ方向 30cm, 径 4cm の微小 領域の物性を反映した値に過ぎない. 原位置透水試験 値も深さ方向 50cm, 径 76mm の試験孔の周辺 10cm 程 度以下の領域の透水特性に支配される局所物性値とし て扱うべきである。それらを特定の延長区間に対する 代表値として取り扱うことを可能にするためには、上 述の"Ground truthing"とは逆の過程, すなわち物理探査 等の連続的空間情報に基づく空間的補間が不可欠なの である.

これらの技術的課題に関連して、26年度は堤防シス テムの極表層の物性構造を詳細稠密に把握する手法の 確立を目途とした地中レーダ(GPR)探査および稠密 統合物理探査の現地適用検討を試みた.さらに昨年度 に引き続き、高速比抵抗探査システム⁵⁾を用いた堤体 表層不飽和帯への降雨浸透過程をリアルタイムでモニ タリングする手法の適用性を検討した.以下にその成 果概要を記す.

2. 現地統合物理探查

2.1 現地統合物理探査の概要

平成26年度には、表-1に示す4河川の6堤防区間 において統合物理探査を主とする現地計測を実施した.

河川系	堤防箇所	実施時期	区間長	適用探査手法・現地計測技術(太字は25年度焦点検討手法)
阿賀川	樋管撤去開削予 定箇所	H26/09 H27/01	250 m	統合物理探査, 比抵抗トモグラフィ, S 波トモグラフィ, SH 波反射法探査
小貝川	東日本大震災被 災後修復箇所	H26/09	1.9k m	統合物理探査による長期変動把握
木曽川	樋管撤去開削予 定箇所	H26/10	50 m 3.5x 11.5m	統合物理探査, 比抵抗トモグラフィ, S 波トモグラフィ, 3D 比抵抗経時変化モニタリング
小貝川	高水時漏水区間	H26/11 H26/12	60x 100m	GPR, 稠密統合物理探查
揖斐川	地盤改良区間	H27/01	200km	統合物理探査
揖斐川	左岸 16.2K 附近	H27/01	2 m	統合物理探査, ハイブリッド表面波探査

表-1 26年度に実施した現地統合物理探査計測箇所と検討探査・現地計測技術

これに加えて土研構内に設置した模擬堤防において高 速比抵抗探査システムの基本特性評価試験を実施して いる.また,これまでに堤防開削箇所で実施した開削 面での物理探査および採取試料の土質試験結果を取り まとめ,堤体材料物性の関連性について統計的検討を 加えた.これらの堤防現地探査には、本研究に加え河 川財団研究助成金および平成26年度河川砂防技術開 発受託経費も充当し,総合的な調査研究を実施したが、 本成果報告ではそのうち運営費交付金によって遂行し た現地探査適用研究の結果を以下に示す.なおこのほ かに河川堤防統合物理探査に関わるアウトリーチ活動 として、土木研究所新技術ショーケースや物理探査学 会ワンデーセミナー等において技術紹介あるいは技術 講習を計5回実施した.

2.2 木曽川堤防樋管撤去区間における統合 物理探査

木曽川左岸側において農水省管轄の宮田導 水路の改修に伴う堤防開削が予定されていた 二線堤堤防区間で、各種物理探査の適用性を 検討するための計測実験を実施した. 探査測 線配置を図-1 に、各測線の測定条件等を表 -1 に示す. 撤去予定の樋管と交差するよう に堤防縦断測線を堤防天端の川表側のり肩部 に設置した.また小規模な横断測線を配置し、 比抵抗および SH 波トモグラフィ探査を実施 した. 縦断測線の表面波探査における地震計/ 発振間隔は 1m, 直流比抵抗探査における電 極間隔は 0.5m とした. また横断測線の地震 計間隔は 1m, 電極間隔は 0.5m に設定した. これに加え縦断測線起点側の天端端から川表 側堤防のり部にかけて延長 11.5m の横断方向 測線を8本配列し、3D比抵抗経時変化計測を 実施した.この探査では、天端部に溝を掘っ て堤体に注水し、降雨を模した注入水の堤体 内部への浸透過程のイメージングを試みた $(\boxtimes -2)$.

横断測線のトモグラフィ探査解析断面を図 -3 に示す.手法評価のために,現地計測・ データ取得からトモグラフィ解析処理に至る 一連の過程を直営で実施した.同図に示され るように,堤防のり表層部は低S波速度かつ 高比抵抗で特徴づけられる.この地域では当 該測定の4日前に日雨量80mmを越える大雨 が観測されているが,のり表面は乾燥してい

表-1 木曽川堤防樋管撤去区間における現地探査 項目および測定条件⁶⁾

測線/探査項目	測定条件
縱断測線 表面波探査 直流比抵抗探査	L=47.5 m 1m 間隔 48 点 0.5 m 間隔 96 点
横断測線 比抵抗トモグラフィ S波トモグラフィ	L=25 m 0.5 m 間隔 48 点 1 m 間隔 26 点
3D 測線 経時変化モニタリング	W3.5m×L11.5m 0.5m 間隔8 測線 44 回/2 日間







た. このことは表層部の透水性が大きいことを 示唆している. 一方天端舗装道路下の堤体内部 は中 S 波速度かつ低比抵抗で特徴づけられる. 堤体盛土部が締まった粗粒材料で構成され,か つ湿潤状態であることが推定された.

3D 比抵抗経時変化計測では,まず堤防天端川 表側肩部に延長 6m,幅 60cm,深さ約 30cmの 溝を掘削し,その溝内に注水した水が表層部堤 体内に浸透する過程を,比抵抗変化としてイメ ージングした.溝への注水は約 26 時間の間に 12 回に分けて実施し,合計 4,000L を堤体内に 自然浸透させた.なお注入開始後 25 時間経過し た時点からは注入水を溢水させ,測線を展開し た川表側のり表面を流下するように制御した. この注水浸透間に初期状態を含めて 44 次にわ たって 3D 測線配置で比抵抗を計測した.注水 状況およびモニタリング実施ステージを図-4 に示す.なお最短での繰り返し時間は,12 組の 測線組み合わせ,合計 6,912 点の応答電位計測 という条件で約5分であった.

図-5 は、初期状態(BG02)を基準として、 比抵抗の変化率を差分インバージョンによって 求めた結果を時系列的に並べたものである.3D 比抵抗差分インバージョンには AGI 社の EarthImager3Dを使用し、まず初期モデルを求め た後に基準値以下の不良データを除去し、次に 再解析して最終解とした.なお各々のイ繰り返 し計算回数は 8 回、除外データは約 5%程度以 下、収束時の RMS 誤差は 2%以下、L2 ノルム

IF01(注水直後)

IF05(注水1時間後)

5358

1.19

35355

31.19



図-5 注水による比抵抗変化領域の時空間的拡大(-12%~-30%の4面表示)⁶⁾

ł

値は 0.5 程度に収束した.最終解の取得に要した計算 時間は,Windows8.1 64bit core i7 PC で概ね 30 分程度で あった.これらの計算処理示標も結果断面の信頼性を 評価する重要な示標であり,直営で測定から処理解析 まで実施することにより,高品質で信頼性の高い成果 を得ることができた.

図-5 には、注水によって堤体表層部の不飽和帯が 湿潤し、比抵抗値が相対的に低下したゾーンが注入溝 から下方とのり方向に伸張していることが明瞭に示さ れている.この湿潤体は、注入直後は半球状ではなく 下方にやや伸長した楕円球状を呈していたが、注水 3 時間後以降は形状がいびつになり、のり傾斜方向と天 端中央部に層状に伸長した. このように高速比抵抗探 査装置を用いることで、堤体表層の不飽和帯内での水 の浸透過程をほぼリアルタイムでモニタリングできる ことがわかった. また湿潤体が半球状ではなく, 層境 界あるいは高透水層に選択的に進展していることがう かがえ、従来の半球を前提とした原位置不飽和透水試 験の妥当性を評価できる可能性があることも明らかに なった. 今後, 不飽和材料の湿潤状態すなわち体積含 水率と比抵抗変化率との関係の実験的検討および原位 置不飽和透水試験過程の 3D 比抵抗モニタリングによ る浸潤領域のイメージングの課題に取り組む予定であ る.

2.3 稠密統合物理探査による堤防漏水箇所の浅部地 盤調査

平成 26 年 10 月 6 日に関東地方を通過した台風 18 号によって、茨城県つくば市では24時間降水量226mm の大雨を観測した. この大雨により小貝川の水位が上 昇し、左岸堤防 54.6k 付近の川裏側法尻部および堤内 地盤(水田内)で漏水が発生した. 図-6(a)は下館河 川事務所による痕跡水位の調査結果をもとに、漏水箇 所周辺の浸水域を再現したものである. Google Earth の画像および関東地方整備局河川部が作成した 2m メ ッシュの DSM データを使用し、浸水範囲を水位に応 じて青~白色で着色し鳥瞰図表示している. 樋管横断 部の川裏側田圃2面で浸水深が大きくなっていること がわかるが、このうち北側の田圃内と堤脚部畦畔で漏 水・湧水が発生した. このうち堤脚部の相対的大規模 漏水箇所では月の輪工が構築された.特徴的であるの は田圃内での湧水で、これは河川管理用の監視カメラ 映像でも一列の湧出波紋として記録されている(同図 (b)). しかしこの列状の湧水は、既存のザリガニの巣 穴(burrow)からの湧水であることがその後の我々の



詳細調査によって確認された.一方田圃南側の青色楕 円で囲った湧水多発部は,堤防川表側からの距離が 60m 程度以上あり,水位差約 1m(同図(c))から計算 される動水勾配は極めて小さな値となる.河川事務所 による被災後の緊急調査等によって,漏水箇所周辺に は層厚 4m 程度の砂礫層の存在が確認されているが, その透水係数は 1.5×10⁴ m/s 程度であり,田圃内の湧 水の発生を説明することができなかった.そこでこの ような特異な堤内地での漏水発生原因を明らかにする ことを目的として,湧水発生田圃内で稠密な GPR 探査 および統合物理探査を実施した⁷⁾.

GPR 探査には土木研究所で試作した詳細調査用

GPR システムを使用した. このシステムは測位精度 +/-2cm, 1cm ピッチでのデータ取得が可能である. 測 線は南北方向にほぼ 50cm 間隔で約 120 本,東西方向 に8本設定した. また稠密統合物理探査測線は東西方

向に合計6本設定し,50cm間隔での 高精度比抵抗探査と表面波探査を実 施した.

GPR 探査によって求めた砂礫層 上面標高分布および稠密統合物理探 査測線を図-7 に示す. 同図に示す ように,田圃上面層の電磁波速度を 7cm/ns と仮定して深度変換すると、 田面直下の深さ約 35cm 程度に頂部 を有する線状の埋没地形を鮮明に捉 えることができた.この線状構造は, その形状から古い時代の堤防ないし 古道と解釈することができる. また 月の輪工を構築した漏水箇所のうち 3 箇所は、砂礫層が浅部に出現する 部分に位置することもわかった.加 えて田圃南側の湧水多発部は、砂礫 層上面深度が 50cm 程度の細長いマ ウンド状の埋没地形の直上に位置す ることがわかった.

つぎに,稠密統合物理探査断面と, ほぼ同じ位置の GPR 探査断面を比 較する. 図-8 は、田圃中央部 1P03/G006 測線の解析断面である. GPR 断面には2箇所で台形の土塁状 地形が鮮明に捉えられているが、比 抵抗探査断面(同図(b))にも同位置 に高比抵抗異常が捉えられている. さらにS波速度断面(同図(c))でも, と当該箇所は相対的高S波速度部と してイメージングされている.図-9 に示した田圃南側 1P01/G125 測線断 面にも田面直下に埋没する埋没地形 が明瞭に捉えられている. 湧水多発 部は、測線距離で 15~20m 付近にあ たるが、この部分では高比抵抗・高 S 波速度体が極浅部にまで進展して おり、この異常体が田圃内湧水の浸 透通過層となっていたと解釈するこ とができる.

これまで土木研究所が実施してき

た統合物理探査の測定条件では,測線方向に10m程度, 深度方向にも数 m 程度の拡がりを有する相対的に規 模の大きな異常体を捉えることが限界であった.これ に対し今回適用した稠密統合物理探査では,深さ 1m



図ー9 1P01 測線禍密統合物理探査結果町面あよび GPR 探査町面 (a): GPR 断面;(b):比抵抗断面; (c): S 波速度断面 以浅のより小規模な異常体を捉えられることがわかった.

探査を実施したこの堤防区間では、堤防直下の砂礫 層は捉えることができたものの、現場測定透水係数は、 小さな導水勾配条件下での漏水発生を説明することが 困難であり、ダルシー則が適用できない「水みち」、パ イピングにより漏水が発生したと考えられる. 稠密統 合物理探査によっても、径 5cm 程度以下と想定される 水みちそのものを捉えることは困難であるが、水み ち・パイピングを形成する可能性の高い部分を高ポテ ンシャルゾーンとして把握することは可能であり、現 地での詳細な調査・対策工への有用な情報を適用でき ると期待される.

2.4 堤体材料特性と物理探査測定データの関連性の 統計的検討

統合物理探査の空間的解像度は、上述のように標準 的な測定条件下では測線方向・上下方向ともに数 m 程 度と見積もられ、得られる値はその領域の平均的な物 性情報として扱われる.これに対し土質調査ボーリン グは上下方向の解像度は高いが、N 値などの計測デー タは連続的でなく局所的な物性変動の影響を大きく受 ける.堤防盛土などの土工構造物においては空間的変 動の度合いがより大きくなり、それらをある区間・深 度の平均的物性値として取り扱うことは困難となる.

したがって,物理探査断面と既往の 土質調査ボーリング結果等を対比す る際は、細心の注意を必要とする. 両者を対比させるにはスケールを適 合させ,数10cmのオーダーで原位 置試験と物理探査を適用することが 求められる.これを達成するために、 これまでに河川堤防の開削断面 10 箇所において比較計測試験を実施し てきた. 断面上での計測点数は総計 で2000以上,分析試料数は530以上 に達した. これらをデータベース化 するとともに,現地計測結果と土質 分析結果との対比を試みた⁸⁾. なお 土質分析にあたっては, 開削面にお いて、物理探査測定点近傍の堤体材 料を採取し、土研に持ち帰って直営 で乱した試料に対する標準的な試験 を実施した.ただし従来の粒度分析 法(JIS A-1204)は、分析間隔が粗く、

また等間隔補間処理を施さないために分析結果を加積 曲線でしか表せないという重大な欠陥があり,さらに 分析後の試料保管に関する基準がなく,通常では分析 試料は破棄されトレーサビリティが確保されないとい う,分析手法としては致命的な欠陥も有していた.そ こで,ふるい試験の間隔を密にするとともに細粒分は レーザー回折・散乱分析装置を用いて分析し,両者の 結果を併せることでこれらの問題を解決し,分析後の 試料も回収保存する,稠密かつ高品質な粒度分析手法 ⁹⁾を適用した.

現地測定物理探査データのうち,点データとして試 料分析結果との対比が容易な見かけ比抵抗値と,各種 土質特性との関係を図-10に示す.なお同図では含水 率や20%粒径などの土質特性を第3の属性として色分 け表示している.

同図(a)は、見かけ比抵抗と 20%粒径(D20) との関係を示す.両者には両対数軸上ではあるが明瞭な相関関係があり、前者から後者を経験的に推定することが可能である.同図にはこれまで提示してきた近似直線が重ね書きされている.なおこの図では右上にプロットされるデータほど含水率が低く、反対に左下(低比抵抗かつ低 D20) ほど含水率が高くなるという、これまでも確認されている関係が表れている.この関係は同図(c)に示した見かけ比抵抗と細粒分含有率(Fc) との相関図にも明瞭に認めることができ、一見すると比



抵抗が基本的に含水率に支配されているように理解す ることが可能である.実際,同図(b)に示すように見か け比抵抗は含水率と負の相関を示す.しかし未固結土 質材料においては,含水率と20%粒径あるいは細粒分 含有率とは独立した事象ではなく,相補的な関係性を 有していると考えられる.天水あるいは河川水の影響 を受ける環境下では間隙水の導電率は大きな変動を示 さないと見なすことができる.したがって,見かけ比 抵抗値から20%粒径,ないし透水係数を推定する経験 式は依然として有効であると結論することができる.

3. まとめ

この間技術開発と普及に取り組んできた河川堤防 統合物理探査技術は、連続的断面情報に基づく堤防シ ステムの安全性評価を可能にする唯一の手段として今 後の堤防維持管理・健全度評価に重要な役割を果たす ことが期待されている.一方で従来の土質調査データ や詳細点検結果との不適合も指摘されている¹⁰⁾.こ れは原理的に統合物理探査が空間の平均物性を提供す るのに対し、各種土質試験は限られた領域の局所物性 を提供すること、そして土工構造物の典型である河川 堤防は、本質的に不均質の度合いが大きいことによる と考えられた.両者の関連性を明らかにするには、統 合物理探査の時間的空間的解像度をより一層向上させ ることが必要となる.

平成27年度は、その技術的課題検討の一環として、 まず高速比抵抗探査装置を用いた堤防不飽和帯への水 の浸透過程の3D経時変化モニタリングを実施した. その結果、浸潤前線の3次元的な形状とその時間変化 を詳細に把握できることがわかった.堤防不飽和帯で の水の挙動は、これまで不攪乱で詳細に把握する方法 がなかった.高速比抵抗探査によって4次元での不飽 和浸透過程の解明が可能となり、今後の定量的モデル 解析への貢献が期待される.

土木研究所近傍を流れる小貝川の堤防で,台風通過 時の大雨の影響で堤防漏水が発生した.この漏水には 川裏側地盤の不均質構造が起因していると疑われたが, 従来のボーリングやサウンディングを主体とする地盤 調査では,原因となる不均質地盤構造を捉えることが できなかった.そこで土木研究所において稠密統合物 理探査を適用した.その結果,表層 3m 以浅の詳細な 地盤構造を捉えることができ,漏水発生箇所は砂礫層 が極浅所に分布していることを把握することができた. 従来の統合物理探査技術の測定条件を工夫し,さらに GPR 探査を組み合わせることで,漏水に関わる不均質 地盤構造を捉えることが可能であることが実証され, 今後の被災箇所での原因調査等への活用が期待される.

統合物理探査が提供する物性データと従来の地盤 調査データとの不適合問題を検証することを目的とし て、堤防開削面上の同一箇所で詳細統合物理探査と試 料採取・土質試験を実施し、両者の関連性について統 計的に検討した.その結果比抵抗値と土質特性とは明 瞭さ相関性を有すること、とくに不飽和堤体材料では 粒度特性を反映することが確認された.このことは統 合物理探査データから不飽和帯の透水特性を推定する ことの方法論的妥当性を裏付けるものである.今後直 接的に不飽和飽和透水係数を推定する方法を検討する 予定である.またS波速度と土質特性との関連性につ いての検討の深化も求められる.

参考文献

- 1) 稲崎富士(2006):統合物理探査による河川堤防の内部構造 評価,物理探査学会第 114 回学術講演会講演論文集, 234-237.
- 2) 稲崎富士・河川堤防の統合物理探査適用検討委員会 (2008):河川堤防安全性評価への統合物理探査の利用, 最新の物理探査適用事例集,105-112,物理探査学会.
- 3) 稲崎富士・林 宏一・河川堤防の統合物理探査適用委員会 (2010):河川堤防調査への統合物理探査の活用, 地盤工 学会誌, Vol. 58, No. 8, 34-37.
- 4) 土木研究所・物理探査学会(編) (2013):河川堤防の統合物 理探査-安全性評価への適用の手引き-,120p,愛智出 版.
- 5) 今村杉夫・稲崎富士・北 高穂・坂西啓一郎 (2013):符号分 割多点同時通電による高速比抵抗探査装置の開発と適用, 物理探査学会第128回学術講演会講演論文集, 203-206.
- 6) 稲崎富士・坂西 啓一郎・今村 杉夫(2015):実堤防における 不飽和帯浸透過程の比抵抗経時変化モニタリング,物理 探査学会第132回学術講演会講演論文集,79-82.
- 7) 青池邦夫・稲崎富士・金子正洋(2015):詳細物理探査による 河川堤防漏水箇所の浅部地盤構造調査,物理探査学会 第132回学術講演会講演論文集,67-70.
- 8) 稲崎富士 (2014):開削部詳細調査に基づく堤体材料特性と 物理探査測定データの関連性について、物理探査学会 第130回学術講演会講演論文集, 247-250.
- 9) 稲崎富士 (2012): 液状化サイト採取コア試料の堆積学的特 徴評価, 第22回環境地質学シンポジウム講演論文集, 155-160.
- 10) 関東地方整備局(2012): 統合物理探査の今後の河川堤防 調査に資する知見, 29p. http://www.ktr.mlit.go.jp/ ktr_content/content/000075195.pdf(2015.06.25 cited)

Research on the seepage and seismic vulnerability assessment of levee systems by means of integrated geophysical surveying

Budged : Grants for operating expenses General account Research Period : FY2011-2015 Research Team : Geology and Geotechnical Engineering Research Group Author : KANEKO Masahiro, INAZAKI Tomio

Abstract: Integrated geophysical surveying developed and proposed by the author has begun to be utilized as the vulnerability assessment of levee systems in Japan. Characteristic features of the technique are in combination of seismic and electrical methods, in multi-stage application of geophysical surveying, and in joint inversion of geophysical survey results with reference to geotechnical data. The geophysical properties evaluated by these methods, S-wave velocity and resistivity, are used to evaluate permeability, stiffness and seismic resistance. Levee system is featured as inherently inhomogeneous because of its man-made structure but also of historical structure repeatedly restored. The inhomogeneity would affect both integrated geophysical survey results and geotechnical survey data mainly provided by drilling. To provide more reliable geophysical data emulative to the geotechnical data, it is needful to enhance both time and spatial resolution of geophysical data. We then proposed and tested the following newly proposed techniques, that is, 3D time-lapse monitoring of water infiltration into the vadose zone of a levee using a high-speed DC resistivity measurement tool, dense integrated geophysical surveying composed of GPR, surface wave survey method, and DC resistivity method for delineating 3D near-surface geology up to 3 m at an underseepage site. Accordingly, it was demonstrated that high-speed DC resistivity measurement was quite helpful to estimate permeability characteristics of the vadose zone in a levee body. We also investigated the relationship between soil characteristics and geophysical properties measured and sampled at excavation sites of levee systems. As a result, clear relationships were identified between resistivities and the specific grain size characteristics.

Key words: Integrated geophysical investigation, dense geophysical survey, high-speed DC resistivity measurement, 3D time-lapse monitoring.