

- ・グループ・チーム名：寒地農業基盤研究グループ 資源保全チーム・水利基盤チーム
- ・災害発生年月日：令和6年1月1日
- ・派遣日時：令和6年2月4日～3月2日
- ・派遣場所：富山県氷見市
- ・派遣人員：3名
- ・現地調査内容：MAFF-SAT（農林水産省・サポート・アドバイス・チーム）と連携し、令和6年能登半島地震により被災した農業用管水路の被災状況調査、応急復旧工事および復旧工事後の通水試験対応を行った。



写真1 現地打合せ



写真2 被災施設の調査



写真3 復旧工事の状況