すべり面の3次元構造の把握と地すべり土塊特性に関する研究

研究予算:運営費交付金(一般勘定) 研究期間:平22~平23 担当チーム:土砂管理研究グループ(地すべり) 研究担当者:武士俊也、杉本宏之

【要旨】

地すべりのすべり面の3次元構造を把握し、地すべりの特性との関係を明らかにすることで、地すべりの調査 手法や対策工への応用が期待できる。本研究では、すべり面の3次元構造や材料特性を基にした地すべり分類方 法、すべり面の3次元構造と地すべり特性の関係を抽出することを目的として検討を行い、①樹脂固定法による すべり面標本の微細構造観察手法の提案、②X線CTによってすべり面の内部構造を立体的に把握する手法の適 用性の検証、③すべり面の模式的な三次元構造に基づいた認定手法の提案、④すべり面構造の分類と地すべり活 動特性との関係性の検討を行った。

キーワード: 地すべり、すべり面、ボーリング、樹脂固定法

1. はじめに

地すべりによってすべり面の形状は様々であり、 すべり面の鉛直方向の構造や面的にどのように広が っているかなど不明なことが多い。こうしたすべり 面の3次元構造を把握し、特性を捉える事が出来れ ば、今後の研究分野における発展が期待できるとと もに、地すべりの調査手法や対策工の分野への展開 も期待できる。

本研究では、すべり面の3次元構造や材料特性を 基にした地すべり分類方法、すべり面の3次元構造 と地すべり特性の関係を抽出することを目的として、 ①すべり面試料の微細構造を観察する手法の検討、 ②すべり面の三次元的構造の調査、③すべり面の三 次元構造と認定方法についての検討、④すべり面構 造の分類と地すべり特性の関係についての検討を行 った。

2. 樹脂固定法すべり面標本の作成手法

2.1 はじめに

地すべりの機構解析や対策工の計画において、す べり面位置の特定は重要であり、ボーリング調査や 機器による変位観測等の結果を基にして総合的に判 断されている。

ボーリング調査では、採取されたボーリングコア の表面において色調、亀裂、風化状況、粘土層等が 観察されている。地すべり地においては、土塊が強 く破砕を受けていることや、すべり面粘土等の軟弱 層が存在しているため、切れ目のない高品質なボー リングコアを採取することが難しかったが、近年は 採取技術が向上し、すべり面や地すべり土塊でも高 品質なコアが採取されるようになっている。

一方、コアの観察は、従来からボーリングコア表 面を見て破砕状況を記載するか、コアを折ることで 鏡肌や条線を確認する手法がとられている。しかし、 コア表面は曲面であり乱されていることもあること や、一度折ったコアはバラバラになってしまうこと などから、コアの品質に見合った情報を引き出せて いないのではないかと思われる。

そこで、本研究では透明樹脂を用いたすべり層や すべり面を詳細に観察するための試料の作製方法を 提案し、活用とその意義について報告する¹⁾。

2.2 樹脂固定法による標本の種類と作製方法

2.2.1 標本の種類

すべり面はせん断変形を生じる部分であり、最も 攪乱・変形を受けているゾーンであると考えられる。 そのすべり面の上下には、すべり面のせん断変形に 伴って攪乱・変形を受けた縞状構造ゾーン、基岩の 破砕ゾーンが存在していることが少なくない。これ らの一連の攪乱・変形をすべり面との関係を含めて 理解するには、一連の区間の標本を作製して、観察 することが重要である。

本研究において樹脂を用いて固化した試料を加工 する手法(以下、「樹脂固定法」と呼ぶ)を提案する のは、すべり面の破砕に伴う構造が最も明瞭に観察 できる、地すべりの移動方向に沿った鉛直面で深さ 方向に連続的にコアを観察することが有効と考えた ためである。

すべり面等の脆弱な試料は、岩石カッターで切断 すると摩擦や振動、冷却水によって崩壊するため、 樹脂等で固化して強度を持たせる必要がある。樹脂 には様々な種類があるが、透明であること、脆弱な 試料を固化できるだけの強度を有すること、一定の 流動性・浸透性を有すること等の条件を満たす樹脂 を選定する。

樹脂固定法による標本には、研磨標本と切断標本 の他に薄片も含まれる。

研磨標本(図-1)は、切断面が平滑に研磨されているために、微細構造の詳細観察に適する。しかし、 試料に膨潤性粘土等が含まれる場合、研磨に高度な 技術と十分な作業時間を要する。

一方、切断標本は研磨工程を経ないため、迅速に 作製することができる。また、研磨標本には及ばな いが、従来のコア表面の観察に比較すれば格段に多 くの情報を得ることができる。加えて、後日、切断 標本から研磨標本を作製することもできる。ただし、 切断面がそのまま観察面となるため切断に高度な技 術を要し、切断面が平滑でないときには微細構造の 観察に適さない場合がある。

これらの二つの標本の特性を踏まえると、長めの 区間で切断標本を作製し、重要箇所の研磨標本を作 製するのが効率的であると考えられる。

薄片は微細な構造の記載や鉱物等の破砕粒子の種 類の判定に適している。ただし、鏡下での観察とな るために観察範囲が限られるため、大局的な構造把 握には研磨標本や切断標本が向いている。 化させる。上面が固化したらコア箱から取り出して 回転させ、下面にも樹脂を浸透させて、ボーリング コアの全周を樹脂浸透させる。

樹脂が固化したら、これ以降の作業性を考慮して、 20~25cm以下の長さに切断(胴切り)し、切断面(胴 切り面)から樹脂を浸透させる。樹脂が固化したら 地すべりの移動方向に沿った鉛直面で極力乱さない ように留意しながら、岩石カッターでボーリングコ アを切断する。

なお、ボーリングコアの方位が不明な場合や、移 動方向が不明な場合等は、コアの変形構造や地質構 造を手がかりとして切断方向を決定することとなる。 その際、切断方向(方位)、切断方向を決めた根拠は、 観察・分析の際に必要となるので記録しておく。切 断したら表面の切粉等の汚れを落としておく。

切断標本を作製する場合は、切断面をスキャンし てから乾燥させ、ラッカースプレー等で透明な樹脂 を均等に吹付けて表面を保護して仕上げる。

研磨標本を作製する場合は、切断面を樹脂で固化 させた後、目の粗い研磨板で凹凸を除去する。研磨 中に樹脂が浸透していない部分が露出すると、そこ から崩れるので、露出したら再度乾燥させて樹脂で 固化させ研磨する。この工程は、凹凸がなくなるま で繰り返す。その後、目の細かい研磨板でキズを除 去しラッカースプレー等で透明な樹脂を均等に吹付 けて表面を保護し仕上げる。

薄片を作製する場合は、切断面を観察して作製区 間を検討する。区間が決まったらチップを作りスラ イドガラスに貼り付けて薄く研磨し仕上げる。



図-1 研磨標本の一例

2. 2. 2 標本の作製方法

コア箱に収納されている状態でボーリングコアを 充分に乾燥させ、表面(上面)に樹脂を浸透させ固



なお、この手法は、ボーリングコアを用いたすべ り面標本の作製を中心に記述しているが、深礎工や 集水井から採取したすべり面のブロックサンプル等 にも適用可能である。

2.3 手法の活用とその意義

研磨標本または切断標本は、イメージスキャナを 用いて断面をスキャンし、高解像度画像を撮像して おく。断面画像は、パソコンのディスプレイ上で拡 大することで細部の観察ができ、また、観察結果を 画像上に書き入れる等の活用ができる。

薄片については、偏光顕微鏡による写真撮影に加 えてイメージスキャナによる高解像度画像を撮像し ておくことが望ましい。薄片の画像は、研磨標本や 切断標本と同様の活用ができることに加え、全体的 に暗色の試料においては、光が透過するため研磨標 本や切断標本より構造が読み取りやすいことがある。

本観察手法を用いると、コア表面だけでは見えない(見え難い)構造が深度方向に連続的に観察できるようになり、すべり面に対する理解がより進むものと期待される。

すべり面粘土を挟む場合や、すべり面で地質構造 が異なる場合、明瞭なせん断の痕跡がある場合など は、すべり面の存在をわかりやすく説明する資料と なる。また、イメージしにくい地中の地すべり現象 をビジュアルに示すツールとして、地域住民への説 明、関係機関への説明等に大いに活用できると考え られる。

3. すべり面の三次元的な微細構造

3.1 樹脂固定法すべり面標本の微細構造観察

3. 1. 1 はじめに

石川県南部の甚之助谷地すべりの中間尾根ブロッ ク末端部で採取したコアを用いて、すべり面の断面 を観察する研磨片を作成し、すべり面付近の基盤の 剪断構造を観察した²⁾。

3. 1. 2 地形地質概説

対象地周辺は、御前峰(標高 2,702m)を頂点とする 急峻な山地で、V 字型の深い渓谷が刻まれている。 甚之助谷はこのような渓谷の一つで、石川県手取川 の最上流部、標高 1,400~2,000m に位置する全長約 2km、流域面積約 0.7km2 の荒廃渓流である。

甚之助谷地すべりにおいて最大の地すべり地形を なす中間尾根ブロックは、別当谷、甚之助谷に挟ま れた幅約300m、延長1km以上の尾根地形をなす。 基盤岩は砂岩および砂岩頁岩互層からなる白亜紀の 手取層群で、層理面は南〜南東傾斜である。



図-3 対象地の地形

3. 1. 3 対象地の地表変位とすべり面形状

地表の GPS 観測では、図-4 に矢印で示すように、 全ての観測地点で中間尾根ブロックの長軸方向にほ ぼ平行な水平変位が観測されている。一方、鉛直変 位は多くの地点で沈下が観測されているが、甚之助 谷の地すべり末端部では隆起が観測されている。

また、対象地周辺はボーリングや孔内傾斜計観測 および地表踏査等の調査が多数実施されている。こ れらにより確認されたすべり面位置をもとに作成し た2孔のボーリング孔付近の断面図を図-5に示す。 これらの断面図から AA'断面においては BV-90の 位置でのすべり面の傾斜は順傾斜、BB'断面におい ては BV-91の位置では逆傾斜となることが推定され た。



図-4 対象地の地すべり変位



3. 1. 4 観察方法

観察の対象は、BV-90 および BV-91 のすべり面付 近のコアで、直径はどちらも 69mm である。これら について、すべり面付近の構造を詳細に観察するた め、樹脂固定法によるすべり面標本を作成した。剪 断構造等の記載は、切断研磨面を高解像度スキャナ に取り込み、その画像の上に破断面、礫、岩種を肉 眼判定したものをトレースする方法とした。

3. 1. 5 すべり面近傍の基盤の観察結果

BV-90のコアの研磨片の観察結果を図-6に、BV-91 は図-7に示す。図中において太線は剪断面、細線は 変位を伴わない(判定不能を含む)割れ目、白太矢 印は地すべり土塊の移動方向を示す。どちらも地す べり土塊が右から左へ移動するように表示している。

図-6 に示す BV-90 では、主すべり面は礫混じり粘 土状の移動体と基盤の境界と考えられ、傾斜約 25° で連続性が良い。基盤の細粒砂岩には、主すべり面 とほぼ平行な厚さ約8cmの粘土を伴った破砕帯が形 成されている。この破砕帯には主すべり面と平行ま たは低角度に斜交する剪断面がみられ、このうち主 すべり面と斜交する右傾斜の剪断面(図-6 中の P) が最もよく発達している。



図-6 BV-90 のすべり面付近の観察結果

次に、図-7 に示す BV-91 では、主すべり面は礫混 じり粘土状の移動体と基盤との境界と考えられ、連 続性は良いが約 20°の逆傾斜であり、粘土を伴う破 砕帯は形成されていない。基盤の砂岩泥岩互層には 主すべり面に斜交した剪断面がみられ、葉理に沿う ものや白色鉱物脈に沿うもの、やや左側(谷側)に 傾斜したものがある。これらは、葉理のずれから上 盤側が左方へ変位していると判断され、左側(谷側) へ傾斜した剪断面が最も大きなズレがみられる。



図-7 BV-91 のすべり面付近の観察結果

3. 1. 6 すべり面構造についての考察

図-6、7 で観察された剪断構造を断層の発達過程 ³⁾として見ると、図-8 に示すように、主すべり面が 順傾斜の BV-90 では P 面、逆傾斜の BV-91 では R1 面が最も発達している。

断層発達過程においては、これらの剪断構造のう ち横ずれ成分と多少の開口成分をもつ R1 面が最初 に形成されるとされる³⁾。このため、BV-91 の剪断 構造は形成の比較的初期の段階であると推定され、 破砕帯が薄いことと調和的である。一方、BV-90 は P 面が発達していることから破砕が進行していると 考えられ、粘土を伴う破砕帯が比較的厚いことと調 和的である。



図-8 左横ずれ断層に伴う剪断構造の模式図

3.2 コアの切断研磨片の X線 CT 分析

3. 2. 1 はじめに

X線CTが地質系試料の内部構造を調査する手法と して近年使用されつつある⁴⁻⁶⁾。地すべり分野におい ても、すべり面を含むボーリングコアを非破壊でそ の内部構造・立体構造を把握するための手法として 応用できるものと期待される。本報告では、高品質 なボーリングコアのX線CTによってすべり面や地す べり土塊の構造を把握するための適用性について検 討を行った⁷⁾。

3. 2. 2 X線CTの概要

X線CT (Computed Tomography)は試料内部のX線 吸収係数の三次元分布を可視化するものであり、X 線CT スキャナには、主に医療用、産業用があり、 産業用は大きな試料の撮影に適したミニフォーカス 型と小さな試料の微細な構造の撮影に適したマイク ロフォーカス型がある⁴⁶⁰。

3. 2. 3 分析試料

試料A:活動中の地すべり地における径86mmの ボーリングコアから、地すべり土塊と考えられる礫 混じり土砂の層と基岩の最上部と考えられる破砕さ れた堆積岩の境界部分を採取して試料とした。近隣 の孔内傾斜計観測による想定すべり面深度及び本ボ ーリングコアの観察から、この境界部分がすべり面 である可能性が高いと考えている。礫混じり土砂層 や破砕された基岩は脆いことから、透明な樹脂によ って表面を固化させ、断面を観察するためにカッタ ーで地すべりの移動方向に沿って切断し、切断面も 樹脂で固化させた。試料の大きさは幅7cm、奥行き 3.5cm、高さ10cmである(図9)。

試料 B:地すべり地における径 86mm のボーリン グコアのすべり面付近の礫混じり土砂層から、粘土 の薄層を挟む亀裂を含む部分を採取して試料とした。 この亀裂はすべり面と判断できる確かな証拠がない ため、すべり面であるかは断定できない。試料の大 きさは幅7cm、奥行き3.5cm、高さ13cmである。試 料の処理は試料Aと同様である。



図-9 試料処理と分析の流れ

3. 2. 4 X線CT分析方法

島津製作所㈱製のマイクロフォーカス CT スキャナ で試料 A 及び B を撮影し、X,Y,Z 方向の白黒の連続 二次元画像のデータセットとして整理した。このデ ータセットから、三次元のイメージとして構成する ことが可能である。更に、試料 B については NVS 社製の亀裂解析ソフト (NVS 社製 VGStudioMAX2.0, DefectAnalysis)を使って、上記で取得した画像デー タから亀裂の抽出解析を行った。

3. 2. 5 X線 CT による分析の適用性の評価 1) 亀裂の分析について

図-10 は、X線 CT によって得られた試料 A の断 面画像である。今回の撮影条件では、lpixel は 0.18mm である。暗い色は密度の低い領域、明るい 色は密度が高い領域である。すべり面とみられる礫 混じり土砂層と基岩のすべり面の亀裂だけでなく、 基岩に内部に生じている亀裂まで鮮明に捉えること が出来ている。これらの亀裂から判断すると、連続 性が良くかつ密度差が大きければ 1pixel (0.18mm)程 度までの亀裂を確認できることが分かった。

図-10のxz面画像を比較すると、すべり面及び基 岩内部の亀裂の変化の様子を観察できる。5mmの観 察断面の位置の違いで、すべり面が連続的であった り、分離した層を伴う不連続的な面になったりとミ クロな構造が位置によって変化している様子が捉え られている。

また、基岩内部の亀裂の変化を追跡すると、すべ り面に平行な亀裂も斜行する亀裂も、観察断面が異 なると形状が変化していることから、あまり連続性 が高くないことが見て取れる。また、図-10のyz面 画像を比較することで、移動方向に直交する断面で すべり面の変化する様子を観察できる。連続的なす べり面であったり、分離した層を伴う不連続的なす べり面であったり、この方向でも複雑な形状である ことがわかる。



図-10 試料AのX線CT画像

2) 土塊に含まれる礫の分析について

図-10 で礫混じり土砂層に着目すると、最小で 2pixel (0.36mm)程度の礫までは存在が確認できる。 しかし、礫の形状まで分析しようとすると、形状に もよるが 5~10pixel (0.9~1.8mm)以上の大きさでな いと、礫形状や長軸・短軸の方向まで判断すること は難しい。

3) 亀裂の連続性の解析について

連続性の良い亀裂を持つ試料 B について、一連の 亀裂を着色して抽出した結果を図-11、12 に示す。 この様な連続性の良い亀裂であれば、X 線 CT によ って亀裂面の立体形状を非破壊で捉えることが可能 である。亀裂面のうねりの様子や凹凸のある形状を 明瞭に捉えることができている。



図-11 試料BのX線CT画像



図-12 試料Bの立体画像(回転画像)

3.2.6 まとめ

X線 CT によってすべり面を含むボーリングコア を観察することによって、非破壊ですべり面等の詳 細な内部構造を立体的に捉えることが可能であるこ とが明らかになった。

4. すべり面の三次元構造と認定方法

4.1 観察方法

観察対象とするボーリングコアは、中生代白亜紀 の砂岩・泥岩・礫岩からなる手取層群を基盤とする 石川県南部の甚之助谷地すべりの中間尾根ブロック 末端部、三波川帯の結晶片岩を基盤とする群馬県の 譲原地区および長野県の入谷地区の地すべりの小ブ ロック頭部付近、新第三紀の泥岩・砂岩からなる島 尻層群を基盤とする沖縄県南部の当間地区の地すべ りの頭部拡大ブロックの頭部の計4か所から採取し たものとし、それぞれ1孔からすべり面周辺の標本 を作製し観察を行った。観察の結果は、多数の記載 項目のうち、すべり面の特徴がよく現れていると考 えられる地質区分、細粒分率、円磨度、縞状構造の 4項目について、深さ方向への変化傾向を整理した。 地質区分:土砂状部の構成物や岩盤の破砕状況の違

いによるゾーニングを行う。

- 細粒分率:図-13 に示す色指数図⁸⁰において、非着 色部を粘土やシルトからなる細粒分と みなしてその比率の判定と深さ方向の ゾーニングを行う。
- 円 磨 度:図-14 に示す円磨度印象図 ⁹による、肉 眼で判定可能な大きさの礫の円磨度の 判定と深さ方向のゾーニングを行う。
- 縞状構造:堆積物または破砕により土砂化した区間 において、礫の岩種・粒径・長軸の向き、 色等で深さ方向にゾーニングした際に 縞模様に見えるものを縞状構造とし、明 瞭さについて記載する。



図-13 色指数図 (田中ほか(1966)に加筆)



図-14 円磨度印象図 (Krumbein(1941)に加筆)

4. 2 観察方法

観察対象とした4箇所の地すべり地区うち甚之助 谷地すべりの観察結果を図-15に示す。その他3地 区の観察結果については、紙面の都合上割愛し、ま とめのみを4.2において紹介する。

基之助谷地すべりでは、孔内傾斜計計測において標本作製区間のうち浅部から深部へ向かい変位量が大きくなり、深度 31.0m から 31.1m の区間がもっとも大きくすべり面をなしている。地質区分においてすべり面よりも浅い部分は土砂状をなす堆積物から構成され、すべり面直下の基盤は割れ目が発達しておりダメージゾーンを形成している。細粒分率と礫円磨度は、浅部で一部大きな値を示すが、それより深部はすべり面へ向かって上昇傾向を示す。縞状構造は、細粒分率と礫円磨度が高い部分が明瞭である。

研究対象とした4地区の地すべりの標本の観察結 果を図-16に示す。細粒分率と円磨度は、4地区いず れも浅部からすべり面へ向かって上昇する傾向がみ られる。また、すべり面の位置の縞状構造は、4地 区のうち当間地区を除く3地区で明瞭となっている。 地質区分では、4地区いずれもすべり面直下の基盤 に割れ目の密集や破砕帯(ダメージゾーン)が形成 されている。



図-15 甚之助谷地すべりの研磨標本の観察結果



図-16 4地区の観察結果のまとめ

4.3 まとめ

4地区の地すべりのすべり面付近のボーリングコ アの樹脂固定標本を用いた詳細な観察から、浅部か らすべり面へ向かって細粒分率と含まれる礫の円磨 度が上昇し、縞状構造が明瞭となることがわかった。 また、すべり面直下の基盤にはダメージゾーンが存 在することがわかった。これらの特徴を踏まえ、従 前の地すべりのコア観察項目にこれらを加え総合判 定することで、すべり面の認定精度の向上が見込ま れるものと考えられる。

5. すべり面構造の分類と地すべり特性

5.1 はじめに

すべり面構造の分類と地すべり特性との関係を検 討するため、入谷地区、甚之助谷地区、由比地区、 芋川地区の地すべりについて、樹脂固定標本によっ てすべり面近傍の構造を観察し、それぞれの地すべ り活動の特性との比較を行った。

5.2 すべり面近傍の観察結果

①入谷地区 BV22-3 孔 (図-17 左)

BV22-3 孔の主すべり面は、幅 3cm の厚い礫混じり 粘土状の粘土化部と亀裂の発達した岩盤との境界と 考えられる。境界の傾斜は、約 20°で連続性が良い。 基盤には、粘土を伴うような破砕帯が幅約 2cm 程度 分布する。また、葉理のズレが観察され、主すべり 面に対して、右側及び左側へ傾斜する低角度の割れ 目が発達する。移動体は、礫の配列から主すべり面 よりやや緩い角度に傾斜した剪断面として判断され る、縞状構造の発達した幅 3cm の粘土状部と、これ より上位になるにつれて、細粒分が多く目視にて縞 状構造が不明瞭なものからなっている。 ② 甚之助谷地区 BV-90 孔 (図-17 右)

BV-90 孔では、主すべり面は礫混じり粘土状の移 動体と基盤の境界と考えられ、傾斜約 25°で連続性 が良い。基盤の細粒砂岩には、主すべり面とほぼ平 行な厚さ約 8cm の粘土を伴った破砕帯が形成されて いる。この破砕帯には主すべり面と平行または低角 度に斜交する剪断面がみられ、このうちすべり面と 斜行する右傾斜の剪断面が最もよく発達している。



図-17 BV22-3 (左) 及び BV-90 (右) のすべり面付 近の研磨標本 (▲で挟まれる線が主すべり面)

③由比地区 SC-13 孔 (図-18 左)

SC-13 孔の主すべり面は、礫混じり土砂状の移動 体と割れ目が認められる岩盤との境界がすべり面と 考えられ、傾斜は約30°で連続性が良い。基盤の砂 泥互層には、礫状となった破砕部が幅約2cm形成さ れる。この破砕部には主すべり面に対して、右側に 傾斜した剪断面が最も発達している。礫混じり土砂 状の移動体は、礫の配列から主すべり面に対して右 側に傾斜した剪断面が発達する。なお、基盤の葉理 は傾斜10°程度でありすべり面はこれに斜交する。

④芋川地区 BV-3 孔 (図-18 中)

BV-3 孔の主すべり面は、土砂状の移動体と基盤を 境界とすると考えられ、傾斜は約 5°である。基盤 の泥岩には、わずかに高角度割れ目が認められる程 度であり破砕部は分布しない。移動体は、数 mm~数 cm 程度の泥岩礫主体であり、ほとんど面構造が認め られない。すべり面直上に直立する縦 4cm、横 2cm の長方形の礫は、クラックが認められ、破砕を受け ており、周辺は、細片によって充填されている。

⑤芋川地区 0K-2 孔 (図-18 右)

0K-2 孔の主すべり面は、土砂状の移動体と基盤の 境界と考えられ、傾斜は約 20°で連続性がよい。基 盤の泥岩は、破砕はほとんど認められず、主すべり 面より右側に傾斜した割れ目と岩片で充填された高 角度の開口割れ目がわずかに認められる。移動体は 数 cm 程度の礫も多くみられ、一部には主すべり面と 平行あるいはやや右側に傾斜した割れ目が不明瞭な がら認められる。



図-18 SC-13 (左)、BV-3 (中)、0K-2 (右) のすべ り面付近の研磨標本 (▲で挟まれる線が主すべり面

5. 4 すべり面構造の分類

①~⑤の研磨標本の観察結果を粘土化部の存在の 有無、縞状構造の有無、移動体の破砕度に着目して 分類を試みた。

入谷地区 BV22-3 では、すべり面には、幅 3cm の 粘土化部及び細粒分が引き伸ばされてできた縞状構 造が明瞭に認められる。さらに上位にある移動体は、 細粒分が多く縞状構造は不明瞭となる。また、甚之 助谷地区 BV-90 においても同様の特徴を有しており、 すべり面は礫混じり粘土状で、細粒分及び礫の配列 などから縞状構造が認められる。また、さらに上位 の移動体は、細粒分が多く縞状構造は不明瞭となる。

由比地区 SC-13 では、すべり面は細片化が進むが 土砂状を呈する。礫の配列から縞状構造が認められ れ、移動体は礫主体でこれらの間を埋める細片で構 成される。芋川地区 BV-3 及び OK-2 おいても、すべ り面には殆ど粘土化部は認められず、土砂状を呈す る。ただし、移動体には、礫の配列等の縞状構造は 認められない点が異なる。

これらを整理すると表-1の通りとなる。

表.1 すべり面構造の比較

孔番	入谷地区	由比	芋川
項目	甚之助谷地区	地区	地区
粘土化部	有 🗲		→ 無
縞状構造の	明瞭 不明瞭		
有無			
移動土塊の	破砕が進む		•
破砕状況	破砕が進んでいない		
礫のサイ	小 🗲 🚽		→ 大
ズ			
細粒分の	多い		小ない
量比			F

5. 4 すべり面構造の分類と地すべり特性

各地区における地すべり活動履歴の概要は、以下 の通りである。

入谷地区:地すべり活動の記録は、古く元禄 11 年(1698年)までさかのぼり、最近でも災害が発生 している。また、昭和 36 年、昭和 57 年、昭和 58 年、平成4年に地すべり災害が発生し、間歇的、継 続的に活動してきた地すべりである。

甚之助谷地区:地すべり活動は、年間 5~15cm 程 度の活動が継続的に認められている。

由比地区:由比地区では、過去に突発的な地すべ り等の災害が発生している。

芋川地区:平成16年新潟県中越地震によって地す べりを生じた。現在のところ継続的な地すべり性の 変位は確認されていない。

すべり面の構造と地すべり活動との比較を表-2に まとめた。過去からの活動が継続的に認められる入 谷地区や甚之助谷地区のような地すべりのすべり面 は、縞状構造が明瞭に認められ、細粒分が多いこと などから破砕が進んでいることが推定される。一方、 地震などの突発的な活動や一時的な地すべり活動で は、縞状構造は形成されず、破砕の進行はほとんど 認められないと推定された。これらのことから、す べり面構造の分類と地すべり特性について、表2に まとめたような関係性が示唆される。

表.2 すべり面構造と地すべり活動の比較

孔番	入谷地区	由比	芋川
項目	甚之助谷地区	地区	地区
粘土化部	有 🗲 🚽		→ 無
縞状構造の	明瞭		不明瞭
有無			
移動土塊の	破砕が進む		•
破砕状況		破砕が進んでいない	
地すべり活	間欠的,継続的		
動		突到	译的,一時的

6. まとめ

本研究では、すべり面の3次元構造や材料特性を 基にした地すべり分類方法、すべり面の3次元構造 と地すべり特性の関係を抽出することを目的として 検討を行った。その結果、以下を成果として得た。 ①樹脂固定法によるすべり面標本の微細構造観察手

法の提案

- ②X線CTによってすべり面の内部構造を立体的に 把握する手法の適用性の検証
- ③すべり面の模式的な三次元構造を明らかにし、そ れに基づいた認定手法の提案
- ④すべり面構造の分類と地すべり活動特性との関係 性

今後は、温泉地すべりを含め多くの地質の地す べりについて同様の手法で観察・分析を行い、すべ り面の特徴をより詳細に整理し、さらなるすべり面 の認定精度向上が望まれる。

参考文献

- 本間宏樹・杉本宏之・武士俊也・宇都忠和:「すべり面 を含むボーリングコアの検鏡試片による分析につい て」、砂防学会研究発表会概要集、pp.446-447、2011
- 2)本間宏樹・杉本宏之・宇都忠和・武士俊也・二俣秀・ 藤田重敬・安達忠浩:「ボーリングコアの研磨片の観 察によるすべり面の基盤の剪断構造について」、第 50 回日本地すべり学会研究発表会講演集、pp.100-101、 2011
- 3) 狩野謙一・村田明広:「構造地質学」、298p、1998
- 4) 土山明・上杉健太朗・中野司:「高分解能 X 線 CT 法に よる岩石・鉱物の 3 次元構造の研究— 太陽系初期物 質とコンドリュールー」、地学雑誌、109、pp.845-858、 2000
- 5) 中島善人:「X線 CT で岩石中の空隙をイメージングする」、地学雑誌、114、pp.1032-1043、2005
- 6) 西澤修・中野司・野呂春文・稲崎富士:「X線CTによる地球科学試料の内部構造分析技術の最近の進歩について」、地質調査所月報、46、pp.565-571、1995
- 7) 杉本宏之・神山嬢子・千田容嗣・本間宏樹・宇都忠和・ 武士俊也:「すべり面を含むボーリングコアのX線CT による分析について」、砂防学会研究発表会概要集、 pp.448-449、2011
- 8) 田中憲一・片田正人:「カラーインデックス」、地調月 報、17、pp.300、1966
- 9) Krumbein, W. C. : "Measurement and geological significance

of shape and roundness of sedimentary particles". Journal of Sedimentary Petrology, 11, pp.64-72, 1941

FEATURE ANALYSIS OF LANDSLIDE MASS AND THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF SLIP SURFACE

Budged : Grants for operating expenses General account Research Period : FY2010-2011 Research Team : Erosion and Sediment Control Research Group (landslide) Author : TAKESHI Toshiya SUGIMOTO Hiroyuki

Abstract : By understanding the three-dimensional structure of the landslide slip surface and clarify the relationship between the characteristics of the landslide, the expand of research methods and countermeasures of landslides can be expected. In this study, we intended to study how the classification of landslides based on the three-dimensional structure of the slip surface. In addition, we also intended to clarify the relationship between the characteristic three-dimensional structure of the slip surface and landslides. Were carried out below, 1) Method for observation of fine structure of slip surface sample by fixed resin, 2) Verification of the applicability of the technique in three dimensions to grasp the internal structure of the slip surface by X-ray CT, 3) Method of certification based on the three-dimensional structure of the slip surface structure and landslide activity.

Key words : Landslide, Slip surface, Core boring, Method of fixed resin