

- グループ・チーム名：地質・地盤研究G（土質・振動、施工技術）
- 災害発生日：令和6年1月1日
- 調査日：令和6年1月22日～23日
- 派遣場所：石川県七尾市、穴水町、輪島市など
- 現地調査内容：令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災した、のと里山海道において、国土技術政策総合研究所とともに、1月5日～8日の調査で確認できなかった道路盛土の変状を把握することを目的として現地調査を行いました。

土研の上席研究員及び主任研究員が
国総研とともに被災調査を実施



写真1 のと里山海道における盛土変状調査状況



写真2 のと里山海道における盛土変状



写真3 能越自動車道における盛土変状