

- グループ・チーム名：地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム
- 派遣依頼元：災害調査
- 災害発生年月日：令和6年1月1日
- 調査日：令和6年1月26～27日
- 派遣場所：新潟県上越市、柏崎市、新潟市
- 現地調査内容：関川の特特殊堤の損傷を国土技術政策総合研究所とともに、調査を行いました。また、関川周辺及び柏崎市、新潟市の液状化による被害状況についても、調査を行いました。

県道16号に沿って、地盤の液状化並びに側方流動の発生が確認された。

特殊堤の損傷や高水敷コンクリート板の継ぎ手の開きが確認された。




写真1 関川特殊堤の損傷に関する調査



写真2 新潟市西区の液状化被害に関する調査