

- ・グループ・チーム名：寒地農業基盤研究グループ 水利基盤チーム
- ・災害発生年月日：令和6年1月1日
- ・派遣日時：令和6年1月28日～2月10日
- ・派遣場所：石川県輪島市、羽咋郡志賀町
- ・派遣人員：1名
- ・現地調査内容：MAFF-SAT（農林水産省・サポート・アドバイス・チーム）と連携し、令和6年能登半島地震により被災した農業集落排水施設の被災状況調査及び調査結果取りまとめを行った。



写真1 調査前の打合せ



写真2 農業集落排水施設の調査



写真3 離任式