

- グループ・チーム名：道路技術研究グループ トンネルチーム
- 派遣依頼元：北陸地整
- 災害発生年月日：令和6年1月1日
- 調査日：令和6年1月11日
- 派遣場所：石川県珠洲市
- 現地調査（技術指導）内容： 令和6年能登半島地震により石川県珠洲市の国道249号大谷トンネルで発生した覆工の崩落について、自衛隊・国土技術政策総合研究所らとともに覆工コンクリートの被害状況を現地調査し、立入り・二次災害の危険性について所見を報告した。



写真1 大谷トンネル現地調査での
入坑時打合せ状況



写真2 覆工崩落箇所での被害調査状況