

橋の地震損傷を早期に検知、復旧する技術

(独)土木研究所 構造物メンテナンス研究センター
平成23年9月30日 土研新技術ショーケース 2011 in 東京

頻発する大規模な地震と道路橋の被害

2003年宮城県北部地震 (M6.4, 震度6強)
2003年十勝沖地震 (M8.0, 震度6弱)
2004年新潟県中越地震 (M6.8, 震度7)
2005年福岡県西方沖地震 (M7.0, 震度6弱)
2007年能登半島地震 (M6.9, 震度6強)
2007年新潟県中越沖地震 (M6.8, 震度6強)
2008年岩手・宮城内陸地震 (M7.2, 震度6強)
2011年東北地方太平洋沖地震 (M9.0, 震度7)

撮影 株式会社バスコ/国際航業株式会社
(写真提供 株式会社バスコ)

道路橋の点検・復旧の重要性

災害時道路ネットワークの確保

地震直後の救急救命活動、被災者の避難、救援物資輸送等の震後対応において極めて重要

大地震発生 → 被災箇所の発見 → 応急復旧

往路：路上走行による点検 使用性の判断 道路啓開
復路：必要に応じて詳細点検

安全性、供用性に影響する橋脚の被害

落橋、道路面の大きな沈下等の明らかな被害

安全性、供用性に影響する橋脚の被害

路上走行による点検では分からぬ被害

道路橋の点検における現状の課題

- ✓ 目視による被災の検知
→ 異常時における詳細点検による
- ✓ 被災程度の把握
✓ 使用性、応急復旧の判断
→ 専門家による目視判定による
- 被災程度の定量的な判断基準がない
- 目視による判定が困難(水中の構造物、夜間)
- 全体の被災度の把握に時間がかかる

構造物の損傷を迅速かつ客観的に検知・判定できる技術の開発











