

平成28年8月30日～31日
石狩川水系空知川における観測状況

幾寅水位流量観測所の状況

上流(道区間)の越水により堤内側の氾濫が始まり、幾寅水位流量観測所(大勝橋下流)の観測が危険と判断(8/30 19時)→観測所からの撤退を了解

- 水位計は8/30 17時以降は欠測
- CCTVは停電のため8/30 21:30以降は欠測



幾寅観測所
(8/30 19時)

越水の危険
橋崩落の危険
アクセス道路の冠水
見通し+量水標H型鋼確認できず

国道38号線通行止め 進入禁止

8/30 20時～8/31 4時 国道38号線駐車帯に避難
※橋通行止めで8/30～31夜間は観測できず→8/31 5時より開始



南富良野町冠水のため幾寅観測所へはアクセスできず

ひとつ下流の国道橋(太平橋)で観測

ピークは8/31_3時
→観測開始は下降期

浮子測法の実施

- 太平橋は観測所ではない→急きょ 橋上流断面と橋下流断面を設定して観測→橋から上流へ浮子を投下して観測(8/31_5時)



橋梁の損壊

太平橋が8/31_6:05に損壊したため、浮子観測は5時1回で中止



画像解析による流量観測

- 左岸からSTIV動画カメラによる撮影:8/31 5時～12時
- 現段階で残存しそうなものを標定点として画角に収める



(平成29年5月24日河川計画課長通知)

1) 流量観測方法の拡充



近年、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しており、各地で施設能力を上回る洪水が発生する中、高水流量観測は、**浮子測法では、観測員の安全確保等のためやむを得ず観測を中断せざるをえない場面が発生**するなど、安全・確実に観測を実施するための体制構築が急務の課題となっている。(中略)

このため、今回の水文観測業務規程及び同細則の改定(以下「改定」という。)により、(中略)施設能力を上回る洪水発生時などで**浮子測法では観測を一時中断せざるを得ない場合でも、非接触型流速計測法(ドップラー型、画像処理型)で観測を継続し、観測データを補完**できるよう、(中略)定めた。今後、流量観測を行うに当たっては、これら改定の趣旨を十分理解のうえ適切に対応されたい。


ただし、水文観測の観測成果は、統計資料としての継続性やデータの品質管理に十分留意する必要があるため、既存の方法と異なる**新たな方法による流量の観測データを採用する場合には、(中略)品質管理組織に諮り、採用の可否を判断**されたい。

また、品質管理組織に諮るにあたっては、事前に各地方整備局内関係各課と十分に協議するとともに、あわせて本省河川計画課河川情報企画室に報告すること。


既存のインフラであるCCTVカメラ画像からSpace Time Image Velocimeter (STIV)を用いて河川水の表面流速を算出





評定点をセットしたCCTVカメラ画像の一例



- ① 評定点と共に河川水の流れの映像を取得
- ② 河道に平行に検査線を設定(上左図)
- ③ 1本の検査線に注目し、横軸を検査線の長さ、縦軸を時間として時空間画像を作成(上右図)
- ④ ③で作成される画像の縮模様の角度から流速を算出する。



横河電子機器と土木研究所の共同研究




右岸(局舎近く)から撮影



山本観測所零点高 T.P.63.04m

- 1) 洪水中に表面流速 U_s と勾配 I 、洪水前後に平均粒径 d を計測する。
- 2) $U_s I$ に流速補正係数 α を乗じ、平均流速 U を算出する。その際、必要であれば風による表面流速の補正を行う。
- 3) U 、 I 、相当粗度高さ k_s 、重力加速度 g と対数則の流速分布式を用いて収束計算を行い、 τ^* に見合う径深 R' ($< R_i$)を算出する。
- 4) R' と河床材料の水中比重 s ($=1.65$)から無次元有効掃流力 τ^* を算出する。
- 5) 算出された τ^* とそれから決定される河床波形態における $\tau^* - \tau^*$ 関係から、 τ^* を算定する。
- 6) τ^* と次式より径深 R_i を算定する。
- 7) 径深 R_i を水深 h_i に近似する。
- 8) 区分断面流量 $q_i = U_i B_i h_i$ を合算し流量 Q を得る。



「河床変動を考慮した流量の推定」小関博司・萬矢啓啓・工藤 俊 土木技術資料 59-8(2017)


ADCP観測が難しい範囲への適用



平成25年9月16日洪水




平成25年9月16日洪水





洪水中の流況と河床断面の変化

洪水中に河床断面が大きく変化した例



- 推定河床高はADCP観測河床高を良好に再現する。
- 推定河床高は洪水前後の横断観測結果よりも低い。
→ 洪水中の河床洗掘を表すと考えられる。



洪水中に河床断面が変化した場合の推定流量

流量観測の高度化マニュアル

- 推定河床高からの流量はADCP観測河床高からの流量を良好に再現する。
- 固定床を仮定した流量に比べ推定河床高からの流量は大きくなる。(洪水後河床高を仮定した場合の約1.3倍、洪水後河床高を仮定した場合の約1.7倍)

更新の経緯

- ver1.0 → 2013年10月
- ver1.1 → 2015年 8月 (事例の追加、時点修正)
- ver1.2 → 2016年 6月 (画像解析、H-aDcp、DIEX法)

