

鹿児島県垂水市深港川流域で発生した崩壊

国立研究開発法人土木研究所つくば中央研究所
土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム
上席研究員 水野秀明


今日の話題

- ・場所
- ・遠景
- ・崩壊地の近景
- ・流下後の状況
- ・発生した自然現象の概要
- ・映像

場所と遠景



出典 Google





発生した自然現象の概要

- ・斜面の大規模な崩壊
- ・崩壊した土塊の移動と流動化
- ・流路への流入と流動
- ・土石流が複数回発生
- ・河口付近での堆積

→人間が崩壊地に近づいて調査するには非常に危険であった。（斜面が急こう配であり、崩壊した土砂が流動化する）

→細かい土砂を多く含む流れ

映像

ご清聴ありがとうございました