

平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震における

一迫川付近の概況速報

平成20年6月17日

（独）土木研究所

土砂管理研究グループ

火山・土石流チーム

【 調査位置および写真位置図（6月15日撮影） 】





① 一迫川上流の崩壊状況



② 一迫川小川原の天然ダム（河道閉塞）



③ 一迫川浅布の天然ダム

以上