

平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震によって形成された 河道閉塞（天然ダム）の越流侵食状況

平成20年7月18日
（独）土木研究所
土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム

【調査位置および写真位置図（7月12、13日撮影）】



調査箇所位置図

（国土地理院数値地図 200000（地図画像）「日本 - I 《に加筆）

湯ノ倉温泉地区




7月10日



7月12日

川原小屋沢地区



6月27日(東北地整撮影)



7月12日

栗駒沼倉地区




7月12日

湯浜地区



7月10日



7月12日

以上